

令和3年度に施工した通学路の安全施設（一例） ※令和2年度通学路合同点検により実施

●道路標示等

交通量が多く、見通しが悪いため、注意を促す道路標示を行いました（篠原地内）

【施工前】

【施工後】



交通量が多く、見通しが悪いため、交差点であることを示す道路標示をしました（篠原地内）

【施工前】

【施工後】



児童が横断する交差点の手前に注意喚起する道路標示を行いました（篠原地内）

【施工前】

【施工後】



児童が横断する箇所を運転手が視認しやすいよう、グリーンベルトを設置しました（篠原地内）

【施工前】

【施工後】



児童が歩行する箇所を運転手が視認しやすいよう、グリーンベルトを設置しました（境地内）

【施工前】

【施工後】



【施工前】

【施工後】



自転車で通学する生徒と自動車の接触を防ぐため、外側線を設置しました（岩森地内）

【施工前】



【施工後】



●看板

幅員が狭いため、歩行者に注意して走行するよう、運転手に注意喚起する看板を設置しました（名取地内）

【施行前】



【施工後】

