

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道古村本線	古村区公会堂のあたり	この周辺は道が狭く、カーブをしているので見通しが悪く、自動車がスピードを出していると危ない。歩道と車道の区別もない。	・外側線を引きます。 ・「通学路」の路面標示をします。 (H29対応済み)	建設課
2	市道竜王本線	市役所北側道路	歩道と車道は色で区別されているが、歩道が狭いので対向車があると歩道の中まで車が入ってくるので危ない。	・庁舎駐車場から西側の敷力所に「通学路」の路面標示をします。	建設課
3	竜王図書館前公園内	市役所南側 あずまや付近	昨年度、突風により下校中の子ども2名が木の枝の下敷きとなりケガをした。昨年に引き続き、今後もこまめな木の観察、管理、整備が必要。	・今年度は枝を短く剪定済みです。今後も定期的に剪定をします。 ・実がなると重くなり、枝が折れる危険があるので、今後、伐採する可能性があります。 (H29対応済み)	都市計画課
4	国道20号線	国道20号沿いの歩道、ラーメン屋から吾平横断歩道までの植え込み	雑草がのびており、それをよける自転車が児童に近づいてくる。また秋からは銀杏の実が落ち、それがつぶれて臭いがひどい。	・パトロール等で現場確認し、必要に応じ除草・清掃を行うこととしています。 (H29対応済み)	国土交通省

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【玉幡小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
5	市道信玄堤玉川線	主要地方道甲府南アルプス線高札前交差点の1つ東の交差点(元エネオス)から北に向かう路地	道幅が狭く、また道がくねっていて見通しが悪い。通勤時抜け道に使う車が多く、朝児童の登校時と重なり危険である。一部歩道があるが、その白線も消えていて見づらい。	・「通学路」の路面標示と外側線の補修をします。 (H29対応済み)	建設課
6	市道下堰道本線	エステージ交差点とエステージ交差点から玉幡中学校へ抜ける道路	グリーンベルトの塗装が薄くなってしまっている。また、雨の日にグリーンベルトが滑りやすい。エステージ交差点は、今は2カ所が一時停止になっているが、どの道路が優先かわかりづらく、また見通しも悪いため危険である。	・交差点に停止線を引きます。 ・外側線を補修します。	建設課
7	市道上篠原玉小線	甲斐市成道院のT字路	本校前を上八幡方面に北進する通学路。弥助寿司から来る道のT字路。カーブミラーはあるものの、一旦停止の表示がなく飛び出しの危険がある。昨年度児童が飛び出して車に接触しそうになった。	・停止線を引きます。 (H29対応済み)	建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
8	市道田中山之神新道線	田中団地西側の通学路	山梨中央銀行の信号から途中までグリーンベルトが描かれているが、学校までグリーンベルトを延長してほしい。	・外側線及び路面標示で対応します。 (H29対応済み)	建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
9	中央道側道新町西線	竜王新町4区、ブルマン前の横断歩道と中央道トンネル	トンネルを出てすぐ横断歩道があるが、見通しが悪く交通量も多いので、危険である。	・薄くなっている路面標示について、補修の申請をしました。	韮崎警察署
10	市道四ッ谷新町線	竜王新町5・7区の子どもたちが使用する20号へとつながる一本道	一本道で、美術館通りへ出られる細い道や、20号線へとつながっているため、特に朝夕はスピードを出す車が多い。	・「通学路」の路面標示をします。	建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
11	市道八幡新田玉川線	八幡新田一区ぶう亭西側の通学路にグリーンベルトの設置	ぶう亭北側にはグリーンベルトが設置してあるが、バス通りの南側には設置されていない。	・昨年度、路面に「通学路」の標示済みです。	建設課
12	水路	竜王西小学校北交差点北側水路の雑草撤去	ドコモショップ西側に水路があり、多くの雑草が生い茂っている。そのため、水の流れが分からず、水路に落ちる危険性がある。	・定期的に除草します。(H29対応済み)	建設課
13	県道甲府南アルプス線(アルプス通り)	八幡新田一区農林高校北信号機東の通学路の標識の補修	ラーメン「めん丸」東のアルプス通り歩道上の標識が消えかかっているため、児童が止まらないで車両と接触する危険がある。	・薄くなっている路面標示については、補修の申請をしました。 ・ストップマークの補修をします。(H29対応済み)	韮崎警察署 防災危機管理課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
14	国道52号線	名取交差点	交通量が多く、道幅が狭い。 左折、右折時に巻き込み等の事故が起きることが予想され、大変危険である。通学路である事の表示等があるとよい。	<ul style="list-style-type: none"> ・幹線道路であり、交差点付近は矢印表示もあるため、通学路の路面標示は出来ません。平成28年度にポストコーンの設置(増設)は対応済みです。 ・右折車に対しての注意喚起標識の設置します。 ・市設置看板(大式学問通り)のポールに通学路であることを示すのぼり旗を設置します。(H29対応済み) 	国土交通省 教育総務課
15	市道富竹新田上八幡線	甲斐市富竹新田「神明神社」信号	大式学問通りのカーブで、登校時は特に交通量が多い。信号機が黄色の点滅の時も減速することがほとんどなく、大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・既存の注意喚起の標識を補修します。 ・植木が被っているので剪定の依頼をします。(H29対応済み) 	建設課
16	市道富竹新田上八幡線	甲斐市富竹新田	店舗前の車両が、車道にまではみだしている。通りに面しているため歩行して大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・状況を確認後、指導します。 	建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
17	市道西町寺前線	旧敷島保育園の東側の南北に通る道 西町公民館を南側に向かった交差点	登校する班が多いが、建物があり見通しが悪い。止まれの表示も交差点南側は消えている。歩行者への注意喚起を含め、何かしらの対応(カーブミラー、看板など)がほしい。	・「停止線」「トマレ」「交差点の十字」の標示をします。 ・カーブミラーは設置済みです。	建設課 防災危機管理課
18	市道町屋南線	中下条公園(中下条1021)北の道路	道路を横断する班があるが、横断歩道がない。	・要望箇所に標識を設置する場所が確保できないことや、マンション駐車場の出入り口と重なってしまうため、横断歩道は設置困難です。 ・安全確保のため、外側線の補修、ポストコーンの設置、路面標示をします。	韮崎警察署 建設課
19	市道川辺町1号線	東町交差点を北に入る道路 (川辺町)	一時停止の標識が住宅の植木もあり、見えにくい。(特に南側から北側に向かう場合)また、道路にかかっている道路標示がわかりにくい。	・薄くなっている路面標示については、補修の申請をしました。 ・植木の剪定は、管理者に依頼をします。 (H29対応済み)	韮崎警察署 建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
20	市道牛匂大久保線	神明神社付近の道路	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、見通しが悪い道路であるが、交通量も多く、スピードを出して通過する車が多い。 ・積雪時、坂道で、日当たりも悪いので凍結する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・カーブミラーの修繕をします。 ・減速を促す路面標示をします。 ・積雪時は市の計画により除雪をしています。(H29対応済み) 	防災危機管理課 建設課
21	県道甲府昇仙峡線	吉沢地区スクールバス停付近の交差点	昇仙峡へ通じる県道で、交通量が多い。道路幅も狭く横断歩道が設置されている箇所は見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者による対策を実施し、今後の経過を観察していきます。 ・現場状況を確認のうえ、「歩行者注意」の路面標示により注意喚起を行なえればと考えます。 	韮崎警察署 山梨県

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
22	市道上町山宮線	「敷島金属」北の道と県道との交差点	山宮方面に行き来する交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がない。	<p>【葦崎警察署】信号機については、要望箇所の100メートル南側に設置されており、従道路側に一時停止の規制がありますので、信号機設置の必要性は認められません。</p> <p>・しかし、通勤通学時間帯における従道路からの車両交通量が多く、利用児童数約40人、見通しもよく、児童の滞留場所も確保することができるため、道路管理者側で、道路脇に設置されているバリケード等の移動等が可能であれば、横断歩道の設置を交通規制課に上申する予定です。</p>	葦崎警察署

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
23	各地区のバス停付近	各地区のバス停付近	坂道で、カーブも多く、見通しが悪い道路であるが、スクールバス停車場所の表示がない。	<ul style="list-style-type: none"> ・睦沢地区には前年度に告知看板を設置済みです。 ・新設の場合は、用地(県道占用許可、民地の借用)の選定、関係機関、地権者、自治会との調整・協議が必要となり、早急に対応することは困難です。 	教育総務課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
24	大下条名取線	大下条410-4坂本整骨院南三叉路	三叉路ではあるが、北側に東進し学校へ進む道がある変則的な四つ角ともいえる道路構造である。坂本整骨院からのカーブが優先道路となっており南北直進道路が優先でないといった珍しいタイプの交差点であると共に歩行者の横断スペースがはっきりせず、また見通しも悪いという悪条件がそろっている。横断歩道の早急な設置をお願いしたい。	<ul style="list-style-type: none"> ・要望箇所は、カーブの頂点で見通しが悪く、運転手からは横断する児童が見えにくい場所があり、さらに、横断を待つ児童の滞留場所も確保できません。要望箇所に横断歩道を設置することは、かえって児童を危険な目に遭わせることになると思いますので、設置は困難です。 ・「学童注意」の路面標示を2箇所します。 ・カーブ外側線を内側に狭くすることで、視覚的に減速を促します。 ・グリーンベルト及びオレンジポールで歩行スペースを確保します。(H29対応済み) 	葦崎警察署 建設課
25	市道境大下条線	大下条750-1ブルーアース南北道路	年々交通量が増加していて車がスピードを出しながら白線をはみ出して走行している事例が報告されている。早急な対策を講じたい。	<ul style="list-style-type: none"> ・警察では、同道路で駐留して交通指導取締りを実施しています。 ・昨年度「通学路」の路面標示をしました。 	葦崎警察署 建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【双葉東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
26	<p>県道島上条宮久保 絵見堂線</p> <p>市道団子笠石線</p>	<p>団子橋北交差点・新田 交差点</p>	<p>横断歩道の白線がはがれていて見えない。 穂坂方面への車の速度がかなり速く危険である。手前に注 意を促す標識があれば良いと思う。 新田交差点は、信号が付けられないということなので、その 代わりに速度を落とすように注意を促す標識をもっと付けて 欲しい。</p>	<p>○団子橋北交差点 ・薄くなっている路面標 示については、補修の 申請をしました。 ・区画線の更新を実施し ます。速度超過の注意 標識については、交通 管理者と協議して検討 していきます。 ○新田交差点 ・交差点手前に飛び出し 注意を促す標識の設置 をします。(2カ所)</p>	<p>韮崎警察 署</p> <p>山梨県 建設課</p>
27	<p>県道甲府韮崎線</p>	<p>県道6号線(いちやま マート～セレオホール 間)</p>	<p>現在工事中であるが、自転車で車道を通行することは交通 量が多く危険である。完成時には、4mある歩道に小中学生 が通行できるように普通自転車通行指定部分の道路標示を 設置して欲しい。また、現在工事中であるため歩道が狭く、 また歩道と車道が近く危険を感じる。また舗装がでこぼこで 歩きにくく危険である。</p>	<p>・早期完成を目指し工事 施工中です。H29年度 に北側歩道の改修を完 了し、H30年度に全体の 道路の改良を完成する 予定です。 ・普通自転車通行指定 部分の道路標示設置に ついては、現時点にお いて工事が完成してい ないことから、工事完成 後に検討します。</p>	<p>山梨県 韮崎警察 署</p>

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
28	県道島上条宮久保絵見堂線	大埜バイパス、高原団地入り口付近から北方面	この場所は昨年、大型ダンプが事故を起こしていたり、亀沢へ抜ける広い道も朝の交通量が非常に多かったり、どちらの交差点もとても危険である。また、道幅が広く坂道のため、運転者がスピードを出して通行し危険である。横断歩道の設置と子どもの飛び出し注意等の標識、通学路であることを明示する標識等の設置を希望する。	<ul style="list-style-type: none"> ・昨年度、地域等から要望がありました。 ・横断歩道については、交通量が少なく道路形状がカーブになっているため設置はできません。 ・大型ダンプの事故付近の北進する道路は、大型車通行止めの申請中です。 ・昨年度、通学路を示すのぼり旗を設置しました。 	<ul style="list-style-type: none"> 韮崎警察署 防災危機管理課 教育総務課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【双葉西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
29	市道新町大埜線、	JR山本踏切	通学時間帯の交通量が多く、踏切を渡る、あるいは、踏切南側を横切るタイミングが難しく、危険。塩崎駅工事に伴い迂回車も多く、混雑の中、通行しなければならない。	<ul style="list-style-type: none"> ・踏切南側の停止線を4.5m下げます。 ・停止線を補修します。 ・塩崎駅周辺の工事終了後は交通量の減少が見込まれます。 	建設課
30	市道田畑笠石線	JR宇津谷ガード北	宇北方面から通学してくる子どもたちは、横断歩道を渡るため、ガードの向こう側にいかなければならない。道幅も狭く見通しも悪い中、朝の交通量は多く、スピードを出す車両も多々あり。歩道がないことも加わり危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・線路南側には横断歩道があり、これを線路北側の移設するということであれば対応を検討できますが、既存の横断歩道と要望する横断歩道の間隔が20メートル程度しかないことから、線路の両側に横断歩道を設置する必要性は認められません。 ・スクールゾーンは、街頭指導を実施しており、周辺の住民にも回覧板により周知を図っています。 ・スクールゾーンの補助標識の向きを、適正方向に戻します。 ・薄くなっている路面標示については、補修の申請をしました。 	葦崎警察署

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
31	市道下今井線	下今井交差点より入った旧道沿い	長く通学路が続いている。所々に逆U字の安全パイプはあるがほとんどは白線路側帯のみ。道幅が狭く交通量も多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・30cm(片側15cm)路側帯を広げます。 ・外側線の補修をします。 ・「通学路」の路面標示をします。 	建設課
32	市道下今井駒沢線	広域農道、光の里入り口四つ角	利用児童数は少ないが、とにかく、交通量が多く、スピードもすごく速い。保護者が自主的についてくれているが、押しボタン式信号があるとより安全である。	<ul style="list-style-type: none"> ・警察では、今年度から同広域農道において、速度取締りを中心とした取締りを行っています。 ・周辺道路の路面標示の補修をします。 	葦崎警察署 建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【玉幡中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
33	市道下堰道本線	玉幡中学校正門付近から南東(主要地方道甲斐中央線)に続く通学路	グリーベルトのペイントがはがれ、また、境界線の白線が薄くなって見えにくい箇所が目立ってきた。	・外側線の補修をします。 (H29対応済み)	建設課
34	市道八幡新田玉川線	西八幡公園からぶう亭に通じる通学路	グリーベルトのペイントがはがれ、また、境界線の白線が薄くなって見えにくい箇所が目立ってきた。	・外側線の補修をします。 (H29対応済み)	建設課

平成29年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【双葉中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
35	市道山本中村条線	塩崎駅から西の側道	グリーンゾーンがあるが、幅が狭く、生徒に接触することもある。特に、岩森踏切から西側の側道では危険な思いをする件が何件か発生している。	・スクールゾーンは、街頭指導を実施しており、周辺の住民にも回覧板により周知を図っています。	葦崎警察署