

令和 8 年9月受付分

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	9月1日	竜王新町地内	カーブミラー	枝木により安全確認が困難	対応完了	枝木を伐採しました。
2	9月21日	名取地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応不可	市管理外ミラーのため調整不可