

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	1	市道 竜王瀬間分北線	竜王2771番地付近	道が狭く入り組んでおり、見通しが悪い。側溝の川幅が広くなり、水量も多く柵もないため、増水時に危険である。	柵については道路が狭く設置が困難なため、通学路箇所のみ外側線とグリーンベルトの設置を実施します。	建設課
2	2	市道 古村本線 ほか	篠原2936番地付近	道がカーブしていて見通しが悪く、児童が横断する地点なので危険である。スクールゾーンではあるが、近隣住民の生活道路であるため、車の往来も多く、中にはスピードを出す車もあるので危険である。	前後に注意喚起の標識・路面標示あり。スクールゾーンのため、学校やPTAから自治会への周知をお願いします。また、児童への安全指導をお願いします。路面標示が薄れてきていれば、書き直します。	建設課
3	3	市道 篠原山宮司線	篠原2176番地付近	登校班の集合場所である。用水路が通っていて、増水時など落下の危険がある。	柵の設置は困難です。まずは、登校班集合場所の変更の検討をお願いします。鉄板の設置については、地元要望と隣接する地権者の同意書を建設課へ提出していただく必要があります。	建設課
4	4	市道 富竹新田西八幡線 ほか	ローソン甲斐篠原店付近 交差点	横断歩道の始点と終点にガードレールがあり、児童がガードレールを避けて横断するため、スムーズに横断できない。また、ガードレールがない所から車道に進入できるため、車が交差点に進入してから横断する歩行者に気づき、急ブレーキをかけることがある。児童以外の歩行者も危険である。	ローソン側については、一部ビームを撤去します。今後は、ボラード(車止めポール)の設置を検討していきます。	建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
5	5	市道 上篠原神明北線	竜王図書館駐輪場出入口付近	竜王図書館駐輪場の出入口（道路脇用水路にかけてある鉄板）を子どもが通る際、特に雨の日など滑りやすく水路の水かさも増して危ない。	鉄板に滑り止め等の施工を実施します。	建設課
6	6	①市道 竜小道路線 ②市道 富竹新田西八幡線、古村南線	①学校南東門付近 ②あおば幼稚園付近	①竜王小の南東門から出てすぐの側溝にだけ柵がなく危険である。 ②cafe LDK前からみさき薬局までの道路に歩道がなく、朝は車の往来が激しいため危険。	①については、学校からの指導をお願いします。 ②については、通学路ではない場所も含まれているため、グリーンベルトの設置はできません。また、住宅街の道路については、通学路ではないため、自治会からの要望書が必要となります。	建設課

【竜王南小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
7	1	市道 玉川万才線	万才地内の土肥マンション前から東方向への道	手前までは路肩線があるが、先へ進むと線がなくなっており、児童が歩行するときに道幅が狭くて危険である。	外側線の設置を実施します。	建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王北小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
8	1	市道 四ッ谷竜王川線	四ッ谷交差点付近	道幅が狭い上に側溝に蓋がないため、子どもが落下する危険性がある。実際に以前子どもが落下した。	溝蓋の設置については、地元要望と隣接する地権者の同意書を建設課へ提出していただく必要があります。	建設課
9	2	市道 慈照寺四ツ石線	赤坂台総合公園から竜王北小学校までの道	有刺鉄線がはられており、子どもたちの目の高さぐらいであるため、危険を感じる。	車道にはみ出していないため、学校にて対応をお願いします。	建設課
10	3	市道 竜王本線	本竜王簡易郵便局から竜王寺前道祖神まで	グリーンベルトが薄くなっている箇所があり、歩道と車道の区別が分かりづらく危険。	外側線・グリーンベルトの再設置を実施します。	建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王西小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
11	1	市道 西小学校線	竜王西小学校校門前	横断歩道の劣化	【防災】 甲斐警察署に報告し、対応していただく予定です。 【警察】 路面標示が摩耗しているため、警察本部に補修上申しました。（3月中旬頃対策予定）	防災危機管理課 甲斐警察署
12	2	市道 八幡新田玉川線	「アオヤマスーパー」～ 「風来坊」～「旧パン ドゥミ前横断歩道」	スピードを出して走行する車両があり危険。	通学路ではないため、自治会からの要望書が必要となります。	建設課
13	3	市道 玉川西条線	瑞良寺と玉川東集落センター付近の変則的な十字路	朝夕は交通量が多く、スピードを出している車もある。変則的な十字路のため横断する児童から車を確かめることができない。横断歩道もない。	路面標示の設置を実施します。	建設課
14	4	市道 月林線 ほか	魚竹寿司前の十字路	減速を促す看板、通学路の看板が劣化。	【建設】 全路線にトマレ（カタカナ）の路面標示があるため、今以上の対策は困難です。劣化した看板については、ポールが傾倒しているため撤去します。 【防災】 「スピードおとせ」と書かれた看板を設置します。	建設課 防災危機管理課
15	5	市道 玉川堀の内線 ほか	児童館南の変則的な五叉路	変則的な十字路で見にくい。	【建設】 路面標示の設置を実施します。 【防災】 甲斐警察署にパトロール及び取り締まりの依頼をしました。	建設課 防災危機管理課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島北小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
16	1	市道 天狗沢境線	敷島保健センター西側の道路	道路両側の樹木が道路の上まで生い茂り、見通しが悪い。また、その箇所を避けて通るため自動車との接触が心配である。併せて、樹木等からの落下物も多くある。	敷島支所環境土木係にて地権者各位に伐採を依頼し、伐採済みです。	建設課

【敷島南小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
17	1	市道 境大下条線	ブルーアース西側道路 ファミリーマートの信号 交差点の少し手前まで	光建設前の交差点の点滅信号がなくなったことで、車のスピードが速くなっている。道幅が狭いので、車が対向で走っていると、通行している児童とスレスレである。	外側線・グリーンベルトの設置を実施します。	建設課
18	2	市道 境大下条線 ほか	光建設前の交差点	点滅信号がなくなったことで4方向から車両が出てくるので、児童が道路を渡る時にとても危険である。2段階で渡らなければならない児童もいる。待機場所が狭い。	【警察】 押しボタン式信号機の設置は、支柱場所が確保できないこと及び歩行者滞留場所が確保できないため、困難です。安全対策として、パトロールを強化します。待機場所が狭い件については、道路管理者に道路改良をお願いします。 【建設】 待機場所の確保については、現況では難しいため、地権者との交渉を行います。	甲斐警察署 建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島南小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
19	3	市道 泉尻1号線	レストランブレーメン付近	横断歩道がないため、道路を渡る児童がいることを運転手から認知しにくい。また、斜めに渡る児童が多い。	【警察】 横断歩道要望書の提出をお願いします。 要望書の提出条件として、路側帯を通行する歩行者等の安全確保のため、標識設置場所をブレーメン側に寄せる必要があります。その場合、標識板がブレーメンの敷地内に侵入すること、標識柱が客の利用や同店の営業の妨げになる等の課題があります。 要望者または自治会長は、ブレーメンと協議をした上、標識設置の同意書を取る必要があります。また、住民と協議を行い、自治会長から要望書の提出をお願いします。要望書及び同意書が届き次第、対応します。 【防災】 要望書を甲斐警察署に上申しました。結果は、周辺住民の合意形成がとられておらず、道路標識設置基準に基づいた設置場所の確保ができないため、設置はできないとの回答でした。 児童を横断させる場合は、保護者や学校での対応をお願いします。また、児童への安全指導をお願いします。	甲斐警察署 防災危機管理課
20	4	市道 長塚名取線	長塚第2踏切前の北側道路	車の抜け道になっていて、スピードを出す車が多い。	【警察】 まずは道路管理者で速度抑制対策をお願いします。それでも改善されない場合は、速度規制要望書の提出をお願いします。 【建設】 外側線・グリーンベルトの設置を実施します。	甲斐警察署 建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島南小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
21	5	市道 三味堂村上線	漁師の台所、学習空間の前の横断歩道	点滅信号のため、車両側の信号の変化の見落としが多々あり、信号無視や停止線を越えて横断歩道上で停止する車もある。	【警察】 黄色点滅信号である理由は、南北の道路から車両等が出てくることへの注意を促すためなので、青信号へ変更することはできません。 【建設】 路面標示または看板の設置を実施します。	甲斐警察署 建設課
22	6	市道 松尾神社東側線	漁師の台所、学習空間の前の横断歩道	大雨の際、側溝から道路に水が溢れていたことがある。	近づかないように学校からの指導をお願いします。 改善策については、地元要望を建設課へ提出していただく必要があります。	建設課
23	7	市道 御証作東側線	エネオスからパークスへ向かう途中の水路	柵があるが、蓋のない大きめの水路であり、のぞき込む児童が落ちたら危険である。	近づかないように学校からの指導をお願いします。 柵の増設については、地元要望を建設課へ提出していただく必要があります。	建設課
24	8	市道 開発1号線	さつき野入口の自販機、美容院を過ぎて松島団地入口（信号あり）のところの水路	柵がないので、高さ1m以上の下に落ちたら危険である。	転落防止柵の設置を実施します。	建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【双葉東小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
25	1	農道	諏訪神社前道路～オプトビレッジ入り口	双葉保健センター前交差点を避け、甲府韮崎線(穂坂路)から大袋バイパスへ入る抜け道となっていること、宅地造成も進んでおり交通量が増えていることから、児童の登下校において危険な状況である。	【双葉支所】 一時停止線については、対象となる車両が開発区域の数世帯しかなく、通過交通も無いため、まずは地域で通勤時などに気を付けるように指導をお願いします。 【防災】 カーブミラーについては、土地の所有者に承諾を取ってください。その後、現地を見て検討します。	双葉支所 防災危機管理課
26	2	県道 甲府韮崎線	穂坂路沿いドラッグストア「コスモス」出入口	滝坂地区の児童がコスモスの前を通過して登下校しているが、コスモス駐車場に進入もしくはコスモス駐車場から穂坂路に出る自動車が歩道を通過する際、駐車場側に歩行者に対する安全確認を呼び掛ける表示等がなく、登下校で通過する際に事故等の危険がある。	土地の所有者・管理者に対策を依頼し、店舗駐車場の出入口に左右確認等注意関係の看板を設置していただきました。	事務局
27	3	市道 新町大袋線 ほか	セブンイレブン甲斐双葉岩森店前交差点	多くの児童生徒が通過する交差点であり、通勤時に渋滞を避け迂回した車両の抜け道ともなっている。通過する車両も多く、横断する児童生徒も多いことから、渋滞が発生しやすい箇所である。また、車両通過を待つ児童生徒が待機するスペースもなく、セブンイレブンの駐車場に溜まるくらいしか場所がないため、非常に危険な交差点となっている。	今年度、横断歩道部にグリーン塗装を行ったことにより、以前より運転手に注意喚起ができると思われます。 セブンイレブン側の待避所については、地権者との交渉が必要となるため交渉を行います。 木馬亭側のポールについては、木馬亭の駐車場も絡んでいるため、交渉を行います。	建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【双葉西小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
28	1	市道 田端駒沢線	宇津谷金剛寺地内、J R 金剛地トンネル上の道路	甲州街道と広域農道間の抜け道として通行する車が多い。長い坂道で、車のスピードが出やすい。また、カーブが深く、しっかり減速して曲がらないと道の端を通行する児童の方に大きく寄ってしまつて危険。運転手に減速を促したい。	【建設】 路面標示の再設置を実施します。 【事務局】 建設課の路面標示にて対応します。それでも改善されない場合は、のぼり旗の設置を検討します。	建設課 事務局
29	2	市道 下今井線	旧甲州街道下今井横町地内 道祖神付近と下今井2442-1付近のカーブ	竜王から国道20号へ抜ける車の交通量が多い。歩道がなく道幅も広くないため危険である。特に急カーブであるこの2カ所は、危険度が高い。現在の表示（路面標示、看板等）を目立つように補修し、運転者に減速を促したい。	【建設】 「児童に注意」または「通学路」の路面標示については、手前に横断歩道や「速度おとせ」などの路面標示が多いため、減速の路面標示の再設置を実施します。看板の取り替えについては、設置位置を確認し設置します。 【防災】 甲斐斐崎交通安全協会事務局へ報告しましたが、看板の取り替え等ではなく、のぼり旗等別の方法を検討すると回答がありました。	建設課 防災危機管理課
30	3	市道 下今井線	旧甲州街道下今井上町地内 自性院から下今井交差点までの道路	竜王から国道20号へ抜ける車の交通量が多い。歩道がなく道幅も広くないため危険である。	グリーンベルトの設置を実施します。	建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王中学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
31	1	県道 甲斐中央線	竜王中学校前横断歩道	道路工事に伴う信号移設により、南側から走ってくる車の運転者から信号が見えづらくなった。信号に気づかず横断歩道に進入した車と子どもとの接触事故の危険性がある。	【県】 停止線は警察が所管となるため、甲斐警察署へ要望してください。 【警察】 警察本部に上申します。停止線を5m下げる予定です。	山梨県 甲斐警察署

【玉幡中学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
32	1	①県道 甲斐中央線 ②市道 新居中八幡線	西八幡963-4付近	①県道を横断する際の手押し信号の時間が短い。 ②信号西側の道路が狭く、両側に古いブロック塀が並んでおり、地震等での倒壊の心配がある。	【警察】 全体の信号機の周期が決められている関係で、歩行者用信号の秒数を長くすると主道路の青信号の秒数が短くなり、円滑な交通流に影響が出ることがあります。こちらの歩行者用信号の長さは令和3年に時間を長くしているため、これ以上の延長は困難です。道路管理者に道路改良をお願いします。 【県】 路面標示を実施します。 【建設】 ブロック塀は地権者の責任になるため、建設課では対応できません。学校やPTAから自治会を通して、地権者へ伝えることができないか検討願います。	甲斐警察署 山梨県 建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【玉幡中学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
33	2	市道 中八幡冷間線	西八幡1825-3付近	バス通り（高礼前信号）と廃軌道（下八幡一区信号）を横断して学校へ向かうが、道路幅が狭く交通量が多い。横断側の信号の時間も短い。	【警察】 停止線の摩耗は、警察本部に補修上申します。歩行者用信号の秒数については交通流への影響から、延長は困難です。道路管理者に道路改良をお願いします。 【建設】 外側線の設置を実施します。また、通学路の路面標示の設置を実施します。	甲斐警察署 建設課
34	3	市道 玉川万才線	甲斐市玉川東（松の木）道祖神近く（玉川278付近）	道路幅が狭く、歩道がある。自転車の通行において、死角で見にくい。	【建設】 「すれ違い注意」等の路面標示の設置を実施します。 【防災】 カーブミラーが設置されていたため、鏡面を清掃しました。	建設課 防災危機管理課
35	4	市道 下堰道本線	西八幡2939付近	グリーンベルトのある通学路だが、通勤時の抜け道となっている。南側から歩道を歩いている生徒と抜け道として県道に出ようとする車に勢いがあり、接触しそうになる。死角で見にくい部分が多い。	【警察】 まずは、道路管理者で安全対策の検討をお願いします。段階的に安全対策を行った上で改善されない場合は、一時停止規制要望書の提出をお願いします。 【建設】 「飛び出し注意」等の路面標示の設置を実施します。	甲斐警察署 建設課

令和6年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王北中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
36	1	市道 慈照寺四ツ石線 ほか 竜王644-5	細い道の十字路で見通しが悪いが、一時停止なしで車が行き来するので危険である	【警察】 まずは、道路管理者で安全対策の検討をお願いします。段階的に安全対策を行った上で改善されない場合は、一時停止規制要望書の提出をお願いします。 【建設】 東西に渡る市道に誘導停止線の設置を実施します。	甲斐警察署 建設課

【敷島中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
37	1	県道 甲斐中央線 西町交差点付近	ガソリンスタンドから南方面に自転車が通行する際、歩道はあるものの、自転車通行帯はなく自転車の通行が困難な時がある。	今後、中北建設事務所が実施する街路事業により道路が拡幅される予定です。計画では一般部において路肩1.5m、両側歩道3.0mとなる見込みです。	山梨県

【双葉中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
38	1	市道 山本新田線 ほか 高速道路両側側道交差点	高速道路両側に側道があり、両側が十字路になっている。信号がないので車が速度を落とさず走ってくるので、生徒と衝突する危険がある。	【防災】 側道は一時停止規制であるため、甲斐警察署に停止線の引き直しを依頼しました。 カーブミラーについては、自治会からの要望を提出してください。提出後、検討します。 【警察】 停止線の摩耗は、警察本部に補修上申しました。(3月中旬頃対策予定)	防災危機管理課 甲斐警察署