

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	古村本線	古村地区 山縣神社の旗振り場所のスクールゾーン	スクールゾーンへの進入車、出る車が多い。また、スピードを出してスクールゾーンを進行する車が多い。（旗振りをしてくださる方からの意見多し）	【建設】令和3年度、スクールゾーンの路面標示の補修を行う予定です。 【警察】定期的に警察による取締りを行っているため、引き続き行います。	建設課 葦崎警察署
2	古村新道線	古村地区 大唐商事前	スクールゾーンからの侵入車が多く、20号に抜ける車が多く、高速で走る。	【建設】スピード落とせ等の路面標示で対応を検討します。 【防災】南側通学路に歩行者用ストップマークを設置	建設課 防災危機管理課
3	古村本線	古村地区 山口温泉 串亭福よし前 戸栗住宅前	交通量が多く、高い塀やT字路があり、見通しが悪い。	令和3年度、交差点鉾2か所及び交差点注意の路面標示を設置予定です。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【玉幡小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
4	甲斐中央線	甲斐市西八幡「玉幡小学校入口」交差点	交差点が広いため、歩行者用信号が青になって渡っても黄色信号で侵入した車が交差点内にある場合がある。実際H30,1に青信号で渡った児童が交通事故にあってしまった。	【県】外側線等の補修を検討します。 青信号でも気を付けて渡るよう、児童へ注意を促してください。 【警察】横断歩道を補修します。	山梨県 韮崎警察署
5	一本橋道線 柳原支線 一本橋立川線	甲斐市西八幡3304-1住宅前 交差点	近年住宅が急増し交通量が増え、一時停止(法的拘束力のない)表示はあるがしっかり止まらない車も多く、出合頭の衝突事故も起こっている。今のところ児童の被害はないが交通事故発生が危惧される。	【建設】R1.6月路面標示済です。 【警察】道路標識の設置希望があれば、区長と学校の連名で要望書を提出していただければ検討します。	建設課 韮崎警察署

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
6	南小学校線 東冷間南小線	竜王南小学校 南西門付近の水路	水路に柵や甲蓋がないため、危険である。柵を設置していただければ安全性が高まる。	今年度転落防止柵等の設置予定です。	建設課
7	玉川万才線	甲斐市 万才 土肥マンション付近の通学路	道幅が狭く、交通量が多いが歩道と車道の区別がなく危険である。	昨年度、道路へ「通学路」と表示済です。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
8	形部塚御岳道線	国道竜王小入り口交差点から入ったJRガード下（竜王1区2区の児童の通学路）	ガード下が狭く、車1台の幅しかない。上から下ってくる車がガード下に入ってくる車のスピードが高い。児童が通行するときに車と接触しそうで危険を感じる。	【建設】 昨年度、学校横グリーンベルト・外側線の施工済です。 【警察】引き続きスクールゾーンの取り締まりを行います。	建設課 葦崎警察署
9	赤坂公園本線	竜王ドラゴンパーク東T字路交差点 （下今井学区通学路）	横断歩道はあるが信号がないため、スピードを出した車が通過するので危険を感じる。	横断歩道の補修済です。 定期的に速度の取り締まりを行います。	葦崎警察署
10	新町本線 赤坂四谷線	生そば美好庵前T字路	交差点の歩道に児童が集合する時間帯があり、混雑するため車に接触しそうで危険である。	今年度9月にT字路東側にボラードを設置済です。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
11	アルプス通り	甲斐市西八幡4051-6前の歩道 (アルプス通り沿い麦秋庵向かい側の歩道)	歩行者に注意を促す歩道上の「止まれ」シールが消えている。また、植え込みがありわき道から出てくる車から歩行者が確認できない。	今年度10月に歩行者用ストップマーク施工済です。	建設課 防災危機管理課
12		太陽建機レンタル竜王支店横の水路	歩道から落ちないように柵と落下した場合暗渠になっている水路に流されないようにする網があるが、網のほうを外されている。	網を直しました。また、定期的に掃除をします。	建設課
13	玉川万才線	甲斐市西八幡2032付近のカーブミラー (ほうとう小作の東側、玉川地区と西八幡地区の境付近)	カーブミラーの表面がくもり、見通しの悪い部分を確認できない。	今年度10月にカーブミラーをきれいにしました	防災危機管理課
14	玉川西条線	甲斐市玉川329-1の前の道路 (瑞良寺前の道路)	路側帯の線が消えている	令和3年度、外側線の引き直しを予定しています。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
15	榎新田線	甲府バイパストヨタカローラ山梨前の「富竹新田」の信号から北へ入り、ぼんち食堂に抜ける道の途中 宮坂製作所を過ぎたところの横断歩道	狭い道の割に交通量がある。かかっている横断歩道のラインや横断歩道手前の菱形のラインが消えかかっている、ドライバーが意識しにくい。	横断歩道等の補修済です。	葦崎警察書
16	名取中央道線	名取地区 美術館通り沿い「うな竹」の角を北進したところの「渡辺建設興業(株)」の北側の道	狭い道で、歩道部分が車道部分より高くなっているが、通る車によっては、片輪を歩道部分に乗り上げて走行してくる。	通行車両への注意喚起看板の設置を検討します。	建設課
17		「シルクタウン」東側の水路	7月17日の朝、雨による増水のため水路があふれそうになっていた。柵が設置されているが、道まで水があれてた場合、危険である。	増水については、対策を検討中です。増水時などは、水路へ近づかないよう指導していただきたい。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
18	境大下条線 甲斐葦崎線	総文入口交差点（新しくできた巴里という洋菓子屋の駐車場）	駐車スペースが狭く、バックで出る車が危険。	店舗へ車両の駐車方法、誘導、児童への注意喚起について依頼済。	葦崎警察署
19	東町町屋線	学校南（クリエイティブルーム前の道 中下条1600-7）	狭い道だが、車の速度が速く、横断する時危険。	【建設】今月度9月に、「学童注意」の路面表示を設置済です。 【警察】一時停止線等路面標示の補修済みです。	建設課 葦崎警察署
20	仲町大下条線	新町公民館前の十字路	変則十字路になっており、しかも一時停止をしない車が多い。	定期的に取り締まりを行います。	葦崎警察署

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
21	牛匂大久保線	神明神社裏から敷島台へのぼっていく道路	現状は、朝はのり面側に道路右側を児童は下ってくる。帰りは、山側の右側をのぼる。のぼる際、右カーブがあるのでカーブ付近での下り車両との見通しが悪く危険。のり面側（南側）に車道との区別の何かがある歩道を設置してほしい。	外側線の設置などを検討します。	建設課
22	開発2号線 境大下条線	富士幼稚園前より5m程南の横断歩道	横断歩道の塗料が剥げ始めていて、ドライバーへの注意喚起という点で弱いので、濃く塗ってほしい。また、横断歩道前後に徐行を促す「スピード落とせ」などの路面標示をしてほしい。	【建設】令和3年度、「スピード落とせ」等の路面標示の引き直しを予定しています。 【警察】路面標示の補修を上申済です。	建設課 葦崎警察書

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
23	南小通り線	学校北門付近の道路	降雨量によっては、道路が冠水し、児童が通ることができず、迂回を余儀なくされる。	現状を確認し、対応策等を検討します。	建設課
24	長塚大下条線 南小通り線	学校北側の交差点	生活道路となっており、交通量が多い。 点滅信号と緑信号となっており、交差点北側は、歩道と車道の区別がない。	現状を確認し、舗装工事と合わせて対応します。	建設課
25	松尾神社東側線 中沢東側線 松島団地本通り線	学校北側の交差点	生活道路となっており、交通量が多い。 点滅信号はあるが、歩道と車道の区別がない。	外側線の引き直し済です。	建設課
26	開発1号線 貢川端宅造1号線 松島団地本通り線	甲斐市中下条柳田西側の交差点	信号はあるが、交通量が激しい交差点である。 児童は、信号が変わるまで歩道で待っている。	ボラードの設置等について検討しています。	建設課
27	開発1号線 さつき野中線	甲斐市中下条柳田の交差点	信号はあるが、交通量が激しい交差点である。 児童は、信号が変わるまで歩道で待っている。	ボラードの設置等について検討しています。	建設課
28	開発1号線 境大下条線	甲斐市中下条柳田の交差点	信号はあるが、交通量が激しい交差点である。 児童は、信号が変わるまで歩道で待っている。	ボラードの設置等について検討しています。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【敷島南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
29	仲町大下条線 甲斐松ノ尾通り	甲斐市大下条宝珠寺北側の 交差点	信号はあるが、交通量が激しい交差点である。 児童は、信号が変わるまで歩道で待っている。	ボラードの増設等について 検討しています。	建設課
30	松尾神社東側線	甲斐市大下条薬局東南側の 交差点	信号はあるが、交通量が激しい交差点である。 児童は、信号が変わるまで歩道で待っている。	ボラードの増設等について 検討しています。	建設課
31	県道甲斐中央線 長塚大下条線	大下条原山神社の交差点	信号はあるが、交通量が激しい交差点である。 児童は、信号が変わるまで歩道で待っている。	工事終了後、歩道整備予定 です。	山梨県
32	境大下条線 大下条竜王赤坂線	大下条原山神社西側の交差 点	点滅信号はあるが、生活道路で、交通量の激しい交差点である。	【建設】 十字路の南側道路 (田んぼ側)に、今年度、 外側線を設置しました。 【警察】引き続き取締を行 います。	建設課 韮崎警察署
33	前宮清水尻線	長塚第2踏切	生活道路となっており、交通量の激しい踏切である。	道路標示やグリーンベルト を施工済です。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【双葉東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
34	甲府韮崎線	関谷橋東交差点	交通量が多く、右左折車が多い。横断歩道はあるが、歩行者用の信号機がない。	歩行者用信号機の設置が検討できるため、設置を要望する場合は、地域の自治会長の連名で申請書を防災危機管理課経由で韮崎警察署へ（学校名）で出してほしい。	韮崎警察署
35	団子笠石線	茅ヶ岳東部広域農道模擬パトカー常置の交差点及び交差点から団子橋に至る歩道の改修	交通量が多く、スピードを出す車も多いが信号機がない。原則を促す表示が薄くなってきている。速度制限の標識もない。また、交差点から団子橋に至る通学路の歩道が狭く、とても危険である。	今後、歩道の改修整備を予定しています。	建設課
36	山本新田線	新田5差路	交通量が多いが、信号機、横断歩道がない。白線や道路標示も薄くなってきている。	【建設】道路標示等引き直し予定しています。 【警察】横断歩道の設置を上申中です。	建設課 韮崎警察署
37	鳥ヶ池1号線 宮久保絵美道線 新町大垓線 下今井駒沢線	響が丘団地周辺・菖蒲沢地区通学路・ 双葉中前の歩道・（株）カジハラ双葉店前の歩道	雑草が生い茂っており、そのため歩道ではなく車道を歩く様子が多々見られる。	雑草の除草等については、対応しております。	建設課
38	大垓北浦線	学校から竜地公園横の道	狭い道だが車の往来が多い。	通行車両に対し児童注意を促す路面標示等を検討します。	建設課
39	登美団地大屋敷線	双葉店入り口の横断歩道	車の出入りが多く、下校時は特に横断するタイミングが難しく危険である。	【防災】R2.9歩行者用とまれマークを設置しました。 【警察】横断歩道の補修上申済みです。	防災危機管理課 韮崎警察署

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【双葉西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
40	新町大垓線	JR山本踏切	通学時間帯の交通量が多く、踏切を渡る、あるいは、踏切南側を横切るタイミングが難しく、危険である。	停止線を補修済です。	建設課
41	横町竜王線	下今井交差点より入った旧道沿い	長く通学路が続いている。所々に逆U字の安全パイプはあるがほとんどは白線路側帯のみ。道幅が狭く交通量も多い。	歩道の設置は宅地への入り口や道路幅確保のため、外側線を設置しました。なお、外側線等を補修済です。	建設課
42	茅ヶ岳広域農道 志田笠石線	広域農道の「ひかりの里」 入り口四つ角	利用児童数は少ないが、交通量が多く、スピードもすごく速い。保護者が自主的についてくれているが、押しボタン式信号がある とより安全である。横断歩道の表示が不明瞭である。横断旗はある。	信号の設置は困難です。 横断歩道の補修を上申します。	韮崎警察署
43	田畑笠石線	JR宇津谷ガード北 「レジ デンス双葉」前とその北	道路幅が狭く、2か所に「徐行」の表示があるが、不明瞭である。ほとんど見えない。	路面標示（徐行）の引き直しを予定しています。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
44	富竹新田西八幡線	竜王中南交差点～ローソン(甲斐篠原店)	交通量が多く道幅が狭い。停止線等道路標示済みであるが、住宅地方向への信号のない変則交差点がある。	停止線等路面標示済です。	建設課
45	富竹新田西八幡線	ローソン(甲斐篠原店)～山縣神社	道幅が狭く、信号のない変則交差点がある。押しボタン式の信号機があるが、歩道が反対側に移り、歩道が狭い。	今年度8月に、外側線を引き直しました。歩道上を歩くよう学校で指導をお願いします。	建設課
46	古村本線 古村新居線 古村横道線	古村地区 火の見櫓交差点	道幅が狭く信号が無い。定期的に警察による取締まりが行われているようであるが、「止まれ」の標識があるにもかかわらず、一旦停止をしない自動車が多い。	定期的にと取締りを行います。	韮崎警察署
47		竜王中テニスコート北側道路	歩道がない道路に、陥没した穴が数か所あり危険がある。	道路の舗装補修工事済です。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【玉幡中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
48	下堰道本線	玉幡中学校正門付近から南東(県道甲斐中央線)に続く通学路	車のすれ違いの際にはグリーンベルトを使わなければすれ違うことのできない現状。特にクランクの部分でのすれ違いが非常に難しく、歩行者にとっても危険でしかない。スクールゾーンの設定もない。	30キロ規制道路です。幅員が広い箇所はポストコーンを設置し、幅員を視覚的に狭くする予定です。	建設課
49	中八幡中道線	バックネット裏の交差点	大雨が降ると道路と水路の境がわからなくなってしまう	今年度、水路への蓋掛け等を行います。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王北中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
50	形部塚御岳道線	甲斐市竜王の竜王北児童館 前の南北の道	南に下る道は幅が狭く、路肩は段差があるが一人通るのが精一杯の幅であり、下校時には200人が一気に通過するので、どうしても広がってしまい危険である。また、北に上っていく道には側溝にふたがないので、転落の危険がある。	側溝への蓋設置を検討しますが、通行時には広がらないなど、生徒へ指導もお願いします。	建設課
51	北小学校2号線	甲斐市竜王の竜王北児童館 前から東にのびる道	強い雨の時、上の小学校校庭から落ちてくる水が多く、道いっばいに広がる大きな水たまりができるため、通行に支障がある。	現状を確認し、対応策などを検討します。	建設課

令和2年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【双葉中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
52	新町大垓線	中央道にかかっている「学校橋」北T字路	双葉東小方面から通学してくる自転車と、通勤車との接触が予想され、とても危険である。	外側線の設置などの対策を検討します。 生徒には左折車に注意するよう指導をお願いします。	建設課
53	下今井駒沢線 新町大垓線	学校北 セブンイレブン 信号交差点	学校橋から南進する自転車と自動車が、道幅が狭いため接触の危険性が高い。	外側線の設置などの対策を検討します。 生徒には左折車に注意するよう指導をお願いします。	建設課