

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【竜王小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	富竹新田学校道支線	富竹新田1265番地2 仲町区公民館前	仲町区公会堂付近に溝蓋がなく、集合場所で待っていると、側溝に落ちてしまった子どもがいて危険である。	側溝に鉄板をかけ、ポストコーン2基設置しました。	建設課
2	国道20号線	富竹新田1258番地から1262番地付近の歩道	雑草が伸びており、それをよける自転車が児童に近づいてくる。	植え込みの雑草は処理済です。	国土交通省
3	市道古村本線	山縣神社南側 大弐学問通り沿い	山縣神社南西角に横断歩道や標識がないため、横断中の児童が入るにもかかわらず左折車に十分な注意喚起がされず、大変危険である。	ポストコーンを設置しました。	建設課

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【玉幡小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
4	市道下堰道本線	エステージ交差点から西八幡2954宅まで	グリーンベルトの塗装が薄くなってしまっている。また、雨の日にグリーンベルトが滑りやすい。エステージ交差点は、今は2カ所が一時停止になっているが、どの道路が優先かわかりづらく、歩行する児童も車も戸惑う。	交差点部分の白線の引き直しました。	建設課
5	市道中八幡冷間線	西八幡1144宅から995-1宅間の道路	道が狭い。通勤時抜け道に使う車が多い。朝児童の登校時と重なり危険である。	グリーンベルトを設置しました。	建設課
6	市道上篠原玉小線	学校東門の前を中八幡公会堂方面へ向かう道路脇の用水路	水量も多く流れも速い。降雨量が多く、水があふれたときに児童が落ちてしまう危険がある。	柵の改修を行いました。	建設課

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【竜王南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
7	市道祖母川西条新田線	学校東側押しボタン式信号交差点付近歩道	抜け道として利用する車が有り、通行する児童が多いので危険。	路面に「通学路」の表示をします。	建設課
8	県道甲府南アルプス線	バス通り サンドラッグ前の道路	山梨中央銀行南竜王支店の信号を北進して、サンドラッグの前のバス通りを東に向かう道に歩道がほしい。	着色による路面標示を3箇所新設しました。 ※「通学路あり 児童注意」	山梨県

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【竜王北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
9	市道四ツ谷十蔵窪線	竜王4区公会堂近くのス クールゾーンでない車道	スクールゾーンでない車道が、市役所方面への抜け道にな るために、車両がスピードを出して危険である。	・路面に停止線(4か所) を標示しました。 ・南側路面に「通学路」 の標示をしました。	建設課
10	市道竜王判家塚線 市道東裏十蔵窪線	竜王2区 西保育園近くか ら、ファミリーマートへの 道	道幅が狭く、カーブしているため、車同士がすれ違う際や、 急いで走っている自動車が歩行者の近くを通り危険である。	路面に「通学路注意」の 標示をします。	建設課
11	市道新町本線	赤坂へ向かう車道で、美 好庵近くの信号機の横 断歩道	歩行者の青信号が短く、複数の登校班が美好庵側から横 断歩道を渡り終えたとき、待機スペースが狭く危険である。	既存のポールに注意喚 起の看板を設置します。	建設課
12	県道甲斐芦安線	国道52号線、有泉輪業 前の押しボタン式信号の ある横断歩道	国道52号線を信玄橋から甲府方面へ進行する際、朝日の まぶしさで信号を確認しにくく信号無視をしてしまうことが多 く、信玄橋方面へ向かう車が渋滞していると甲府方面の車 から横断中の児童が見えていないこともあり危険である。	当該信号機はすでに LED信号機に変更され ております。	韮崎警察 署

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【竜王西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
13	市道八幡新田玉川線	新田一区ぶう亭西側の通学路	ぶう亭北側にはグリーンベルトが設置してあるが、バス通りの南側には設置されていないため、同様に設置してほしい。	路面に「通学路」の表示をします。	建設課
14	市道下堰通学道線 市道西小学校線	竜王西小正門東側T字路	T字路北側に新築住宅が有り、塀を作ったために見通しが悪くなった。そのため、カーブミラーの増設をお願いしたい。	・既存のカーブミラーの向きを変えました。 ・カーブミラーにかかっている柿の木の処理を土地所有者に依頼しました。	防災危機管理課
15	市道玉川万才線 市道玉川通学道線 市道松ノ木線	玉川東地区235番地2付近のT字路	デイサービス「あしたも元気」付近のT字路に標識等がないために止まらないで通過してしまう危険がある。	優先道路を確認して路面に停止線を標示します。	建設課

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【竜王東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
16	国道52号線	名取交差点	交通量が多く、道幅が狭い。 左折、右折時に巻き込み等の事故が起きることが予想され、大変危険である。 通学路である事の表示等があるとよい。	安全対策として現在設置されているポストコーンの間隔が広い間隔に1基追加設置します。	国土交通省
17	赤道(市道ではない)	富竹新田856番地付近のシルクタウン北側からフロレゾンにつながる道路	富竹新田1区と名取区の児童の通学路になっている。雨天時に車が通ると、水が歩道にかかるため、児童にもかかってしまうことが多い。(車道の舗装状態によるものとも考えられる。)	ポールと柵を設置しました。	建設課

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【敷島小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
18	市道正連寺2号線 市道正連寺5号線	東町交差点近くのガソリンスタンド横の通学路	＜平成26年度からの要望事項となります＞ 朝の出勤時間帯、裏道として利用する車の通行が多く危険である。	路面に「通学路」の標示をしました。	建設課
19	市道川辺町堅町線	本校北門側の道路	①裏道として利用する車の通行が多い道路であるが、学校裏手の横断歩道、横断歩道を示す道路上の標識(◇マーク)及び歩道を示す白線が一部消えている。 ②県道中下条甲府線・東町交差点に続く道(セブンイレブン脇)の道幅が急に変わるので注意喚起の看板等の設置を要望。	①・外側線の修正をします。 ・横断歩道、ダイヤモンドについては、補修上申済みです。 ②標識は既にあるため、道幅が狭くなる部分の外側線を修正します。	建設課 葦崎警察署
20	県道甲府葦崎線	学校前のバス通り	登校時、中学生や高校生等の自転車通学と重なる事が多い。歩道を走る自転車が多く、接触事故が生じる危険がある。自転車ゾーンの設置を要望。	平成28年4月、交通規制課宛に自転車通行帯の設置について上申済みです。	葦崎警察署

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【敷島北小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
21	敷島北小学校児童通学路全体	敷島北小学校児童通学路全体	通学路に「児童通学路」の幟が立ててあるところがあるが、全体的に不足しているのもう少し欲しい。	必要な箇所には、随時設置します。	教育総務課
22	農道菅口線	睦沢地区上菅口通学路路肩石積	路肩石積が崩壊している。道路が滑りやすく、坂道であり危険。	コンクリート塗装とガードパイプを設置しました。	建設課
23	県道敷島竜王線	睦沢地区亀沢久保バス停付近 (向かいに敷島醸造があります)	長い下り直線より大きな左カーブになる箇所。車のスピードが上がり、カーブで膨らみそうになるので、はみ出し回避の為、逆に内側ぎりぎりになる車もあります。路肩も狭く見通しも悪いため登校中の児童に危険な箇所。	・既設の減速マークを復旧しました。 ・「歩行者注意」の路面標示を新設しました。 ・土地所有者にご協力いただき、上り、下りの民地各1箇所に注意喚起の看板を設置しました。	山梨県建設課
24	市道天狗沢境線	志麻の湯の信号機付近カーブ	天狗沢から志麻の湯に抜ける道沿いの斜面の木が生い茂り、見通しが悪く危険である。以前も伐採していただいたので、定期的な伐採をお願いしたい。	定期的に伐採を行っています。	建設課

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【敷島南小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
25	市道長塚名取線 市道前宮清水尻線	長塚311番地 敷島土地から長塚神社方面等に向かう三叉路	朝夕の交通量が多い。しかし道幅は狭く周りからの見通しも悪い。事故も発生しており一時停止の表示や簡易点滅信号等の設置など対策が必要である。	・路面に三叉路の標示をします。 ・「子どもとびだし注意」の看板を設置しました。	建設課 防災危機管理課
26	市道境大下条線	大下条750-1ブルーアース南北道路	年々交通量が増加していて車がスピードを出しながら白線をはみ出して走行している事例が報告されている。早急な対策を講じたい。	・要望場所付近の「金の尾信号交差点」において交通指導・取締りを実施・対応中です。 ・通学路であることを標示する安全施設を設置します。	葦崎警察署 建設課

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【双葉東小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
27	市道大笠滝坂線	青竜寺南道路と小学校東入口より北へ行く市道の交差点	青竜寺側よりカーブしており、見通しが悪く、運転者から児童の横断が予測できず、急な横断に対応できない。通学路であることを明示する標識等の設置を希望する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面に停止線、交差点の標示をします。</li> <li>・「子どもとびだし注意」の看板を設置します。</li> </ul>	建設課 防災危機管理課
28	県道甲府葦崎線	県道6号線(いちやまマート～セレオホール間)	現在工事中であるが、自転車で車道を通行することは交通量が多く危険である。完成時には、4mある歩道に小中学生が通行できるように普通自転車通行指定部分の道路標示を設置して欲しい。また、現在工事中であるため歩道が狭く、また歩道と車道が近く危険を感じる。また舗装がでこぼこで歩きにくく危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険と認められる箇所の舗装、補修をします。</li> <li>・普通自転車通行指定部分の道路標示設置については、現時点において工事が完成していないことから、工事完成後に検討します。</li> </ul>	山梨県 葦崎警察署

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【双葉西小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
29	市道新町大垈線	山本踏切	朝の通学時間帯には、上り下りの3本の列車が通過する。そのたびに登校班は踏切を渡り切らねばならず危険が伴う。また、枝道もあり南北の主要路の交通量が多いために踏切を渡るタイミングがさらに難しくなっており、大変に危険である。	・路面に「通学路」、停止線を標示しました。 ・カーブの手前に「通学路注意」を路面標示しました。	建設課
30	市道田畑笠石線	JR宇津谷ガード北から ハッピー美容院さん方面	宇北方面から通学してくる子どもたちは、横断歩道を渡るため、ガードの南側に行かなければならない。道幅も狭く見通しも悪いが、交通量は多く、スピードを出す車も多く、歩道がなく大変危険である。また、線路北沿いの道へはスクールゾーンの時間帯に侵入してくる車もあり、道幅も狭いため、車とのすれ違いが危険である。	既存のポールに「子どもとびだし注意」の看板を設置しました。	防災危機管理課
31	市道志田塩崎町線	国道20号塩崎交差点から 双葉西小方面に向かう市道入口	国道20号塩崎交差点付近に大型中古車店がオープンし、甲府方面からの車が通学路となっている市道に右折し入店するため、交通量の増加が見込まれる。通学路であることを明示する標識等の設置を希望する。	・路面に「通学路」の標示をします。 ・通学路であることを示すのぼり旗を設置しました。	建設課 教育総務課

## 平成28年度通学路合同点検要対策箇所一覧

### 【竜王北中学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
32	市道刑部塚御岳道線	北中入り口、ファミリー マート前ガード下から児童館までの道	交通規制があるにもかかわらず、違反車両がある。狭い道なのに往復通行のため危険。	スクールゾーン規制区域については、現在、交通指導・取締りを実施対応中であるが今後も継続して対応していきます。	韮崎警察署
33	市道北小学校2号線	慈照寺西側から中学校に来るまでの道	道路に草木が長く被さり、危険。	市道隣接南側民地については地権者に指導済みです。	建設課