

平成27年度通学路合同点検要対策箇所一覧

【竜王小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道竜王田中線 塔之元八幡前線	篠原2242番地 依田宅角横断歩道	通学時間には交通量が多い。また、篠原交差点方向に進む車からは歩行者の視認がしにくい。	警察へ停止線と止まれの路面標示を塗り直してもらおうよう要望します。通学路注意喚起の看板の設置を検討します。自治会長が要望書を提出するよう、学校から依頼してください。	市民活動 支援課
2	市道古村本線	篠原226番地4 飯田宅南側市道	市道西側にはガードレールがあるが、東側にはガードレールがない。十数メートルでよいのでガードレールを設置してほしい。	道幅が狭くガードレールの設置は困難です。外側線を引く方向で検討します。	建設課
3	市道篠原田福線	甲斐市竜王2484-27交 差点から3130-1まで	開渠の水路に蓋かけを行い歩行空間が確保されたが、車両のすれ違いで歩行スペースにはみ出すケースがあり児童の通行が危険であることから通学路の更なる安全対策が必要。	運転者に対し歩行空間を認識させるため、グリーンベルトの設置を行う。	建設課

【玉幡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
4	市道下堰道本線 市道一本橋道線	甲斐市西八幡2954エステー ジ交差点から2984-1	グリーンベルトの塗装が薄くなっていることと、今のグリーンベルトは雨の日に滑りやすいので、滑りにくい塗装をお願いしたい。	グリーンベルトの再塗装を検討します。	建設課
5	市道下堰道本線 市道一本橋東線	甲斐市西八幡3324付近 エステーの交差点	朝は交通量が多く登校時に危険なため、今は2カ所が一時停止になっているが、他の2カ所も一時停止にしてほしい。	全て一時停止にしてしまうと優先道路の区別がわからなくなりかえって危険です。外側線、交差点の白十字を塗り直します。	建設課
6	市道中八幡冷間線	甲斐市西八幡1144から 995-1の道路	県道の抜け道で利用されることが多く、特に通学時は通勤時間と重なり車両も多く児童の歩行が危険であるので、グリーンベルトの設置などの安全対策を要する。	運転者に対し歩行空間を認識させるため、グリーンベルトの設置を行う。	建設課
7	県道甲斐中央線	甲斐市篠原竜王中学校 南交差点	道路幅が狭く変則な交差点のため渋滞が発生。歩道も狭く危険。	平成28年度から用地買収を行います。 歩道設置L=200m 交差点改良2か所	山梨県

【竜王南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
8	市道南小学校線	竜王南小アスレチック場 外側道路沿いの水路	水路側に柵やガードレールがないために、水路側に寄ると落ちやすく、水量が多い時期は特に危険。水路側に柵かガードレールの設置を要望する。	水路の反対側に外側線を引き、水路側を歩かないように誘導します。	建設課
9	市道落合冷間線	学校東側押しボタン式信号 交差点付近歩道	かおり幼稚園方面から左折する際に見通しが悪く、左折後すぐに信号待ちをしている児童がいるため危険なため、カーブミラーの設置を要望する。	カーブミラーの設置は無理なので、待機スペースにポールを設置します。 H27対応済み	建設課

【竜王北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
10	市道上の段南原線 市道形部塚御岳線	赤坂台総合公園周辺道路	交通量が多く車もスピードを出すにもかかわらず、信号機や横断歩道がなく危険である。横断歩道の設置を要望する。	道路標示協会がボランティアで「通学路注意」の路面標示を実施しました。	教育委員会
11	市道四ツ谷十蔵窪線	竜王4区公会堂近くのスクールゾーンでない車道	スクールゾーンでない車道が、市役所方面への抜け道になるために、車両がスピードを出して危険である。	「通学路」の路面標示を行う方向で検討します。	建設課

【竜王西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
12	市道八幡新田玉川線 市道玉川御崎線	玉川西116番地蓮生寺 南側四つ角遠藤整骨院 前	交通量が多く、ドライバーへの注意喚起のため、飛び出し坊 や止まれマークの設置を希望。	子ども飛び出し注意看 板設置済みです。古く なっているので新しくす る方向で検討します。	市民活動 支援課
13	市道玉川万才線 市道玉川村中線	玉川237番地の三叉路 (ハイツYOU東側)	見通しが悪い上に道路が狭く、児童の登下校に危険なた め、停止を促す白線を引いたり、「交差点あり」や「通学路あ り」の標識を設置してほしい。	3方向に「通学路」の路 面標示を行う方向で検 討します。	建設課
14	市道御林尻線	西八幡4104番地(深沢ス テンレス板金工業)～ 4178-4(長倉ピアノ教 室)の側溝	道路幅が狭く、車両が擦れ違いの際、登下校の児童が危険 であり、度々水路に転落する事態が発生しているため、水 路への蓋掛けをしてほしい。	蓋付き水路(自由勾配 側溝)への改修を計画し ます。	建設課

【竜王東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
15	国道52号	美術館通り 名取交差点から西側に向かう歩道 (名取温泉がある交差点まで)	富竹新田1区と名取区の児童の通学路になっている。雨天時に車が通ると、水が歩道にかかるため、児童にもかかってしまうことが多い。(車道の舗装状態によるものとも考えられる。)	排水溝の増設を検討します。	国土交通省

【敷島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
16	市道正連寺2号線 市道正連寺5号線	東町交差点近くのガソリンスタンド横の通学路	<平成26年度緊急合同点検箇所でも報告> 朝の出勤時間帯、裏道として利用する車の通行が多く危険である。「通学路」であることの表示があるとよい。	「通学路」の路面標示を行う方向で検討します。	建設課
17	市道川辺町竪町線	本校北門側の道路	裏道として利用する車の通行が多い道路であるが、学校前の横断歩道、横断歩道を示す道路上の標識(◇マーク)及び歩道を示す白線が一部消えている。横断歩道、白線等の補修が必要。	消えている部分を塗り直すよう警察へ要望を出します。	市民活動支援課
18	県道甲府葦崎線	主要地方道 敷島・葦崎線 (学校前のバス通り)	登校時、中学生や高校生等の自転車通学と重なる事が多い。歩道を走る自転車が多く、接触事故が生じることが危惧される。自転車ゾーンの設置を要望。	道路に自転車レーンを設置することで検討を進めていきます。	葦崎警察署

【敷島北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
19	開発2号線	「志麻の湯」信号	敷島台から下ってくる車や自転車がスピードを出しており、信号無視や急停車が多い。坂の上(カーブ付近)に予告灯やのぼり(標識)などの設置をお願いしたい。	カーブ付近に「この先○m信号あり」等の看板設置を検討します。	建設課
20	市道牛匂大久保線	神明神社から敷島台バスロータリー手前までの道路	スピードを出す車が多い。降雪時、坂道で日陰なので凍結しやすく、滑りやすい。冬場は塩カルなどを撒いてほしい。	「徐行」の路面標示があるが、別の方法で路面標示を検討します。	建設課

【敷島南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
21	県道106号線	長塚中交差点南, ラーメン専科敷島店交差点	交通量が多い。信号無視する車が多い。	県道を通行する車両に対して通学路を認識できるよう注意喚起の対策(路面標示)をします。 また、待機スペース確保するため、路肩にポストコーンを設置します。 H27対応済み	山梨県
22	県道25号線	原山神社前大下条交差点付近	小学生と中学生の通学時間帯が重なる時、歩道が大変狭いため、中学生の乗る自転車が歩道からはみ出してしまい、通行中の車との接触事故等に巻き込まれることが危惧される。歩道と車道の拡幅の早期実現をお願いしたい。 また、児童の待機スペースがない為、朝の通学時間帯は大変危険。	歩道と車道の拡幅工事中であり鋭意工事進捗を図ります。 道路拡幅工事までの間、暫定措置として簡易舗装を施し待機スペースを確保します。 なお、待機スペースは道路拡幅工事までの暫定措置のため、工事時にはその確保が難しい場合があるのでご承知願います。待機スペースH27対応済み	山梨県
23	開発1号線	敷島クリニック前交差点付近	交通量が多い上に信号を見落とすドライバーが多いため危険。	注意喚起の看板を設置する方向で検討します。自治会長が要望書を提出するよう、学校から依頼してください。	市民活動支援課
24	市道長塚名取線 市道大曲貢川端線	長塚第二踏切以南付近の2路線及び長塚橋	JR長塚第二踏切拡幅事業の完了に伴い交通量の増加が見込まれるので、両路線の舗装整備と児童生徒の安全対策のためのグリーンベルトを設置してほしい。また、長塚橋は幅員が狭く安全性に欠けるので、歩道を整備してほしい。	運転者に対し歩行空間を認識させるため、グリーンベルトを設置します。また、長塚橋の拡幅は、県の河川改修に併せて検討します。	建設課
25	市道南小通り線	小学校北側にある道路の交差点2箇所	赤点滅式信号の交差点と押しボタン式信号の交差点の2箇所は、信号を無視する車がスピードを出して通過するため危険である。「トマレ」の路面標示を設置してほしい。	「トマレ」の路面標示を設置します。	建設課

【双葉東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
26	県道616号島上条宮久保絵見堂線	大垓バイパスと大久保との交差点付近	登校時、大垓バイパスを横断する児童がいるので、横断歩道や歩行者用信号が欲しい。	横断歩道や信号の設置が困難なため横断防止柵を設置しより安全な箇所での横断を促します。なお、本対策に先立っては地元の合意を事前に得て頂きたい。	山梨県
27	市道団子笠石線	茅ヶ岳東部広域農道と団子笠石線交差点	平成25年に横断歩道を設置していただきましたが、見通しの悪い道路で危険なので、歩行者用信号を設置していただきたい。	今年度の信号機の設置について上申を行いました。今後も上申をする予定です。	韮崎警察署
28	県道616号島上条宮久保絵見堂線	菖蒲沢から団子橋付近までの道路	交通量が多く、スピードを出す車も多いので、歩道用のグリーンベルトを設置して欲しい。	通行車両に対して通学路を認識できるようグリーンベルトの設置を行います。H27対応済み	山梨県
29	県道6号甲府韮崎線	大屋敷交差点～大滝6629-1番地先	本箇所は響ヶ丘方面からの通学路となっており、非常に多くの児童が通るが、既設歩道幅が非常に狭く、児童が歩道を塞いでいる状況である。また、小学生と中学生の通学時間帯が重なる時、歩道が大変狭いため、中学生の乗る自転車が歩道からはみ出してしまい、通行中の車との接触事故等に巻き込まれる危険がある。歩道と車道の拡幅の早期実現をお願いしたい。	歩道と車道の拡幅工事中であり鋭意工事進捗を図ります。	山梨県
30	市道大垓北浦線	大垓71番地～大垓100-30番地(高原団地公民館)	本箇所は高原団地方面からの通学路となっており、多くの児童が登下校する。道路幅員は4mあるが車両の通行が非常に多く危険。道路の拡幅及びグリーンベルトの設置をお願いしたい。	道路を拡幅し、グリーンベルトの設置を行います。	建設課

【双葉西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
31	市道新町大垓線、山本新田線、山本中村条線、志田山本線、新町開発線	山本踏切	朝の通学時間帯には、上り下りの3本の列車が通過する。そのたびに登校班は踏切を渡り切らねばならず危険が伴う。また、枝道もあり南北の主要路の交通量が多いため踏切を渡るタイミングがさらに難しくなっており、大変に危険である。	注意喚起の看板を設置する方向で検討します。自治会長が要望書を提出するよう、学校から依頼してください。	市民活動支援課
32	県道甲府韮崎線	甲斐市下今井塩崎駅入口交差点	道路幅が狭く付加車線の無い交差点のため渋滞が発生。歩道も狭く危険。	歩道設置L=330m 交差点改良2か所	山梨県

【双葉中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
33	市道新町大埜線	双葉中北のセブンイレブン北側の中央道の学校橋付近	歩道工事を行い、歩道と車道の間ポールが設置されたが、車はその分ふくらんで通行する傾向があり、やや危険である。	東側に外側線を引く方向で検討します。	建設課