

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【竜王小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対応	
1	1	市道 上篠原村中線	竜王図書館付近	下校の際、大きな木で見通しが悪く、北側から来る車から児童が見えにくい。	【都市計画課】 該当箇所の樹木を伐採しました。	都市計画課	(都市計画課) R7対策済
2	2	県道 甲斐中央線	古村公会堂付近	登校時間の交通量が多く、新しい道路開通後には今よりも増えると予想される	【県】 信号機の設置につきましては、当方の管轄外となるため、警察へご要望ください。 【防災】 昨年度に自治会及び学校から要望を受け、警察に上申したが、本年7月に「現時点では一時停止標識で対応」との意向から設置不可とのこと。 今後、田敷線が開通した後、再度申請があれば警察で再度設置の検討はするとのこと。 【警察】 現時点は、信号機設置未定。 未開通道路であり、開通後の交通実態が判然としないため。 また、従道路側の幅員が狭く、信号待ち停止車両とすれ違いが困難であり、道路改良が必要となります。 【建設】 交差点協議後、必要に応じて県にて路面標示等の設置をお願いします。	山梨県 甲斐警察署 防災危機管理課 建設課	田敷線開通後 対応検討
3	3	市道 竜王田中線	新居区公会堂北西	集合場所から横断歩道のない道路を横断しなければならない	【警察】 現時点は、横断歩道設置不可。 同所から西方約150m、東方約150m先に横断歩道が設置されています。 【事務局】 通学路の変更を検討するよう学校に依頼しました。	甲斐警察署 事務局	(事務局) R7対策済み
4	4	市道 幅線	富竹新田西八 グリーンタウン入口	横断歩道はあるが、信号機はなく、車の往来が比較的多いため危険である。	【警察】 現時点、信号機の設置不可。 竜王中学校南交差点及び新居交差点から約150mに位置しているため。 【建設】 信号機の設置が出来ない場合は、「学童注意」等の路面標示を設置します。	甲斐警察署 建設課	(建設) R8対策予定

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【竜王南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
5	1	市道 玉川万才線 富竹新田 斎藤整骨院前交差点	交通量の多い道であり、以前は交差点に赤点滅の信号があった。しかし、それが撤去され、自動車は一時停止の必要がなくなった。朝は特に交通量が多く、児童が道を渡る際に危険である。	【警察】 現時点、横断歩道設置困難。 横断歩行者数の調査及び横断歩行者の滞留場所の安全確保が必要。 【建設】 信号機の設置が出来ない場合は、「学童注意」等の路面標示を設置します。	甲斐警察署 建設課	(建設) R8対策予定
6	2	市道 落合線 篠原 ひよこ保育園横道路	ひよこ保育園横道路は通学路となっている。狭い道ではあるが、園の駐車場があるため、朝の登校の時間帯は、保育園への送りの車が多く通る。そういった車を避けて、児童が川に落ちる危険がある。	【建設】 隣接する土地所有者の同意が必要となるため、地元要望を提出していただき、対策を検討します。 【事務局】 通学時に水路と反対側を歩くように学校に指導を依頼しました。	建設課 事務局	(建設) 要望書が届き次第対応 (事務局) R7対策済み
7	3	市道 竜王田中線 篠原882辺り アパート：メゾン・ド・ジョビオ前	交通量が多く、榎農協南交差点方向に朝夕の時間帯に渋滞が出来る。グリーンベルト上にも車が停止しているため、登下校の際、児童は車の間をすり抜けて横断するようになっている。児童が横断する際、見通しが悪いため、渋滞と反対側を通過する車と接触の恐れがある。	【警察】 現時点、横断歩道設置困難。 横断歩行者数の調査及び交差点改良が必要。 【建設】 横断歩道が設置困難なため横断グリーンベルトを設置しています。横断グリーンベルトは規制ではないため、登下校時に保護者等の見守りをお願いします。 【事務局】 児童への安全教育を学校に依頼しました。	甲斐警察署 建設課	(事務局) R7対策済み
8	4	市道 万才開国橋線 榎農協北交差点を通るバス通り	バスを含めた車が多く通行する道路であり、信号機がないため、児童が横断歩道を渡る際に車と接触する危険がある。	【建設】 劣化している路面標示の再塗装と、反対車線に「通学路」等の路面標示を設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
9	5	市道 玉川万才線 竜王南小学校正門を出て、北に進んだところにある信号	児童が登下校の際に利用する信号である。押しボタン式の信号で、青になって10秒後には点滅する。朝の登校時には大勢の児童が渡る為、信号が点滅に変わった際は、同じ班でも渡れない児童がいる。横断歩道を渡れなかった児童を他の班員が待つ場所が狭い上、路地に曲がってくる車があるため、危険である。	【警察】 信号のサイクルを変更し、青の時間を延長しました。	甲斐警察署	(警察) R7対策済み

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【竜王西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期	
10	1	市道 富竹新田農林 高校線	廃棄道「沙和菜」前 横断歩道	横断歩道はあるが、スピードを出す車や停止しない車があり、危険である。昨年度は、ルールを守って横断した児童が、車両にはねられる事故も起きている。	【警察】 現時点、信号機の設置不可。 農林高校北交差点から約140mに位置するため。 【建設】 信号機の設置が出来ない場合は、「横断歩道注意」等の路面標示を設置します。 【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。	甲斐警察署 建設課 防災危機管理課	(建設) R8対策予定 (防災) R7対策済み
11	2	市道 下之久保線	バス通り「RedHat」 から廃棄道「沙和 菜」までのグリーン ベルト	短い区間ではあるが、狭い道を車両が通る。登校班が3班通過するので安全のため必要。	【建設】 外側線、グリーンベルトを設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
12	3	市道 万才開国橋線	バス通り「RedHat」 前 横断歩道付近	横断歩道はあるが、スピードを出す車や停止しない車があり、とても危険である。	【建設】 「横断歩道注意」等の路面標示を設置します。 【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。	建設課 防災危機管理課	(建設) R8対策予定 (防災) R7対策済み
13	4	市道 万才開国橋線	バス通り「ぶう亭」 前横断歩道	開国橋方面から来る車両が左折時、横断のために立ち止まっている児童が見えない。巻き込まれる危険がある。	【建設】 横断歩道手前の歩道に「この先児童注意」の看板設置を設置しました。	建設課	(建設) R7対策済み
14	5	市道 八幡新田昭和 線	山梨県警察学校西側 道路	グリーンベルトが薄くなっていてわかりにくい。	【建設】 外側線、グリーンベルトを再設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
15	6	市道 月林川除外線	「玉川西」信号機付 近	甲斐中央線25号から東に向かって右左折する車両から、南側より登校してくる児童が塀や建物で見にくく危険である。	【建設】 外側線の引き直しとラバーポールを設置します。 【防災】 新規啓発看板に取り替え済みです。	建設課 防災危機管理課	(建設) R8対策予定 (防災) R7対策済み
16	7	市道 月林線	月林区住宅地「ブラン シェーヌ」前	南側から登校してくる児童が車両から見えにくい。	【建設】 誘導停止線や「学童注意」2か所「通学路」貼付式の路面標示を設置しました。	建設課	(建設) R7対策済み
17	8	市道 玉川西条線	「タカヤマケミカル 山梨工場」南十字路	児童の登校時間帯の交通量が多く、スピードを出す車もあるので危険。	【建設】 「通学路」等の路面標示を設置します。	建設課	(建設) R8対策予定

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【竜王東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
18	1 市道 富竹新田徳行線	富竹新田853-4 付近のカーブミラー	カーブミラーが曇っていて見づらい。	【防災】 カーブミラーの拭き掃除を行いました。	防災危機管理課	(防災) R7対策済み
19	2 県道 甲斐中央線	富竹新田1141付 近の信号の無い交差点	県道25号線と交差する道路で交通量も多いが、信号が無く、一時停止を守らない車も多い。	【県】 信号機の設置や一時停止の取り締まりにつきましては、当方の管轄外となるため、甲斐警察署へご要望ください。 なお、過去に地元自治会等と協議し、交差点東西に注意喚起の看板を設置しています。 【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。 【警察】 現時点、信号機の設置不可。 真福寺入口交差点から約160mに位置するため。 【建設】 市道側に車両停止を促す路面標示を設置します。	山梨県 防災危機管理課 甲斐警察署 建設課	(防災) R7対策済み (建設) R8対策予定

【敷島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
20	1 県道 甲府韮崎線	敷島小学校南 敷島小学校前信号付近	県道6号線（通称山の手通り？）を東進する高校生が運転する自転車が、敷島小学校前信号が赤になっているにもかかわらず、それを無視してしまい、歩道をわたる児童や、旗振りをしている保護者と接触しそうになってしまう事案が多発している。取り締まりを依頼した敷島交番の警察官の目の前でも信号無視をしたり、歩道走行をしたりと、悪意があつてしてしまうのではなく、構造的に信号の存在に気付きにくい状況にあるとも考えられる。	【県】 現地構造上、信号の視認性に支障はなく、高校での自転車運転指導の充実が望まれます。 【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。 【事務局】 山梨県教育庁を經由し、関係する高校に指導するよう依頼しました。	山梨県 防災危機管理課 事務局	(防災) R7対策済み (事務局) R7対策済み
21	2 市道 東町町屋線	甲斐市中下条130 7-4	点滅信号はあるが、停止線（とまれ）の白線が薄くわかりにくい。	【建設】 警察との立会いにより、「交差点マーク」「誘導外側線」「停止線」「交差点鉦」を発注済みです。 【警察】 南北の道路の停止線の白線塗り替え済み。 令和7年度中に点滅信号機を撤去し、一時停止標識を設置済み。	建設課 甲斐警察署	(建設) R7対策済み (警察) R7対策済み
22	3 市道 東町松尾神社線	中下条宮地	雨天時氾濫する。その際にサワガニが発生し、児童が採取に来る恐れがある。	【建設】 蓋掛け水路工事を実施します。	建設課	(建設) R8対策予定

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【敷島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
23	4 県道 甲府韮崎線・ 市道 仲町天下条線	県道6号 志村堂薬局 と合同タクシーの前の T字路	○歩道を通して登下校する児童に対し、北進する自動車が勢 いよく飛び出て来て危険。	【県】 当該箇所は過年度にカラー舗装済みですが、歩道部への注 意喚起表示を設置しました。 北進車両への注意喚起は市道側での対策が望まれます。 【建設】 「歩行者注意」等の看板を設置します。 【防災】 「スピード落とせ 通学路注意」の注意喚起看板を設置 しました。	山梨県 建設課 防災危機管理課	(県) R7対策済み (建設) R8対策予定 (防災) R7対策済み
24	7 市道 東町仲2号線	敷島小学校東（島上 条1 7 2付近）	○通学路になっており、毎日児童が通る道にある。 ○水量が多い水路であるが、ふたや転落防止柵がない。	【建設】 隣接する地権者の同意が必要となるため、地元要望を提出 していただき、対策を検討します。	建設課	(建設) 要望書が届き次 第対応
25	8 市道 松尾神社通り 線	さくら保育園周辺道 路	○保育園への送迎の車が頻繁に通る、スピードを出して行く こともあるので危険である。	【建設】 対策の「通学路注意」「学童注意」の路面標示を発注済み です。 【事務局】 さくら保育園の保護者等に、送迎時に注意するよう周知を 依頼しました。	建設課 事務局	(建設) R7対策済み (事務局) R7対策済み
26	9 市道 東町慈徳院線	甲斐市島上条1 4 6 7 - 1 付近のT字路	○住宅が増え交通量が多くなった。カーブミラーがあるが、 角度が悪く見えづらい。	【建設】 「通学路」等の路面標示を設置します。 【防災】 令和5年度に対応済み。ミラー設置状況は適正です。	建設課 防災危機管理課	(建設) R8対策予定
27	10 市道 東町仲1号線	敷島小学校東側道路	○通学路となっているが、道幅が狭く、自動車とのすれ違 いに危険がある。	【建設】 希望箇所は通学路ではありませんが、その先に通学路があ るため路面標示を設置します。	建設課	(建設) R8対策予定

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【敷島北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期	
28	2	市道 大塚横田線	敷島交番西天目付近 交差点及び横断歩道	交差点の西側がカーブになっていて、カーブして横断歩道までの距離がない。交差点の東側は店舗駐車場の車が歩行者通行の範囲まではみ出しているときも多く、横断歩道で左右を確認したくても見通せないときがある。また、西側からも東側からも車がスピードを落とさず入ってくる人が多い。	【建設】 路面標示を設置します。 【警察】 店舗に対し駐車場の使用状況について指導済み。	建設課 甲斐警察署	(建設) R8対策予定 (警察) R7対策済み
29	3	市道 牛匂大久保線	神明神社付近の交差点及び敷島団地への通学路	神明神社付近の交差点が変則である上に、夕方など街灯の数が少なく、その上設置されている街灯が暗いため危険があるため。さらに、グリーンベルトの塗装が落ちてきている。また、急坂の崖側の雑草が伸びてきていて、鬱蒼としている。足を踏み外したり、動物が隠れていたり、蜂の巣の心配などが残る。	【建設】 グリーンベルトについて、全体的に劣化が見られないため、今回は再塗装は実施しません。 【防災】 防犯灯の設置については、自治会から要望が出次第、設置を検討します。 【敷島支所】 雑草が道路にはみ出していないため、除去不要です。	建設課 防災危機管理課 敷島支所	(防災) 要望書が届き次第対応
30	4	市道 境天下条線・ 開発2号線	富士幼稚園前の横断歩道及び幼稚園前の南北に渡る道路	幼稚園前に横断歩道があるが、止まらない自動車も多く、スピードもそれなりに出ている。幼稚園前の道路を北進していくと、道路脇の水路にふたがないところがある。数年前に足を踏み外した児童がいたとの情報もある。	【建設】 「歩行者注意」等の路面標示を設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
31	4	市道 境天下条線・ 開発2号線	富士幼稚園前の横断歩道及び幼稚園前の南北に渡る道路	幼稚園前に横断歩道があるが、止まらない自動車も多く、スピードもそれなりに出ている。幼稚園前の道路を北進していくと、道路脇の水路にふたがないところがある。数年前に足を踏み外した児童がいたとの情報もある。	【建設】 水路については、隣接する土地所有者の同意が必要となるため、地元要望を提出していただき、対策を検討します。	建設課	(建設) 要望書が届き次第対応
32	5	市道 横田北小線	敷島北小体育館西側道路の側溝	児童が歩くときに足を踏み外す可能性がある。特に、雪が積もっているときは道路と側溝の場所が分からなくなる。	【建設】 農業用水路のため蓋の設置は困難です。 水路の反対側を歩くよう指導してください。 必要な場合は、水路の反対側に外側線を引くことを検討します。 【事務局】 学校に水路の反対側を歩くよう指導を依頼しました。	建設課	(事務局) R7対策済み

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【敷島北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期	
33	6	県道 敷島竜王線・市道 上町山宮線	上町北敷島金属北側の道路から県道敷島竜王線に合流する道路	県道にいち早く合流しようと、自動車がスピードを出している。登校時は旗振り当番が見守っているが、下校時は当番もいないため、危険である。	<p>【県】 点滅信号や標識の設置、交通指導につきましては、当方の管轄外となるため、甲斐警察署や甲斐市役所へご要望ください。令和7年度中に中北建設事務所街路担当の工事にて要望交差点の県管理区域の区画線の引き直し工事を実施しました。</p> <p>【建設】 横断歩道や県道の区画線が薄くなっているため、書きなおした方がよい。</p> <p>【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。</p> <p>【警察】 点滅信号機の設置不可。点滅信号機の生産が中止されているため。横断歩道の塗り替えについては、道路改良にともない山梨県が実施予定とのこと。</p>	山梨県建設課 防災危機管理課 甲斐警察署	(県) R7対策済み (防災) R7対策済み

【敷島南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期	
34	1	市道 松尾神社東側線	甲斐松ノ尾通り 学習塾から敷島南小学校に向かい、中込歯科北交差点までの間	登下校時、多くの児童が通過するが、道幅が狭く、交通量もある。	【建設】 道路幅員が狭いため、片側にグリーンベルトを設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
35	2	市道 松尾神社東側線・南小通り線	中込歯科北側交差点	登下校時、多くの児童が通過するが、南北・東西どちらの道も交通量があり、また道幅も狭く、見通しも悪いため危険。	【建設】 「学童注意」等の路面標示を設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
36	3	市道 大下条名取線・深田線	大下条410-4坂本整骨院付近	登下校時、多くの児童が通過するが、様々な方向から車が通行し、見通しも悪い。	【建設】 北側の通りに「学童注意」等の路面標示を設置を検討します。	建設課	(建設) R8対策予定

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【敷島南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期	
37	5	市道 開発南線	敷島給食センター東側T字路	東西に通行する車はスピードが出ていることが多く、横断歩道を渡ろうとしても停まる車は少ない。	【警察】 現時点、信号機の設置困難。 横断者数、車両通行量の調査が必要。 【建設】 信号機の設置が出来ない場合は、「学童注意」等の路面標示を設置します。	甲斐警察署 建設課	(建設) R8対策予定
38	6	市道 長塚名取線	長塚第2踏切付近	グリーンベルトは設置していただいているが、道幅がせまく、車両がすれ違うときに危険。	【建設】 「学童注意」等の路面標示を設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
39	7	市道 境大下条線	ブルーアース北交差点	点滅信号がなくなり、また交差点南西にトランクルームが新設され、見通しが悪くなった。	【建設】 「学童注意」の路面標示を設置しました。	建設課	(建設) R7対策済み
40	8	市道 中沢東線	長塚 大澤医院前の道路	グリーンベルトを設置していただいているが、道幅が狭く、またスピードが出ている車が多い。	【建設】 「学童注意」等の路面標示を設置します。	建設課	(建設) R8対策予定
41	9	市道 松尾神社東側線	甲斐松ノ尾通り ドラッグストア(サンロード)から松島さくら保育園にかけての道	雑草が伸びており、避けて歩くと車道に出てしまう。	【敷島支所】 雑草の繁茂は確認できませんでした。	敷島支所	(建設) R7対策済み

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【双葉東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
42	1 市道 新町大垓線	学校橋西側	該当箇所は、堅町地区から登校してくる児童通過する場所であるが横断歩道がない。通勤時に県道6号甲府韮崎線イツモア前交差点での渋滞を避け迂回した車両が該当交差点から韮崎方面への抜け道ともなっており、学校橋側から該当交差点を通過する車両も多い。	【建設】 「学童注意」等の路面標示を設置します。 【警察】 横断歩行者の滞留場所がないことから横断歩道設置不可。	建設課 甲斐警察署	(建設) R8対策予定
43	2 市道 新町大垓線	岩森1204付近の歩道	該当箇所は児童の通学路となっているが、側溝に蓋がされていない箇所があったり、蓋がされていても隙間がある箇所があったりして危険である。	【建設】 隙間がある箇所については蓋を設置します。 開渠になっている場所については、隣接する土地所有者の同意が必要となるため、地元要望を提出していただき、対策を検討します。	建設課	(建設) 要望書が届き次第対応
44	3 市道 大垓滝坂線	学校北側(甲斐市大垓526)付近交差点	該当箇所は大垓バイパスから学校橋などに向かう抜け道となっており、車の通りは多く、スピードを出す車もあり、危険である。学校東門へと続く細道と交差しており、多くの児童が登下校に利用している。朝は、保護者やボランティア交通指導員が立っているが、帰りは児童だけで横断している。	【警察】 現時点、横断歩道設置困難。 横断歩行者数の調査及び横断歩行者の滞留場所の安全確保が必要。 【建設】 横断舗装の設置が難しい場合は、「交差点マーク」「誘導停止線」を再設置します。	甲斐警察署 建設課	(建設) R8対策予定

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【双葉西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
45	1 県道 甲府韮崎線	甲斐市志田146付近 双葉西小前歩道橋	歩道橋の降り口が車道の間近にあり、昇降する児童と自動車とが接触する危険がある。	【県】 ご要望箇所には車止めを設置しました。	山梨県	(県) R7対策済み
46	2 市道 山本中村条線	甲斐市岩森 山本踏切北側スクールゾーン入口	スクールゾーンになっており、7:00~9:00は通行止めのはずが、たくさんのお車が進入している。看板が立っているが、小さくて見にくい。自動車のすれ違いもできないような狭い道路なので、進入車があると通行している児童に危険がある。	【建設】 時間規制のペイントを設置しました。 【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。 【警察】 対策内容の路面標示設置に賛同。	建設課 防災危機管理課 甲斐警察署	(建設) R7対策済み (防災) R7対策済み
47	3 市道 志田山本線	甲斐市岩森 山本踏切南側道路	山本踏切は、6方向からの道路の交差点である。特に朝は、20号から広域農道への抜け道となっており交通量が多い。踏切南側を横断して登校する児童と農道に向かう車が接触しそうな場面があり危険。急ぐためか、踏切手前のギリギリまで詰めてくるので、車には停止線で止まって待機してほしい。	【建設】 ポールコーンを設置します。 【警察】 踏切手前の路面標示は法定外標示に該当することから設置不可。道路管理者の施工を願います。	建設課 甲斐警察署	(建設) R8対策予定
48	4 国道 52号線	ふたば歯科クリニック・トヨタカラー山梨甲斐アルプス店前の横断歩道	交通量が多い道路の横断歩道である。児童が横断する際になかなか停車してもらえない。スピードを出している車も多く危険である。	【国交省】 車両への路面標示を検討中。 なお、交通規制課と未調整に付き、今後実現に向けては関係者との調整が必要となります。	国交省	(国交省) R8対策予定

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【竜王中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
49	1 市道 竜王田中線	竜王田中線	車の通行量が年々増加し、自転車通学者にとって危険が増加している。 広い通りに出た際に、歩道を行くべきか、車道を行くべきか、定かではない。(①～⑤) また、側道を抜け道として利用する車輛も多く、狭い道での接触も懸念される。(①～⑤)	【事務局】 学校から生徒に自転車の乗り方を指導するよう依頼しました。	事務局	(事務局) R7対策済み
50	2 県道 敷島田富線	竜王中東側歩道	学校前の歩道の舗装が陥没している。	【上下水道工務課】 漏水による陥没のため、上水道工務課で対応済み。	上下水道工務課	(上下水道工務課) R7対策済み
51	3 県道 敷島田富線	竜王中東側車道	路側のアスファルトの勾配が悪く、水が溜まり、排水溝まで流れない。 結果的に、信号待ちの生徒の足元に車輛の水はねが発生している。 水たまりから距離を置くよう指導しているが、歩道が極端に狭くなっている場所でもあり、登校集中時間帯は、信号待ちの生徒が多く、逃げ場所がない。	【県】 施工方法について検討します。	山梨県	(県) R8以降対策予定
52	4 市道 竜王田中線	佐野モータース前横断歩道	佐野モータース前の横断歩道は、車からの見通しも悪く、交通指導の保護者が旗を出しても停止しない車が多いとのこと。	【建設】 ・既に対策済みであり、今以上の対策は、看板や路面標示では難しい。 【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。 【警察】 現時点、信号機の設置困難。 榎農協北交差点から約140mに位置している。 また、従道路の幅員が狭く信号待ち停止車両とすれ違いが困難なため。	建設課 防災危機管理課 甲斐警察署	(防災) R7対策済み

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【玉幡中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期	
53	1	市道 中八幡玉幡中学校線	甲斐市西八幡3190付近	朝夕の交通量が多い。特に朝の通勤時には、幹線道路の抜け道として多くのドライバーが利用している。直線道路で、家屋等も少ないので通過速度が非常に高い。登校生徒との接触事故の心配がとて高い。	【建設】 「速度落とせ」等の路面標示を設置します。 【警察】 現時点、スクールゾーン等の設置困難。スクールゾーンの設置は住民の同意が必要であるため。 【事務局】 令和8年9月から生活道路の法定速度は時速30Kmに引き下げられます。	建設課 甲斐警察署 事務局	(建設) R8対策予定
54	2	市道 下堰道本線	甲斐市西八幡地内	グリーンベルトが設置されているが、経年劣化に伴い多くの箇所で、薄くなっている。	【建設】 令和5年度より、玉幡中から南下して施工している。規模が大きいため、予算の範囲内で計画的に実施しています。 (要望 L=500m、令和11年度で終了予定です)	建設課	(建設) R7対策済み

【竜王北中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期	
55	1	市道 新町本線	甲斐市竜王新町9	横断歩道の白線が消えかかっている。	【警察】 横断歩道の白線は、塗り替え済みです。 優先道路が明確であるため、一時停止標識の設置は困難。	甲斐警察署	(警察) R7対策済み
56	2	県道 甲斐中央線	甲斐市富竹新田 敷島田富線	信号のない交差点。新しく開通したあと10回ほどの事故があったそうです。一時停止無視による通行で接触し横転事故など。富竹新田1区の自治会とも話をし、信号設置など依頼済み。事故は減ってはいるが、セブンイレブンも年内にオープン予定のため、複雑な交通にもなる。横断歩道で待っていても、通過する車は止まらないことも多い。	【県】 信号機の設置や一時停止につきましては、当方の管轄外となるため、甲斐警察署へご要望ください。なお、過去に地元自治会等と協議し、交差点東西に注意喚起の看板を設置しています。 【防災】 甲斐警察署に取り締まりを要望しました。 【警察】 現時点、信号機設置困難。 真福寺入口交差点が北方約230m、山縣神社北交差点が南方約320mに位置している。 歩行者の滞留場所にゴミ収集所があり、歩行者の安全が確保できないため、一時停止標識は設置済み。 【建設】 市道側に車両停止を促す路面標示を設置します。	山梨県 防災危機管理課 甲斐警察署	(防災) R7対策済み (建設) R8対策予定
57	3	市道 新町本線	甲斐市新町1636の辺り	交通量の多い旧甲州街道を渡ることができない。	【警察】 現時点、横断歩道設置困難。道路形状の改良、横断歩行者の滞留場所の安全確保が必要。 【建設】 道路改良は困難です。 【事務局】 生徒への安全指導を依頼しました。	甲斐警察署 建設課	(事務局) R7対策済み

令和7年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要望対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します

【双葉中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（合同確認結果）	事業主体	対策時期
58	1 県道 甲府韮崎線	甲斐市龍地 山の手通り県道6号	夜間において中高生を含む通行者の往来が多くある。現在街灯がなく通行者の安全確保に危険がある。	【県】 ご要望箇所には道路照明を設置する方向で対応します。	山梨県	(県) R8以降対策予定
59	2 市道 上宿埜間溜池線	甲斐市龍地 レオパ レス双葉近く 五叉 路	自転車と軽トラックで衝突しそうになった。五叉路になっている部分に既にカーブミラーがついているが、ミラーの向きにより、2つの通りしか確認することができない。他の3通りから来た場合は、どこから誰が出てくるのか分からない状態である。一時停止の表示もない。そのため、衝突しそうになり、自転車に乗っていた中学生は転倒した。	【建設】 「交差点注意」等の路面標示を設置します。 【防災】 カーブミラーについては、自治会から要望が出次第、設置を検討します。 【警察】 道路標示により道路の主従関係を明確化して対応を願います。	建設課 防災危機管理課 甲斐警察署	(建設) R8対策予定 (防災) 要望書が届き次第対応