

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王小学校】

		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	1	市道 富竹新田中銀北 通り線	山梨中央銀行竜王支店北側道 路	駅前の渋滞を避けるための抜け道となっていて、交通量が増 えており危険。	「通学路」等の路面標示を計画的に実施します。	建設課
2	2	国道 20号線	竜王駅入口歩道橋	スピードを落とさずに、国道20号線から市道西耕地線へ車が 入ってくるため危険。仲町区の児童が渡る際に怖い思いをして いる。国道20号線から入ってくる車は、手前に歩道橋がある ため、ここに横断歩道があることが分かりづらい。	注意喚起をする路面表示や看板について検討を行います。	国土交通省
3	3	市道 竜王田中線	新居公会堂前の道路	横断歩道がないところを渡らせなくてはならないため「児童 注意」のような注意を喚起できるような路面標示をしてほし い。	【建設課】 注意喚起する路面標示を計画的に実施します。 【事務局】 公会堂よりも東側130mと西側150mにそれぞれ信号機のある 横断歩道があるため、ここを利用した通学路の変更を検討す るよう学校に依頼しました。	建設課 事務局
4	4		篠原歩道橋（市役所から竜王 小学校へ向かう歩道橋）	ステップの先端にある金属プレートが前傾しており、冬場や 雨天時等、滑って危険。実際に足を滑らせて転倒したり、足 を踏み外したりする児童がいる。また、滑り止めのゴムをつ けていただいているが、摩耗してきて滑りやすい。階段を降 り際には足が金属プレートにかかるため、ゴムだけでは止 まらない状況にある。階段のステップ面も削れて陥没してい る場所がありつまずきやすくなっている。	R4年度にステップ面のコンクリート補修は完了しました。 ステップの金属プレート及びゴムについては、滑り止め塗装 等の応急対策を実施するとともに、歩道橋の補修を検討しま す。	山梨県

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【玉幡小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
5	1	市道 富竹新田西八幡線	ハッピードリンクショップ付近交差点（西八幡594-2付近）	経年劣化によりミラーが見えにくくなっている。晴れているときでも見えにくいので、雨天時など見通しの悪い日にはさらに見えにくいことが予想される。十字路になっており、子どもの横断がある箇所になっているが、信号もないうえに、一時停止の場所でもない。	鏡面を清掃しました。効果がなければ交換します。	防災危機管理課
6	2	市道 上篠原玉小線 市道 中八幡玉幡中学校線	西八幡829-1付近交差点	見通しが悪い。一時停止の看板、停止ラインは存在するが、停止ラインを越えての一時停止や一時停止不履行の車が多い。	【警察】 パトロールと取締りを強化します。 【防災危機管理課】 角度調整を実施しました。 カーブミラーでは、子どもが死角になってしまう場合があるため、必ず目視で確認してください。 【事務局】 児童への安全教育を学校に依頼しました。	甲斐警察署 防災危機管理課 事務局
7	3	市道 一本橋道線 市道 下堰道本線	アパート「エステージ」付近交差点	見通しが悪く、車から歩行者が見えにくい。	【建設課】 歩道と車道の境へボラード追加と優先道路への通学路等の路面標示を計画的に実施します。 【事務局】 何回も合同点検に上がっている危険箇所です。ハード対策だけでなく、地域の見守りとして、保護者等の旗振りや見守り隊の立哨についての検討と、児童への安全教育を学校に依頼しました。	建設課 事務局

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【玉幡小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
8	4	県道 甲府南アルプス線 市道 信玄堤玉川線	甲府信用金庫竜王南支店付近のバス通りと廃軌道の交差点	バス通りと廃軌道の間について、歩行者用信号機が青から赤に切り替わる時間が早いため、早歩きをしなければ、横断歩道を渡りきることができない。	信号の滞留場所へのグリーンベルトとポストコーンの設置を計画的に実施します。	建設課
9	5	市道 信玄堤玉川線	天城自動車商会前道路	カーブがきつく、ミラーがない。また植木で見通しが悪い。	グリーンベルト又は路面標示を計画的に実施します。	建設課
10	6	市道 田中中八幡線	仲新居公民館南側（篠原1479付近）	側溝の鉄板が途切れているところがあり、特に足の小さい低学年ははまってしまう可能性がある。	現地確認し、鉄板の間隔を狭めるための対策を施します。	建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王南小学校】

		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
11	1	市道 玉川万才線	廃軌道沿いローソン甲斐万才店付近交差点（万才283-3付近）	車道側に信号機の押しボタンがあるので、車との距離が近くて危ない。	グリーンベルトの再塗装と歩行者用信号機の押しボタンのところ（滞留場所）へグリーンベルトの設置を計画的に実施します。	建設課
12	2	市道 竜王田中線	アルプス通り下八幡3区公民館前交差点から北進し小学校へ向かう道路	登下校の時間帯にスピードを出して通行している車が多い。	【防災危機管理課】 竜王交番にパトロールを依頼しました。 【警察】 信号機の設置は、設置基準に合わないため困難です。路面標示が摩耗しているため、補修上申します。また、付近のパトロールを強化します。 【建設課】 路面標示を計画的に実施します。 【事務局】 玉幡公園東信号機と竜王南小学校北信号機の信号機を活用する通学路の検討と児童への安全教育を学校に依頼しました。	甲斐警察署 防災危機管理課 建設課 事務局
13	3	市道 田中山ノ神新道線	ユニクロ、いちやま마트駐車場間道路から信玄堤玉川線に出る変則交差点	ユニクロ、いちやま마트駐車場間道路から市道に出る変則交差点はカーブになっており見通しが悪い。特に両駐車場の市道側に駐車車両があると自転車の通行が視野に入らない場合がある。また夕方、駐車場側から出てくる車両の数は多く、停止せず出てくる場合もあり、自転車の中学生や歩道を歩く児童にも危険が及ぶ場合がある。	土地の所有者・管理者と協議しました。駐車場出入り口に学童注意の看板設置とハンプ設置済みです。	事務局

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王北小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
14	1	市道 形部塚御岳道線	中央線竜王ガード下	ガード下が狭く、車1台の幅しかない。児童が通行するときに車と接触しそうで危険を感じる。朝の時間帯はスクールゾーンになっているが下校時が心配である。	【建設課】 ガード、道幅の拡幅は困難のため、路面標示を計画的に実施します。 【防災危機管理課】 カーブミラーと共架している看板の清掃をしました。交通指導員の立哨回数を増やすよう検討します。 【事務局】 道幅を広げると車のスピードが出やすくなり、かえって危険となる可能性があります。ハード対策だけでなく、地域の見守りとして、学校での立哨や見守り隊の立哨の検討を学校に依頼しました。	建設課 防災危機管理課 事務局
15	2	市道 竜王川沿線 市道 四ツ谷竜王川線	竜王北小学校前横断歩道橋から焼肉四季までの道	竜王北小学校前横断歩道橋の南東にある側道に途中までは路側帯があるが、その先はなく、焼肉四季の看板を南に向かう児童が道路を横断するのに危険。	【警察】 横断歩道の設置の可否を検討します。 【防災危機管理課】 地元要望が出次第、甲斐警察署へ上申します。 【建設課】 外側線とグリーンベルトを計画的に実施します。 【事務局】 横断歩道の設置については、PTAと自治会へ地元要望を市防災危機管理課へ提出していただくよう学校に依頼しました。	甲斐警察署 防災危機管理課 建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王西小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
16	1	市道 西小学校線	竜王西小学校とアウディ山梨の間の道の側溝	河川が増水した場合、側溝と道路の境がわからず、児童が流されてしまう可能性があります危険。	【建設課】 今後、雨水調査を実施する地区のため、その際の状況で安全対策を実施します。 【事務局】 対策実施まで時間を要するため、児童への安全教育を学校に依頼しました。	建設課 事務局
17	2	市道 玉川西条線 市道 玉川村中線	タカヤマケミカル山梨工場南西側交差点（玉川1593-8付近）	一時停止の表示もなく、車がスピードを出して通行する。	【警察】 道路管理者での対策をお願いします。 【建設課】 路面標示を計画的に実施します。	甲斐警察署 建設課
18	3	市道 八幡新田玉川線	蓮正寺南側の横断歩道	横断歩道の劣化	路面標示が摩耗しているため、警察本部に補修上申しました。	甲斐警察署

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王西小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
19	4	市道 下堰通学路線	マンション「竜王小林レジデンス」前道路（西八幡2322付近）	T路交差点であるが、児童が渡る場面が多いので危険である。	【警察】 横断歩道の設置の可否を検討します。 【防災危機管理課】 地元要望が出次第、甲斐警察署へ上申します。 【事務局】 横断歩道の設置については、PTAと自治会へ地元要望を市防災危機管理課へ提出していただくよう学校に依頼しました。	甲斐警察署 防災危機管理課 事務局
20	5	県道 甲斐中央線	竜王西小学校入口交差点	信号待ちの際、歩道が狭く、登校班の児童が溢れてしまう。	【県】 待機ゾーンを活用してください。 歩道を広げる計画はありません。 【事務局】 待機ゾーンについては、ふじざくら保育園の厚意により、設置していただいております。待機ゾーンの活用でも対応が難しい場合は、班ごとの登校時間をずらすことも検討するよう学校に依頼しました。	山梨県 事務局

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王東小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
21	1	市道 富竹新田古村線 市道 常光寺線	清水電化付近の交差点（富竹新田1618-6付近）	交差点の見通しが悪い。通勤の時間帯と重なり、児童の登校時に車の交通量が多い。	路面標示を計画的に実施します。	建設課
22	2	市道 名取長塚線	美術館通りからサンコー機材（株）前の道路を北進した一つ目の曲がり角の住宅の塀（名取750付近）	ブロック塀が崩れてきそう。	【建設課】 所有者に話をします。 【事務局】 危険とみなされるブロック塀を避けて通学するよう、児童への安全教育を学校に依頼しました。	建設課 事務局
23	3	市道 中央道側道富竹新田東線	富竹中学校北側、中央道高架下（甲府昭和9）の東側出入口	高架下に入る直前の道路の交通量が多い。 高架下を出てすぐの道路の見通しが悪い。	路面標示を計画的に実施します。	建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
24	1	市道 東町仲1号線	敷島小学校東側道路	通学路となっているが、道幅が狭く、自動車とのすれ違いに危険がある。	路面標示を計画的に実施します。	建設課
25	2	市道 東町慈徳院線 市道 上町大庭線	アパート「ブランチ枝」付近 丁字路（島上条1466-1付近）	住宅が増え交通量が多くなった。カーブミラーがあるが、角度が悪く見えづらい。	【建設課】 路面標示を計画的に実施します。 【防災危機管理課】 カーブミラーの角度調整をしました。 一時停止した際、左側の見通しは良いため、鏡面は増加しません。	建設課 防災危機管理課
26	3	市道 東町町屋線 市道 東町松尾神社線	三鈴製作所前道路（中下条1718-1付近）	県道の抜け道として朝は交通量が多い。道幅がある程度あるため、スピードを出す車がいるが、車道と歩道の区別がないため、通学する児童が危険である。	路面標示は設置済みです。 グリーンベルトについては、学校と協議をし、計画的に実施します。	建設課
27	4	市道 松尾神社通り線	松島さくら保育園周辺道路	保育園への送迎の車が頻繁に通り、スピードを出して行くこともあるので危険である。	路面標示を計画的に実施します。	建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
28	5	市道 東町仲2号線	敷島小学校東側水路（島上条165-2付近）	通学路で毎日児童が通る道で、水量が多い水路であるが、ふたや転落防止柵がない。	自治会から地元要望を敷島支所に提出するよう学校に依頼しました。	建設課
29	6	市道 仲町上町線	敷島仲町押しボタン信号の北側道路	通学路として県道の歩道を多くの児童が通る。信号待ちを避けるため裏道を通って県道に出る車と、歩道を通ってこの道を横切る児童が交差し、接触しそうになって危険である。	【警察】 道路管理者での対策をお願いします。 【建設課】 路面標示を計画的に実施します。	甲斐警察署 建設課
30	7	県道 甲府韮崎線 市道 中町大下条線	志村堂薬局と合同タクシーの前の県道甲府韮崎線へ出るT字路	歩道を通って登下校する児童に対し、北進する自動車が勢いよく飛び出て来て危険。	【県】 歩道と歩道の間（車道）にカラー塗装を実施しました。 【防災危機管理課】 歩道にストップマークを設置しました。	山梨県 防災危機管理課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島北小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
31	1	市道 牛勾大久保線 市道 敷島台東1条通り線 市道 開発2号線	敷島団地山梨交通バスロータリー交差点	変則的な交差点である上に、一時停止をしない車も多く、交通事故も多く発生している。	【警察】 パトロールや取締りを強化します。 【建設課】 見通しが良く、規制の「止まれ」が設置されているため、警察のパトロール状況をみて効果がなければ、カラー舗装を実施します。	甲斐警察署 建設課
32	2	市道 島上条プラザ北線 市道 島上条プラザ南線	敷島総合文化会館と山梨交通甲府営業所の間の道と島上条公園周りの道に合流する丁字路交差点	変則的なカーブになっており、北側からくる車が一時停止しない車が多い。山梨交通営業所東の道を北上する車が、速度を緩めずに進入するので危険。	【警察】 路面標示が摩耗しているため、警察本部に補修上申しました。 【建設課】 標識または路面標示を計画的に実施します。	甲斐警察署 建設課
33	3		敷島北小学校スクールバス駐車場から学校方面へ抜ける細い道	水道管を埋める工事をしたときに、その部分（道の真ん中部分）だけが山のように盛り上がった状態になり、車いす児童の安全な走行や安全な歩行、自転車での走行に支障がある。	排水処理の方法を検討しながら、路面を整地します。 通学時に使用される道のため、時期は学校と協議しながら対応します。	教育総務課施設係
34	4	市道 開発2号線	株式会社ミツエイ北東の丁字路交差点	頭上に止まれの標識はあるが、路面の表示が左右への左折、右折表示であるため、交差点であるにも関わらず、横断歩道の手前で一旦停止する車が少ない。	【警察】 道路管理者による対策をお願いします。問い合わせのあった標示は、道路管理者の区画線と矢印を抹消しないと設置は困難です。 【事務局】 児童への安全教育を学校に依頼しました。	甲斐警察署 事務局

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島南小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
35	1	市道 中沢東側線	学校北側交差点から長塚公民館、大沢医院前の道路	狭い道で交通量も多く、歩行する際、車両との接触の危険を感じる。	【建設課】 グリーンベルトを計画的に実施します。 【警察】 路面標示が摩耗しているため、警察本部に補修上申しました。	建設課 甲斐警察署
36	2	市道 松尾神社通り線 市道 松尾神社東側線	松島さくら保育園前から漁師の台所までの道（サンロード近く点滅信号出入り口）	狭い道で交通量も多く、歩行する際、車両との接触の危険を感じる。	グリーンベルトを計画的に実施します。 横断用グリーンベルトの設置条件は、保護者等の旗振りが必須となります。	建設課
37	3	市道 南小通り線	学校北側道路（大下条150-1付近から117-8付近）	交通量も多く、歩行する際、車両と接触の危険を感じる。	グリーンベルト及び外側線を再塗装しました。	建設課
38	4	市道 大下条竜王赤坂線	大下条交差点西道路（原山神社から西側の道路）	狭い道で交通量も多く、両方から車が通行すると、歩行する際、車両と接触の危険を感じる。	グリーンベルトを設置しました。	建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島南小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
39	5	市道 宮地大下条線	ローソン跡地から南側へ住宅地に入る道路	狭い道だが、スピードを出して通行する車が多いので、歩行する際、危険を感じる。	「徐行」等の路面標示を計画的に実施します。	建設課
40	6	市道 長塚大下条線	学校北側道路（大下条160-1付近から長塚552-1付近）	狭い道で交通量も多く、歩行する際、車両と接触の危険を感じる。	学校と協議を行った上で、R5年度に対応予定です。	建設課
41	7	市道 南小通り線	敷島南小正門前、北側の道路	大雨が降った時、正門前が冠水し、通行不可となってしまう。	貯水の方で検討し、建設課・教育総務課施設係で協議します。	建設課 教育総務課施設係

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【双葉東小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
42	1	県道 島上条宮久保線 見堂線 市道 大袋大久保線	大袋バイパスのローソン甲斐 大袋店北側の交差点	交差点北東側の地域から児童が該当交差点を渡り通学しているが、横断歩道の設置されている東進する道路は、敷島方面への抜け道となっており、交通量が多く、また見通しが良く路幅も広いことからスピードを出す自動車も多いため、横断歩道だけでは心配である。	【県】 県道に「交差点あり」の路面標示、道路両側にドット舗装、外側線の再塗装を計画的に実施します。 【建設課】 市道へ路面標示を計画的に実施します。	山梨県 建設課
43	2	茅ヶ岳東部広域農道 市道 団子笠石線 市道 山本新田線	①茅ヶ岳東部広域農道模擬パ トカー常置の交差点 ②その北西方面交差点	該当交差点は緩やかな下り坂をおりきったところにあり、ある程度スピードを出した状態で、該当箇所に進入する自動車が多い。該当箇所付近には交差点ありの路面表示や通学路ありの標識もあるが、路面標示は薄く、停止表示もない。また、模擬パトカーもそれが模擬であることは周知されていると思われ、効果に疑問がある。市道沿いを通学路としている児童が本交差点を渡るのに歩道を通ってくるがそちら側に渡る横断歩道が設置されていない。	【警察】 ②横断歩道の設置の可否を検討します。 【防災危機管理課】 地元要望が出次第、甲斐警察署へ上申します。 【農林振興課】 道路管理者で設置した既存路面標示の再塗装については、地元要望が出次第、計画的に実施します。 【事務局】 ②の横断歩道の設置について、PTAと自治会へ地元要望を市防災危機管理課に提出していただくよう学校に依頼しました。 道路管理者で設置した既存路面標示の再塗装について、自治会から地元要望を双葉支所に提出していただくよう学校に依頼しました。	甲斐警察署 防災危機管理課 農林振興課 事務局
44	3	市道 滝坂希望ヶ丘線 市道 鳥ヶ池1号線	希望ヶ丘団地入口から南方面 に向かってすぐの丁字路（龍 地2920-1付近）	該当危険箇所は歩道が設置され、横断歩道も設置されているが、横断歩道の塗装が消えかかっている。また甲斐松ノ尾通り登美団地交差点から甲斐韮崎線（穂坂路）に抜けられる道であり、響が丘団地在住の方も多く利用する道路のため、不安がある。	【警察】 路面標示が摩耗しているため、警察本部に補修上申しました。 【建設課】 標識か路面標示を計画的に実施します。	甲斐警察署 建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【双葉東小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
45	4	市道 大垓北浦線	双葉東小学校通学路交差点から小学校までの道	島上条宮久保絵見堂線を北上してくる響が丘・滝坂・上宿・下宿・高原団地など多数の地区から登校してくる児童が該当交差点を渡り、学校方面へ歩いていくが、狭い道路であるうえ、スクールゾーンに設定されているわけでもないのに、登校下校時間帯に車両が入ってくることもあり、危険である。	路面標示を計画的に実施します。	建設課
46	5	農道 神社1号線	諏訪神社前老人ホームめぐみ荘北側のクランク道路	該当箇所今年5月に自動車同士の交通事故が発生している。この道路は通学路になっているが、双葉保健センター前交差点を避け、甲府韮崎線（穂坂路）から大垓バイパスへ入る抜け道となっており、交通量が増えているだけでなく、宅地造成も進んでおり、今後益々交通量が増えることが予想されるため、非常に危険である。地域住民からも対応を要望する声が上がっている。	【農林振興課】 教頭先生、地元住民と現地立合いを実施しました。「通学路あり」の路面標示を設置しました。 【防災危機管理課】 カーブミラーを設置しました。	農林振興課 防災危機管理課
47	6		小学校西側、穂坂路の西側の道	耕作地の畦道となっているところのようで、雨が降ると舗装されていないためひどくぬかるんでしまう。車両の通過できない道ではないが、転倒に伴うけなどが考えられる。	隣接する地権者の同意書と地元要望を双葉支所に提出していただき検討します。	建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【双葉西小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
48	1	市道 新町大袋線	山本の踏切から双葉郵便局東交差点までの道	山本の踏切には6方向からの道路の交差点となっている。山本の踏切から双葉郵便局東の交差点までの区間は、通学時間帯の交通量が多く、児童が通る場所が確保されておらず、非常に危険である。	グリーンベルトを計画的に設置します。	建設課
49	2	国道 52号線	ふたば歯科クリニック・トヨタカローラ山梨甲斐アルプス店横の交差点	交通量が多い道路だが、信号機がない。旭台地区の通学路となっており、手をあげても自動車がなかなか止まってもらえない。自動車の間隙を縫って横断している現状である。	【警察】 信号機の設置の可否を検討します。 【防災危機管理課】 地元要望が出次第、甲斐警察署へ上申します。 【事務局】 信号機の設置については、PTAと自治会へ地元要望を市防災危機管理課に提出していただくよう学校に依頼しました。また、国道20号線の信号機を使う通学路の変更の検討も依頼しました。	甲斐警察署 防災危機管理課 事務局
50	3	市道 田畑笠石線	中央線宇津谷ガード下	道の幅が狭いにもかかわらず、通勤時には韭崎方面への抜け道となっていて、交通量が非常に多く、スピードを出す車が多い。宇北地区、金剛寺地区、駒沢地区、滝沢地区等の児童の通学路となっており、この地点を通過して登下校する児童も多くいて、大変危険な地点である。	【建設課】 路面標示を計画的に実施します。 【事務局】 道幅を広げると車のスピードが出やすくなり、かえって危険となる可能性があります。何回も合同点検に上がっている危険箇所です。ハード対策だけでなく、地域の見守りとして、保護者や見守り隊の立哨についての検討と、児童への安全教育を学校に依頼しました。	建設課 事務局

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【双葉西小学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
51	4	市道 田畑笠石線	宇津谷ガード北側から宇津谷4403付近までの道	道幅が狭く、車の通行量も多い。水路があるため道路の端を歩くのも危ない。	自治会から隣接する地権者の同意書と地元要望を双葉支所に提出するよう学校に依頼しました。	建設課
52	5	茅ヶ岳広域農道 市道 下今井駒沢線 市道 志田笠石線	茅ヶ岳広域農道の「ひかりの里」入口交差点	農道は通勤通学時間帯には交通量も多く、スピードを出す車も多い。横断歩道はあるが、なかなか止まってもらえず、歩行者からの見通しも悪いため、非常に危険である。近年バイオマス発電所も建設されており、大きなトラックもたくさん通る場所になった。	【警察】 現在、信号機の設置を協議している場所です。 【建設課】 警察と協議中です。 【事務局】 現在協議中です。この交差点は何回も合同点検に上がっている危険箇所です。地域の見守りとして、ハード対策が完了するまでは、保護者等の旗振りや見守り隊の立哨により、児童が安全に横断できるような検討と、児童への安全教育を学校に依頼しました。	甲斐警察署 建設課 事務局
53	6		六反川沿いの護岸	六反川沿いの護岸に転落防止柵が設置されていない箇所があり子どもが転落する恐れがあり危険。	県と協議し、対策について検討します。	建設課

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【竜王中学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
54	1	市道 富竹新田西八幡線 市道 篠原グリーンタウン1号線 市道 篠原山宮司線	竜王レディースクリニック東側交差点（篠原2201-2付近）	グリーンタウン方面から来た車が左方向の見通しの悪さゆえに横断歩道まで出てくるため、横断中の生徒と接触する危険がある。（カーブミラーは樹木にさえぎられ、直接目視は堀があり、困難）	【警察】 路面標示が摩耗しているため、警察本部に補修上申しました。 【防災危機管理課】 現地確認をし、カーブミラーの角度調整とカーブミラーの共架の看板を交換します。	甲斐警察署 防災危機管理課
55	2		竜王中学校北門から市道までの道（篠原2060-6付近）	北門から出入りする生徒と自動車の接触事故が起きる。カーブミラーはあるが、車からは見えづらい。教師が立ち番している時は（自転車に）一時停止させているが、立っていないときは道路に飛び出す生徒がいて危険。	【教育総務課施設係】 北門前に路面標示（飛び出し注意）を設置し、一時停止を促します。 【事務局】 生徒への安全教育を学校に依頼しました。	教育総務課施設係 事務局

令和5年度通学路合同点検要対策箇所一覧

全ての要対策箇所について、対策が終了するまで安全教育を実施します。

【敷島中学校】

番号		路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
56	1	市道 長塚大下条線 市道 宮地大下条線 市道 深田線	フェイシャルサロンらんの交 差点（大下条129-1付近）	交差点において、本校生徒と車の接触事故が発生した。双方 の道路には止まれの表示はなく、一時停止の表示が必要と考 える。	【警察】 道路管理者での対策をお願いします。 【建設課】 路面標示を設置します。	甲斐警察署 建設課