

平成 29 年度に施工した通学路の安全施設

●道路標示等

この先の交差点で子供たちが道路を横断するので運転手に注意喚起します（大下条地内）。



見通しの悪い交差点で子供たちが安全に曲がれるスペースを確保しました（大下条地内）。



児童が横断する交差点の手前に注意喚起する道路標示をしました（大埜地内）。



児童が横断する交差点の中心に交差点であることの標示、手前に停止線を引きました(大袋地内)



●道路標識等

道路は通学路で、この先は幅員が減少することを表示しました(島上条地内)。



国道交差点で横断歩道を渡る児童がいるので、国土交通省で注意喚起標識を設置しました(名取地内)。

