

## 令和5年度受付分

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	4月28日	島上条地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
2	5月27日	西八幡地内	カーブミラー	新設してほしい	対応完了	自治会長に申請書の提出をお願いしました
3	6月1日	篠原地内	カーブミラー	破損している	対応完了	修繕済み
4	6月12日	竜王地内	防犯灯	破損している	対応完了	管理者に連絡済み
5	6月18日	富竹新田	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度調整済み
6	7月19日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れていて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
7	9月3日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れていて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
8	9月9日	西八幡地内	カーブミラー	新規設置要望	対応完了	自治会長に申請書の提出をお願いしました
9	9月15日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れていて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
10	9月28日	大下条地内	カーブミラー	鏡面が汚れていて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
11	10月13日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れていて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
12	10月18日	竜王新町地内	カーブミラー	向きが曲がっている 鏡面が汚れている	対応完了	角度調整済 鏡面を清掃しました
13	11月4日	富竹新田地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度調整済
14	11月8日	竜王地内	カーブミラー	破損している	対応完了	修繕対応済
15	12月31日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れている	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
16	1月6日	龍地地内	防犯灯	電気がついていない	対応完了	自治会所有のため、自治会長に報告済み
17	1月29日	下今井地内	ホース格納箱	蓋が開いている	対応完了	器具の損傷等ないため、蓋を閉じました
18	2月10日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
19	2月13日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました 逆光の場合、対策方法がないため、他の道路を使う等、対策をお願いいたします。
20	2月13日	西八幡地内	カーブミラー	破損している	対応完了	修繕対応済
21	3月16日	宇津谷地内	カーブミラー	カーブミラーが倒れている	対応完了	修繕依頼済み
22	3月25日	大下条地内	カーブミラー	カーブミラーが傾いている	対応完了	修繕依頼済み
23	3月30日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
24	3月30日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
25	3月30日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
26	3月30日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
27	3月30日	竜王新町地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面の汚れを除去しました