

## 令和6年度受付分

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	5月13日	宇津谷地内	カーブミラー	樹木の枝で見えない	対応完了	地権者に伐採を依頼し、伐採完了
2	5月25日	篠原地内	防犯灯	電気がついていない	対応完了	担当課へ報告しました
3	6月5日	竜王新町地内	カーブミラー	破損している	対応完了	カーブミラーを撤去しました
4	6月10日	名取地内	カーブミラー	樹木の枝で見えない	対応完了	金具を使用し、調整します
5	6月27日	竜王新町地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度調整済
6	7月21日	竜王地内	カーブミラー	樹木の枝で見えない	対応完了	地権者に伐採を依頼し、伐採完了しました。
7	7月21日	篠原地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	一時停止規制がある方面から交差点に進入する際、使用しているため、ご了承願います。
8	8月29日	龍地地内	カーブミラー	樹木の枝で見えない	対応完了	伐採を行いました。
9	9月7日	大袋地内	カーブミラー	新規設置要望	対応完了	自治会長に相談していただき、申請書の提出をお願いします。
10	9月15日	篠原地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	一時停止規制の方角から見るための角度になっているため、角度調整は行いません。
11	10月1日	竜王新町地内	防犯灯	電気がついていない	対応完了	担当課に報告し、対応しました
12	10月10日	西八幡地内	カーブミラー	樹木の枝によりミラーが見えない 新規設置要望	対応中	自治会からの要望により、カーブミラーを新規設置します
13	10月13日	竜王新町地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度調整済
14	10月13日	竜王地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度調整済
15	10月22日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れている	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
16	11月1日	玉川地内	その他	道路にはみ出した雑草	対応完了	担当課に報告しました。
17	11月1日	玉川地内	その他	反射板が外れている	対応完了	担当課に報告しました。
18	11月11日	富竹新田地内	カーブミラー	鏡面が破損している	対応完了	鏡面を取り替えました。
19	11月23日	竜王新町地内	防犯灯	電気がついていない	対応完了	器具を取り替えました。
20	12月3日	大下条地内	カーブミラー	朝、結露が発生し見えない。	対応完了	鏡面の汚れを除去済み 曇り防止対応のカーブミラーは、現状のものより価格が高く、設置要望が非常に多いため、高価なものだと設置、更新件数が減ってしまいます。設置等を優先するため、直接目視により安全確認をお願いします。
21	12月21日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れている	対応完了	鏡面を取り替えました。
22	1月16日	西八幡地内	カーブミラー	向きがまがっている	対応完了	角度を調整しました
23	1月18日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れている	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
24	1月18日	西八幡地内	カーブミラー	鏡面が汚れている	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
25	1月29日	富竹新田地内	カーブミラー	鏡面が汚れている	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
26	1月30日	富竹新田地内	カーブミラー	鏡面が汚れている	対応完了	鏡面の汚れを除去しました
27	2月9日	西八幡地内	その他	街路灯がついていない	対応完了	山梨県が担当のため、報告しました。
28	3月9日	龍地地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度を調整しました