

令和6年6月受付分

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	6月5日	竜王新町地内	カーブミラー	破損している	対応完了	カーブミラーを撤去しました
2	6月10日	名取地内	カーブミラー	樹木の枝で見えない	対応完了	金具を使用し、調整します
3	6月27日	竜王新町地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度調整済