

令和8年1月受付分

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	1月6日	大下条地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	鏡面を取り替えました。