

甲斐市 公園施設長寿命化計画

2026年3月

山梨県甲斐市まちづくり振興部都市計画課

1. 都市公園整備状況

(令和8年2月末日時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
18	54.51ha	7.17 m ² /人

注) 甲斐市総人口 76,029 人 (甲斐市住民基本台帳(令和8年2月末日現在))

2. 計画期間 [2026年度～2035年度(10箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緑地	小公園等	合計
-	6	2	2	2	—	—	—	—	—	—	12

②選定理由

甲斐市が管理する都市公園のうち、街区公園の5公園及び開設年月日の新しいやはた公園(近隣公園)の6公園を除く12公園を設定する。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
219	74	195	75	148	22	121

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
1,008	—	36	1,898

②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設(建築物、遊具施設、公園施設等)を対象に、本市担当職員及び各指定管理者による維持保全(清掃・保守・修繕)と日常点検を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び(社)日本公園施設業協会(JPFA)が策定した「遊具の安全に関する規準」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。

この定期点検により危険箇所が発見された場合は、緊急度の高いものから補修又は更新を行ってきた。

③選定理由

計画対象公園の多くは設置後 20 年以上経過しており、公園施設の多くで老朽化の進行が見られる状況にある。また、これからの財政面を考慮すると、各公園施設の更新について、日常点検の中で顕著な老朽化が見られた時点で更新対策を実施する事後保全型管理から、計画的な維持補修を行うことでライフサイクルコストの縮減を図る予防保全型管理への転換が必要とされている。

そのため、メリハリをつけたストックマネジメントの遂行を目的として、計画対象公園に設定されているすべての公園施設を対象施設として選定することとした。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

予防保全型管理施設の健全度を把握するための点検調査は、国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針（案）（以下「指針（案）」という。）に則り、2022 年度、2023 年度及び 2025 年度に実施した。

1. 一般施設、土木構造物、建築物

指針（案）に則り、遊具を除く 1,823 施設のうち予防保全型管理の候補とした 123 施設について実施した。

2. 遊具等

定期点検の結果を基に、各遊具の確認を行った。

3. 各種設備

法令等で点検が必要な施設については、点検結果を基に確認を行った。

(施設)

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a. 一般施設 (29)	0	25	4	0	
b. 遊戯施設 (64)	21	41	2	0	
c. 建築物 (21)	4	10	6	1	
d. 土木構造物 (5)	0	3	2	0	
e. 各種設備 (4)	0	4	0	0	
合計	25	83	14	1	123 施設

6. 対策の優先順位の考え方

予防保全型管理施設の対策（補修または撤去・更新）時期は、緊急度を鑑み設定する。緊急度は、国の指針に準拠し、健全度 D は緊急度「高」、健全度 B 又は A は緊急度「低」とした。なお、健全度 C の場合は、独自の任意指標を設定したうえで緊急度を「高」にするか「中」にするか決定することとされていることから、本計画では、健全度 C の場合の任意指標について、「利用者の直接的な利用に供する施設」、「利用者の安全な公園利用のために必要な施設」については「高」とし、その他施設は「中」と設定することとした。

(施設)

	緊急度判定			備考
	高	中	低	
a. 一般施設 (29)	4	0	25	
b. 遊戯施設 (64)	2	0	62	
c. 建築物 (21)	7	0	14	
d. 土木構造物 (5)	0	2	3	
e. 各種設備 (4)	0	0	4	
合計	13	2	108	123 施設

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

・基本方針

引き続き、公園施設の日常点検と維持保全（清掃、保守、修繕等）については、本市担当職員及び各指定管理者が、施設の種類や状況等に応じて適切な頻度で行う。

また、公園施設の異常が発見された場合は速やかに使用中止とし、緊急度の高いものから補修又は更新を行うとともに、必要に応じて健全度調査を実施するなど、事故防止に努める。

・施設ごとの方針

ア 一般施設、土木構造物、建築物

- ・日常行なう施設の点検で劣化や損傷を把握した場合、補修及び使用禁止等の措置を行う。また、対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

イ 遊具

- ・日常行なう点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・施設の劣化や損傷を把握した場合は、撤去、補修及び使用禁止等の措置を行う。
- ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

ウ その他設備等

- ・法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

②公園施設の長寿命化のための基本的方針

1. 予防保全型に類型した施設

- ・健全度がC時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化（Bまで回復）を図る。
- ・事・予の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
- ・定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- ・使用見込み期間は、国指針（案）に準拠し、処分制限期間を基準として設定する。

- ・健全度CまたはDの施設の計画期間中における対策を検討するに当たっては、各都市公園の周辺地域における将来人口、年齢構成の変化、一定の誘致圏内における機能の重複、都市公園が設置されているエリアの立地適正化計画上の位置づけ等を踏まえ、撤去・更新の他、複数の公園を対象とした再編・集約化も含めて検討する。

なお、玉幡公園屋内プールについては、別途個別に策定した整備計画に基づき、2026年度・2027年度に実施予定の長寿命化対策と併せて、新たに温浴施設、飲食休憩スペースを整備するなどにより、西八幡公園内の釜無川レクリエーションセンターとの集約・複合化を図る。

b. 遊具等、 e. その他設備等

- ・日常点検及び法定で定められた定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

d. 建築物等

- ・定期報告対象建築物は法で定める3年に1回以上の定期点検を実施し健全度調査として活用する。また、市で定める建築物の補修もしくは更新計画に従い長寿命化対策を実施する。

2. 事後保全型に類型した施設

- ・維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の撤去・更新を行う。
- ・使用見込み期間は、国指針（案）に準拠し、処分制限期間を基準として設定する。
- ・計画期間中における施設の対策を検討するに当たっては、各都市公園の周辺地域における将来人口、年齢構成の変化、一定の誘致圏内における機能の重複、都市公園が設置されているエリアの立地適正化計画上の位置づけ等を踏まえ、撤去・更新の他、複数の公園を対象とした再編・集約化も含めて検討する。
- ・更新時期の判断に関する方針

本計画では、更新時期の判断に関する具体的な考え方は以下のとおりとする。

健全度	管理区分	対策種別	判断基準
健全度D	予防保全型 事後保全型	更新	早期更新（使用見込み期間の有無に関わらない）
健全度C	予防保全型	更新	既に使用見込み期間を超える施設
		補修	上記以外の施設
	事後保全型	更新	緊急度「高」と位置付けた施設
		経過観察	緊急度「中」と位置付けた施設
健全度B 健全度A	予防保全型 事後保全型	経過観察	経過観察を前提とし、健全度Cに進行した時点で本表に基づき改めて検討する。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による。

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	1,220,424 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,147,778 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	72,646 千円
④単年度当たりの概算費用【①/10】	122,042 千円

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した当該公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は5,584千円である。今後とも計画的な維持補修を行うことでライフサイクルコストの縮減に努めるとともに、公園内の施設の再編・集約化や新技術の積極的な活用を図ることで維持管理に要する費用を削減することを目指す。

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2030年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

5年程度の周期で長寿命化計画の見直しを行うこととするが、5年以内であっても長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、当該時点で長寿命化計画の見直しを検討する。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
					数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
竜王中部公園	近隣公園	1	園路広場	舗装	ダスト舗装	1箇所	—	ダスト	1975	50	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	2	園路広場	舗装	コンクリート舗装1	1箇所	—	コンクリート	1975	50	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	3	園路広場	舗装	コンクリート舗装2	1箇所	—	コンクリート	1975	50	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	4	園路広場	舗装	緑石込み園路(歩道)	1箇所	—	コンクリート	1975	50	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	5	園路広場	舗装	園路(車道)1	1箇所	—	アスファルト	1975	50	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	6	園路広場	舗装	園路(車道)2	1箇所	—	アスファルト	1975	50	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	7	園路広場	舗装	スロープ	1箇所	—	コンクリート	1975	50	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	8	園路広場	舗装	緑石込みスロープ	1箇所	—	砂利	2018	7	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	9	園路広場	緑石	緑石	1箇所	—	コンクリート	1975	50	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	10	園路広場	階段	階段	1箇所	—	木材	1975	50	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	11	修景施設	花壇	花壇1	1箇所	—	コンクリート	1975	50	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	12	修景施設	花壇	花壇2	1箇所	—	コンクリート	1975	50	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	13	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ	1基	—	スチール	1975	50	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
竜王中部公園	近隣公園	14	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	—	スチール	1975	50	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

竜王中部公園

公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
					数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
竜王中部公園	近隣公園	15	遊戯施設	シーソー	シーソー	1基	—	スチール	1975	50	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	16	遊戯施設	すべり台	すべり台	1基	—	スチール	2013	12	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	17	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1基	—	スチール	1975	50	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	18	便益施設	便所	公衆トイレ	1棟	—	RC	2018	7	50	60			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	19	便益施設	水飲場	水飲み場	1基	—	スチール	2018	7	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	20	便益施設	駐車場	駐車場	1箇所	—	アスファルト	1975	50	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	21	管理施設	標識	看板1	1基	—	スチール	2018	7	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	22	管理施設	標識	看板2	1基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	23	管理施設	照明施設	照明灯1	1基	—	スチール	1975	50	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	24	管理施設	照明施設	照明灯2	1基	—	スチール	1975	50	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	25	管理施設	照明施設	照明灯3	1基	—	スチール	2018	7	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	26	管理施設	照明施設	照明灯4	1基	—	スチール	2018	7	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	27	管理施設	照明施設	照明灯5	1基	—	スチール	2018	7	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	28	管理施設	照明施設	照明灯6	1基	—	スチール	1975	50	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間 など	使用 見込 期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた 特記事項														
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年															
竜王中 部公園	近隣 公園	29	管理施設	照明施設	照明灯7	1	基	-	スチール	1975	50	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	30	管理施設	照明施設	照明灯8	1	基	-	スチール	1975	50	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	31	管理施設	発電施設	分電盤	1	基	-	スチール	1975	50	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	32	管理施設	車止め	ガードバ イプ	1	箇所	-	スチール	2018	7	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	33	管理施設	柵	ネット フェンス1	1	箇所	-	スチール	2018	7	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	34	管理施設	柵	ネット フェンス2	1	箇所	-	スチール	2018	7	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	35	管理施設	柵	ネット フェンス3	1	箇所	-	スチール	2018	7	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	36	管理施設	柵	メッシュ フェンス	1	箇所	-	スチール	1975	50	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	37	管理施設	擁壁	擁壁1	1	箇所	-	コンク リート	1975	50	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	38	管理施設	擁壁	擁壁2	1	箇所	-	コンク リート	1975	50	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	39	管理施設	車止め	車止め1	1	式	-	石材	2018	7	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	40	管理施設	車止め	車止め2	1	式	-	樹脂	1975	50	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	41	管理施設	車止め	車止め3	1	式	-	スチール	1975	50	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									
竜王中 部公園	近隣 公園	42	管理施設	車止め	車止め4	1	式	-	石材	2018	7	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度 以降																									

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
					数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
																															有無	年度		年度	年度	年度	年度	年度
竜王中部公園	近隣公園	43	管理施設	車止め	車止め5	1式	-	コンクリート	1975	50	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	44	管理施設	車止め	車止め6	1式	-	コンクリート	1975	50	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	45	管理施設	車止め	車止め7	1式	-	コンクリート	1975	50	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	46	管理施設	車止め	車止め8	1式	-	スチール	1975	50	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	47	管理施設	車止め	車止め9	1式	-	スチール	1975	50	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	48	管理施設	車止め	車止め10	1式	-	スチール	1975	50	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	49	管理施設	車止め	ボラード	1式	-	樹脂	2021	4	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	50	管理施設	引込柱	引込柱	1基	-	コンクリート	1975	50	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	51	管理施設	その他	速度低減板1	1基	-	樹脂	2021	4	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	52	管理施設	その他	速度低減板2	1基	-	樹脂	2021	4	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
竜王中部公園	近隣公園	53	管理施設	その他	速度低減板3	1基	-	樹脂	2021	4	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

概算費用合計(千円): 0

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																				
竜王南部公園	近隣公園	1	園路広場	舗装	コンクリート舗装1	1	箇所	—	コンクリート	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	2	園路広場	舗装	コンクリート舗装2	1	箇所	—	コンクリート	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	3	園路広場	舗装	園路	1	箇所	—	アスファルト	1984	41	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	4	園路広場	階段	階段1	1	箇所	—	コンクリート	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	5	園路広場	階段	階段2	1	箇所	—	コンクリート	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	6	園路広場	階段	階段3	1	箇所	—	コンクリート	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	7	園路広場	階段	階段4	1	箇所	—	コンクリート	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	8	園路広場	階段	階段5	1	箇所	—	コンクリート	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	9	休養施設	四阿	四阿	1	基	—	コンクリート	1984	41	47	56			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	10	休養施設	野外卓	野外卓1	1	基	—	コンクリート	1984	41	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	11	休養施設	野外卓	野外卓2	1	基	—	コンクリート	1984	41	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	12	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	—	樹脂	1984	41	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	13	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	式	—	コンクリート	1984	41	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	14	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基	—	スチール	1984	41	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																												

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
竜王南部公園	近隣公園	15	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2012	13	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	16	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	-	スチール	1984	41	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	17	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒1	1	基	-	スチール	1984	41	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	18	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒2	1	基	-	スチール	1984	41	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	19	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	スチール	1984	41	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	20	遊戯施設	その他	スイング遊具ウゴウゴ	1	基	-	スチール、FRP	2012	13	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	21	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	22	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	1	箇所	-	土	1984	41	30	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	23	運動施設	野球場	グラウンド	1	箇所	-	土	1984	41	30	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	24	運動施設	照明施設	ナイター照明1	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	25	運動施設	照明施設	ナイター照明2	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	26	運動施設	照明施設	ナイター照明3	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	27	運動施設	照明施設	ナイター照明4	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	28	運動施設	照明施設	ナイター照明5	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
竜王南部公園	近隣公園	29	運動施設	照明施設	ナイター照明6	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	30	運動施設	バックネット	バックネット1	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	31	運動施設	バックネット	バックネット2	1	基	-	スチール	1984	41	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	32	運動施設	その他	防球ネット1	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	33	運動施設	その他	防球ネット2	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	34	運動施設	その他	防球ネット3	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	35	運動施設	その他	防球ネット4	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	36	便益施設	便所	トイレ	1	棟	-	RC	2023	2	50	60			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	37	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	-	コンクリート	1984	41	15	30			-	-	-	-	事後	2028			1,251	更新																
竜王南部公園	近隣公園	38	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	-	コンクリート	1984	41	15	30			-	-	-	-	事後	2028			1,107	更新																
竜王南部公園	近隣公園	39	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	-	アスファルト	1984	41	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	40	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	基	-	スチール	1984	41	27	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	41	管理施設	標識	園名板	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
竜王南部公園	近隣公園	42	管理施設	標識	観光案内板	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
																																有無	年度		年度	年度	年度	年度
竜王南部公園	近隣公園	43	管理施設	標識	制札板	1	基	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	44	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	45	管理施設	照明施設	夜間照明制御盤	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	46	管理施設	柵	ネットフェンス1	1	箇所	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	47	管理施設	柵	ネットフェンス2	1	箇所	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	48	管理施設	柵	ネットフェンス3	1	箇所	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	49	管理施設	柵	ネットフェンス4	1	箇所	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	50	管理施設	柵	ネットフェンス5	1	箇所	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	51	管理施設	門	門扉1	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	52	管理施設	門	門扉2	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	53	管理施設	門	門扉3	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	54	管理施設	門	門扉4	1	基	-	スチール	1984	41	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	55	管理施設	擁壁	擁壁1	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
竜王南部公園	近隣公園	56	管理施設	擁壁	擁壁2	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

竜王南部公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																		
竜王南部公園	近隣公園	57	管理施設	擁壁	擁壁3	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	50	50				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	58	管理施設	擁壁	擁壁4	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	50	50				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	59	管理施設	擁壁	土留め1	1	箇所	-	樹脂、スチール	1984	41	15	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	60	管理施設	擁壁	土留め2	1	箇所	-	樹脂、スチール	1984	41	15	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	61	管理施設	擁壁	土留め3	1	箇所	-	樹脂、スチール	1984	41	15	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	62	管理施設	擁壁	土留め4	1	箇所	-	樹脂、スチール	1984	41	15	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	63	管理施設	擁壁	土留め5	1	箇所	-	樹脂、スチール	1984	41	15	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	64	管理施設	その他	コンクリート塀	1	箇所	-	コンクリート	1984	41	50	50				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	65	管理施設	車止め	車止め1	1	式	-	スチール	1984	41	18	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	66	管理施設	車止め	車止め2	1	式	-	ステンレス	1984	41	39	40				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	67	管理施設	車止め	車止め3	1	式	-	スチール	1984	41	18	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	68	管理施設	車止め	車止め4	1	式	-	ステンレス	1984	41	39	40				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	69	管理施設	車止め	車止め5	1	式	-	スチール	1984	41	18	30				-	-	-	事後	2036年度以降																												
竜王南部公園	近隣公園	70	管理施設	倉庫	物置	1	基	-	スチール	1984	41	24	36				-	-	-	事後	2036年度以降																												

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

竜王南部公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																													
竜王南部公園	近隣公園	71	その他施設	放送施設	スピーカー	1	式	—	スチール	1984	41	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																							
竜王南部公園	近隣公園	72	その他施設	各種設備	レピーター盤	1	基	—	スチール	1984	41	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																							
																							0	0	2,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										

概算費用合計(千円): 2,358

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
竜王北部公園	近隣公園	1	園路広場	舗装	ILB舗装1	1	箇所	—	コンクリート	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	2	園路広場	舗装	ILB舗装2	1	箇所	—	コンクリート	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	3	園路広場	舗装	砂利舗装1	1	箇所	—	砂利	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	4	園路広場	舗装	砂利舗装2	1	箇所	—	砂利	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	5	園路広場	舗装	砂利舗装3	1	箇所	—	砂利	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	6	園路広場	舗装	砂利舗装4	1	箇所	—	砂利	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	7	園路広場	舗装	砂利舗装5	1	箇所	—	砂利	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	8	園路広場	舗装	アスファルト舗装1	1	箇所	—	アスファルト	1978	47	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	9	園路広場	舗装	アスファルト舗装2	1	箇所	—	アスファルト	1978	47	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	10	園路広場	舗装	コンクリート舗装	1	箇所	—	コンクリート	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	11	園路広場	階段	階段1	1	箇所	—	レンガ	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	12	園路広場	階段	階段2	1	箇所	—	レンガ	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	13	修景施設	花壇	プランターA1	1	式	—	樹脂	1978	47	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	14	修景施設	花壇	プランターA2	1	式	—	樹脂	1978	47	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
竜王北部公園	近隣公園	15	修景施設	花壇	プランターB1	1	式	—	木材	1978	47	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	16	修景施設	花壇	プランターB2	1	式	—	木材	1978	47	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	17	修景施設	その他	ツリーサークル	1	基	—	スチール	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	18	休養施設	四阿	四阿	1	基	—	スチール	1978	47	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	19	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	—	コンクリート、木材	1978	47	7	14			—	—	—	—	事後	2028											451	更新								
竜王北部公園	近隣公園	20	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	—	コンクリート、木材	1978	47	7	14			—	—	—	—	事後	2028											399	更新								
竜王北部公園	近隣公園	21	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	—	コンクリート、木材	1978	47	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	22	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	—	コンクリート、木材	1978	47	7	14			—	—	—	—	事後	2028											399	更新								
竜王北部公園	近隣公園	23	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	—	石材	1978	47	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	24	教養施設	記念碑	モニュメント1	1	基	—	石材	1996	29	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	25	教養施設	記念碑	モニュメント2	1	基	—	石材	1996	29	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	26	教養施設	記念碑	モニュメント3	1	基	—	石材	1996	29	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	27	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	—	石材	1996	29	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
竜王北部公園	近隣公園	28	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	—	アスファルト	1978	47	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

竜王北部公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
竜王北部公園	近隣公園	29	便益施設	時計台	時計塔	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	30	管理施設	標識	誘導標識1	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	31	管理施設	標識	誘導標識2	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	32	管理施設	標識	誘導標識3	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	33	管理施設	標識	園名板1	1	基	—	アルミ	1978	47	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	34	管理施設	標識	園名板2	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	35	管理施設	標識	紹介板	1	基	—	ステンレス	1996	29	39	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	36	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	37	管理施設	照明施設	照明灯2	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	38	管理施設	照明施設	照明灯3	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	39	管理施設	照明施設	照明灯4	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	40	管理施設	照明施設	照明灯5	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	41	管理施設	照明施設	照明灯6	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
竜王北部公園	近隣公園	42	管理施設	照明施設	照明灯7	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
竜王北部公園	近隣公園	43	管理施設	照明施設	照明灯8	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	44	管理施設	照明施設	照明灯9	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	45	管理施設	照明施設	照明灯10	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	46	管理施設	照明施設	照明灯11	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	47	管理施設	照明施設	ローライト1	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	48	管理施設	照明施設	ローライト2	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	49	管理施設	照明施設	ローライト3	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	50	管理施設	発電施設	分電盤	1	基	—	スチール	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	51	管理施設	発電施設	コンセントボックス1	1	基	—	スチール	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	52	管理施設	発電施設	コンセントボックス2	1	基	—	スチール	1978	47	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	53	管理施設	門	門扉	1	基	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	54	管理施設	その他	門塙1	1	式	—	レンガ	1978	47	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	55	管理施設	その他	門塙2	1	式	—	レンガ	1978	47	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
竜王北部公園	近隣公園	56	管理施設	車止め	車止め1	1	箇所	—	スチール	1978	47	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																	
						数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																		
																																	有無	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度				
竜王北部公園	近隣公園	57	管理施設	車止め	車止め2	1	箇所	-	スチール	1978	47	18	30			-	-	-	事後	2036年度以降																													
竜王北部公園	近隣公園	58	管理施設	車止め	車止め3	1	基	-	ステンレス	1978	47	39	40			-	-	-	事後	2036年度以降																													
竜王北部公園	近隣公園	59	管理施設	引込柱	引込柱1	1	基	-	コンクリート	1978	47	42	42			-	-	-	事後	2036年度以降																													
竜王北部公園	近隣公園	60	管理施設	引込柱	引込柱2	1	基	-	コンクリート	1978	47	42	42			-	-	-	事後	2036年度以降																													
竜王北部公園	近隣公園	61	管理施設	引込柱	引込柱3	1	基	-	スチール	1978	47	18	30			-	-	-	事後	2036年度以降																													
竜王北部公園	近隣公園	62	管理施設	引込柱	引込柱4	1	基	-	スチール	1978	47	18	30			-	-	-	事後	2036年度以降																													
																					0	0	1,249	0	0	0	0	0	0	0	0																		

概算費用合計(千円): 1,249

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
信玄堤公園	近隣公園	1	園路広場	舗装	砂利舗装	1	箇所	—	砂利	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	2	園路広場	舗装	アスファルト舗装1	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	3	園路広場	舗装	アスファルト舗装2	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	4	園路広場	舗装	アスファルト舗装3	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	5	園路広場	舗装	アスファルト舗装4	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	6	園路広場	舗装	車道	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	7	園路広場	階段	階段1	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	8	園路広場	階段	階段2	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	9	園路広場	階段	階段3	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	10	園路広場	階段	階段4	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	11	園路広場	階段	階段5	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	12	園路広場	階段	階段6	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	13	園路広場	階段	階段7	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	14	園路広場	階段	階段8	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
信玄堤公園	近隣公園	15	園路広場	橋梁	橋梁1	1	橋	—	コンクリート	1981	44	60	60				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	16	園路広場	橋梁	橋梁2	1	橋	—	コンクリート	1981	44	60	60				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	17	園路広場	橋梁	橋梁3	1	橋	—	コンクリート	1981	44	60	60				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	18	修景施設	水流	せせらぎ水路	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	50	50				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	19	休養施設	四阿	四阿	1	基	—	コンクリート	1981	44	47	56				2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	20	休養施設	野外卓	野外卓1	1	基	—	コンクリート	1981	44	47	47				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	21	休養施設	野外卓	野外卓2	1	基	—	コンクリート	1981	44	47	47				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	22	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	—	樹脂	1981	44	10	20				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	23	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	—	樹脂	1981	44	10	20				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	24	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	—	樹脂	1981	44	10	20				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	25	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	—	樹脂	1981	44	10	20				—	—	—	—	事後	2028													451	更新			
信玄堤公園	近隣公園	26	休養施設	ベンチ	ベンチ5	1	基	—	コンクリート	1981	44	47	47				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	27	休養施設	ベンチ	ベンチ6	1	基	—	コンクリート	1981	44	47	47				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
信玄堤公園	近隣公園	28	教養施設	その他	川やぐら	1	基	—	木材	1981	44	7	14				—	—	—	—	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
信玄堤公園	近隣公園	29	教養施設	記念碑	記念碑1	1	基	—	石材	2022	3	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	30	教養施設	記念碑	記念碑2	1	基	—	石材	1984	41	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	31	教養施設	記念碑	記念碑3	1	基	—	石材	1984	41	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	32	教養施設	記念碑	記念碑4	1	基	—	石材	1981	44	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	33	便益施設	便所	トイレ	1	棟	—	RC	2007	18	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	34	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	35	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2028																			
信玄堤公園	近隣公園	36	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	37	管理施設	標識	観光案内板	1	基	—	コンクリート	1981	44	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	38	管理施設	標識	景色図	1	基	—	木材	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	39	管理施設	標識	紹介板1	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	40	管理施設	標識	紹介板2	1	基	—	コンクリート	2011	14	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	41	管理施設	標識	紹介板3	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
信玄堤公園	近隣公園	42	管理施設	標識	紹介板4	1	基	—	コンクリート	1981	44	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
信玄堤公園	近隣公園	43	管理施設	標識	注意看板	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	44	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	45	管理施設	照明施設	照明灯2	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	46	管理施設	照明施設	照明灯3	1	基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	47	管理施設	照明施設	照明灯4	1	基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	48	管理施設	照明施設	照明灯5	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	49	管理施設	照明施設	照明灯6	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	50	管理施設	照明施設	照明灯7	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	51	管理施設	照明施設	照明灯8	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	52	管理施設	照明施設	照明灯9	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	53	管理施設	照明施設	照明灯10	1	基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	54	管理施設	柵	ロープ柵	1	式	—	コンクリート	1981	44	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	55	管理施設	柵	転落防止柵1	1	箇所	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
信玄堤公園	近隣公園	56	管理施設	柵	転落防止柵2	1	箇所	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																												
信玄堤公園	近隣公園	57	管理施設	擁壁	擁壁	1	箇所	—	石材	1981	44	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	58	管理施設	車止め	車止め1	1	式	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	59	管理施設	車止め	車止め3	1	式	—	コンクリート	1981	44	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	60	管理施設	車止め	車止め4	1	式	—	コンクリート	1981	44	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	61	管理施設	車止め	車止め5	1	式	—	コンクリート	1981	44	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	62	管理施設	車止め	車止め6	1	式	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	63	管理施設	車止め	車止め7	1	式	—	コンクリート	1981	44	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	64	管理施設	車止め	ポラード	1	式	—	樹脂	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	65	管理施設	擁壁	擬木土留め1	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	66	管理施設	擁壁	擬木土留め2	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	67	管理施設	擁壁	擬木土留め3	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	68	管理施設	擁壁	擬木土留め4	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	69	管理施設	擁壁	擬木土留め5	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
信玄堤公園	近隣公園	70	管理施設	暗渠	暗渠	1	基	—	コンクリート	1981	44	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																						
																						0	1,107	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		

概算費用合計(千円): 1,558

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
						数値	単位【選択】																																			
中下条公園	近隣公園	1	園路広場	舗装	エントランス舗装1	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	2	園路広場	舗装	エントランス舗装2	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	3	園路広場	舗装	アスファルト舗装1	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	4	園路広場	舗装	アスファルト舗装2	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	5	園路広場	舗装	園路1	1	箇所	—	アスファルト	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	6	園路広場	舗装	園路2	1	箇所	—	碎石	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	7	園路広場	舗装	園路3	1	箇所	—	土	1981	44	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	8	園路広場	その他	多目的広場	1	箇所	—	土	1981	44	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	9	園路広場	階段	階段1	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	10	園路広場	階段	階段2	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	11	園路広場	階段	階段3	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	12	園路広場	階段	階段4	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	13	園路広場	階段	階段(スロープ付き)1	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
中下条公園	近隣公園	14	園路広場	階段	階段(スロープ付き)2	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
中下条公園	近隣公園	15	園路広場	舗装	スロープ1	1	箇所	-	コンクリート	1981	44	15	30			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	16	園路広場	舗装	スロープ2	1	箇所	-	コンクリート	1981	44	15	30			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	17	園路広場	舗装	スロープ3	1	箇所	-	コンクリート	2024	1	15	30			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	18	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	-	木材	1981	44	7	14			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	19	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	-	スチール	1981	44	27	48			2025	錆の広がり	C	高	予防	2036年度以降																						
中下条公園	近隣公園	20	休養施設	シェルター	シェルター1	1	基	-	アルミ	1981	44	27	40			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	21	休養施設	シェルター	シェルター2	1	基	-	スチール	1981	44	27	40			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	22	休養施設	シェルター	シェルター3	1	基	-	スチール	1981	44	27	40			-	-	-	事後	2028																	2,925	更新					
中下条公園	近隣公園	23	休養施設	シェルター	シェルター4	1	基	-	アルミ	1981	44	27	40			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	24	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1981	44	27	40			-	-	-	事後	2030							5,616	更新															
中下条公園	近隣公園	25	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	-	コンクリート	1981	44	47	47			-	-	-	事後	2031								1,197	更新														
中下条公園	近隣公園	26	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	-	スチール、木材	1981	44	7	14			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	27	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	-	スチール、木材	1981	44	7	14			-	-	-	事後	2036年度以降																							
中下条公園	近隣公園	28	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	-	スチール、木材	1981	44	7	14			-	-	-	事後	2036年度以降																							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
中下条公園	近隣公園	29	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	—	スチール、木材	1981	44	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	30	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	—	スチール	2024	1	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	31	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	—	スチール	1981	44	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	32	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	33	運動施設	テニスコート	テニスコート(ハード)	1	面	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	34	運動施設	テニスコート	テニスコート(クレー)	1	面	—	土	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	35	運動施設	その他	ネットボール1	1	式	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	36	運動施設	その他	ネットボール2	1	式	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	37	運動施設	その他	道具置場	1	箇所	—	スチール	1981	44	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	38	教養施設	記念碑	石碑	1	基	—	石材	1981	44	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	39	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	—	RC	1981	44	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	40	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	—	RC	1981	44	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
中下条公園	近隣公園	41	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2028							1,251	更新											
中下条公園	近隣公園	42	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

中下条公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
中下条公園	近隣公園	43	便益施設	水飲場	水飲み場3	1	基	—	コンクリート	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	44	便益施設	手洗場	水栓	1	基	—	スチール	1981	44	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	45	便益施設	時計台	時計塔	1	基	—	スチール	1988	37	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	46	管理施設	標識	園名板	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	47	管理施設	標識	制札板1	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	48	管理施設	標識	制札板2	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	49	管理施設	標識	制札板3	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	50	管理施設	標識	制札板4	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	51	管理施設	標識	制札板5	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	52	管理施設	標識	看板	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	53	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	54	管理施設	照明施設	照明灯2	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	55	管理施設	照明施設	照明灯3	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
中下条公園	近隣公園	56	管理施設	照明施設	照明灯4	1	基	—	スチール	1981	44	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
中下条公園	近隣公園	71	管理施設	その他	塀2	1	箇所	-	コンクリート	1981	44	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	72	管理施設	擁壁	擁壁1	1	箇所	-	コンクリート	1981	44	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	73	管理施設	擁壁	擁壁2	1	箇所	-	コンクリート	1981	44	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	74	管理施設	車止め	車止め	1	式	-	ステンレス	1981	44	39	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	75	管理施設	引込柱	引込柱1	1	基	-	スチール	1981	44	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	76	管理施設	引込柱	引込柱2	1	基	-	スチール	1981	44	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	77	管理施設	引込柱	引込柱3	1	基	-	スチール	1981	44	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	78	管理施設	倉庫	物置1	1	基	-	アルミサンドイッチ	1981	44	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	79	管理施設	倉庫	物置2	1	基	-	スチール	1981	44	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	80	管理施設	倉庫	物置3	1	基	-	スチール	1981	44	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	81	管理施設	倉庫	物置4	1	基	-	スチール	1981	44	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	82	管理施設	倉庫	物置5	1	基	-	スチール	1981	44	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	83	管理施設	倉庫	物置6	1	基	-	スチール	1981	44	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
中下条公園	近隣公園	84	管理施設	その他	防犯カメラ1	1	基	-	スチール	2022	3	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

中下条公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項													
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年														
中下条公園	近隣公園	85	管理施設	その他	防犯カメラ2	1	基	—	スチール	2022	3	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
																						0	0	0	0	5,616	1,197	1,251	0	0	2,925														

概算費用合計(千円): 10,989

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026	2.027			2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035								
玉幡公園	地区公園	1	園路広場	舗装	ダスト舗装1	1	箇所	-	ダスト	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	2	園路広場	舗装	ダスト舗装2	1	箇所	-	ダスト	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	3	園路広場	舗装	路肩舗装1	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	4	園路広場	舗装	路肩舗装2	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	5	園路広場	舗装	路肩舗装3	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	6	園路広場	舗装	路肩舗装4	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	7	園路広場	舗装	インターロッキング舗装1	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	8	園路広場	舗装	インターロッキング舗装2	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	9	園路広場	舗装	コンクリート舗装	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	10	園路広場	舗装	園路1	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	11	園路広場	舗装	園路2	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	12	園路広場	舗装	車道	1	箇所	-	アスファルト	2006	19	10	20	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	13	園路広場	舗装	歩道1	1	箇所	-	アスファルト	2006	19	10	20	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	14	園路広場	舗装	歩道2	1	箇所	-	アスファルト	2006	19	10	20	-	-	-	-	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035																	
玉幡公園	地区公園	15	園路広場	舗装	歩道3	1	箇所	-	アスファルト	2006	19	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	16	園路広場	その他	飛び石1	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	17	園路広場	その他	飛び石2	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	18	園路広場	その他	飛び石3	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	19	園路広場	その他	飛び石4	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	20	園路広場	その他	芝生広場	1	箇所	-	芝	2006	19	30	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	21	園路広場	階段	階段	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	22	園路広場	橋梁	橋梁1	1	橋	-	コンクリート	2006	19	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	23	園路広場	橋梁	橋梁2	1	橋	-	コンクリート	2006	19	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	24	修景施設	花壇	プランター1	1	基	-	コンクリート	2006	19	20	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	25	修景施設	花壇	プランター2	1	基	-	コンクリート	2006	19	20	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	26	修景施設	花壇	プランター3	1	基	-	コンクリート	2006	19	20	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	27	修景施設	水流	せせらぎ水路	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
玉幡公園	地区公園	28	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	-	アルミ	2006	19	27	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035											
玉幡公園	地区公園	29	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	式	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	30	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	31	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	32	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	33	休養施設	ベンチ	ベンチ5	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	34	休養施設	ベンチ	ベンチ6	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	35	休養施設	ベンチ	ベンチ7	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	36	休養施設	ベンチ	ベンチ8	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	37	休養施設	ベンチ	ベンチ9	1	基	—	コンクリート	2006	19	47	47	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	38	休養施設	ベンチ	ベンチ10	1	基	—	木材	2006	19	7	14	—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	39	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(リス)	1	基	—	FRP	2006	19	10	24			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	40	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(カニ)	1	基	—	FRP	2006	19	10	24			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	41	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	—	スチール	2006	19	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	42	遊戯施設	その他	ネット遊具	1	基	—	スチール	2006	19	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035											
玉幡公園	地区公園	43	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	44	遊戯施設	健康器具遊具	ダブル踏み台昇降	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	45	遊戯施設	健康器具遊具	ぶらぶらストレッチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	46	遊戯施設	健康器具遊具	踏板ストレッチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	47	遊戯施設	健康器具遊具	バランス円盤	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	48	遊戯施設	健康器具遊具	腕上げアーチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	49	運動施設	水泳プール	屋内プール	1	棟	—	RC・木造	2006	19	22	40			2025	腐朽の進行	D	高	予防	2036年度以降	717,000	更新	308,000	更新										7,200	機械設備	74,000	躯体補修		8,800	躯体補修	別途個別に策定した整備計画に基づき、釜無川レクリエーションセンターとの集約・複合化を図る。
玉幡公園	地区公園	50	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	事後	2031																							
玉幡公園	地区公園	51	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	52	便益施設	駐車場	駐車場1	1	箇所	—	アスファルト	2006	19	10	20			—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	53	便益施設	駐車場	駐車場2	1	箇所	—	アスファルト	2006	19	10	20			—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	54	便益施設	駐車場	駐車場3	1	箇所	—	アスファルト	2006	19	10	20			—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	55	便益施設	駐車場	駐車場4	1	箇所	—	アスファルト	2006	19	10	20			—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	56	便益施設	自転車置き場	駐輪場(堀込み)1	1	箇所	—	アスファルト、コンクリート	2006	19	10	20			—	—	事後	2036年度以降																							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035											
玉幡公園	地区公園	57	便益施設	自転車置き場	駐輪場(塀込み)2	1	箇所	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	58	便益施設	自転車置き場	駐輪場(塀込み)3	1	箇所	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	59	便益施設	自転車置き場	駐輪場(塀込み)4	1	箇所	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	60	便益施設	自転車置き場	駐輪場(塀込み)5	1	箇所	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	61	便益施設	自転車置き場	駐輪場(塀込み)6	1	箇所	—	コンクリート	2006	19	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	62	便益施設	時計台	時計塔	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					別途個別に策定した整備計画に基づき、釜無川レクリエーションセンターとの集約・複合化を図る。
玉幡公園	地区公園	63	便益施設	その他	吸い殻入れ1	1	基	—	コンクリート	2006	19	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	64	便益施設	その他	吸い殻入れ2	1	基	—	コンクリート	2006	19	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	65	便益施設	その他	吸い殻入れ3	1	基	—	コンクリート	2006	19	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	66	管理施設	管理事務所	管理事務所	1	棟	—	RC	2006	19	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	67	管理施設	標識	誘導標識	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	68	管理施設	標識	園名板1	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	69	管理施設	標識	園名板2	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
玉幡公園	地区公園	70	管理施設	標識	園名板3	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

玉幡公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026	2.027			2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035										
玉幡公園	地区公園	71	管理施設	標識	園名板4	1	基	—	スチール	2006	19	18	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	72	管理施設	標識	園名板5	1	基	—	スチール	2006	19	18	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	73	管理施設	標識	園名板6	1	基	—	スチール	2006	19	18	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	74	管理施設	標識	駐車場案内板1	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	75	管理施設	標識	駐車場案内板2	1	基	—	スチール	2006	19	18	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	76	管理施設	標識	駐車場案内板3	1	基	—	スチール	2006	19	18	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	77	管理施設	標識	制札板1	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	78	管理施設	標識	制札板2	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	79	管理施設	標識	制札板3	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	80	管理施設	標識	制札板4	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	81	管理施設	標識	制札板5	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	82	管理施設	標識	制札板6	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	83	管理施設	標識	制札板7	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	84	管理施設	標識	制札板8	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36	—	—	—	—	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026	2.027			2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035												
玉幡公園	地区公園	85	管理施設	標識	制札板9	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	86	管理施設	標識	制札板10	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	87	管理施設	標識	制札板11	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	88	管理施設	標識	制札板12	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	89	管理施設	標識	制札板13	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	90	管理施設	標識	制札板14	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	91	管理施設	標識	制札板15	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	92	管理施設	標識	制札板16	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	93	管理施設	標識	制札板17	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	94	管理施設	標識	制札板18	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	95	管理施設	標識	紹介板1	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	96	管理施設	標識	紹介板2	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	97	管理施設	標識	紹介板3	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
玉幡公園	地区公園	98	管理施設	標識	紹介板4	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026	2.027	2.028			2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035															
玉幡公園	地区公園	99	管理施設	標識	紹介板5	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	100	管理施設	標識	紹介板6	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	101	管理施設	標識	紹介板7	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	102	管理施設	標識	紹介板8	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	103	管理施設	標識	紹介板9	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	104	管理施設	標識	紹介板10	1	式	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	105	管理施設	標識	紹介板11	1	式	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	106	管理施設	標識	紹介板12	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	107	管理施設	標識	紹介板13	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	108	管理施設	標識	紹介板14	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	109	管理施設	標識	紹介板15	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	110	管理施設	標識	紹介板16	1	基	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	111	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							
玉幡公園	地区公園	112	管理施設	照明施設	照明灯2	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035								
玉幡公園	地区公園	113	管理施設	照明施設	照明灯3	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	114	管理施設	照明施設	照明灯4	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	115	管理施設	照明施設	照明灯5	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	116	管理施設	照明施設	照明灯6	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	117	管理施設	照明施設	スポットライト1	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	118	管理施設	照明施設	スポットライト2	1	式	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	119	管理施設	照明施設	スポットライト3	1	式	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	120	管理施設	照明施設	スポットライト4	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	121	管理施設	照明施設	スポットライト5	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	122	管理施設	照明施設	スポットライト6	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	123	管理施設	照明施設	スポットライト7	1	式	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	124	管理施設	照明施設	スポットライト8	1	式	—	アルミ	2006	19	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	125	管理施設	照明施設	スポットライト9	1	式	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
玉幡公園	地区公園	126	管理施設	照明施設	スポットライト10	1	式	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2032																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

玉幡公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034		2.035							
玉幡公園	地区公園	169	管理施設	照明施設	ローライト9	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	170	管理施設	照明施設	ローライト10	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	171	管理施設	照明施設	ローライト11	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	172	管理施設	照明施設	ローライト12	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	173	管理施設	照明施設	ローライト13	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	174	管理施設	照明施設	ローライト14	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	175	管理施設	照明施設	ローライト15	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	176	管理施設	照明施設	ローライト16	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	177	管理施設	照明施設	ローライト17	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	178	管理施設	照明施設	ローライト18	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	179	管理施設	照明施設	ローライト19	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	180	管理施設	照明施設	ローライト20	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	181	管理施設	照明施設	ローライト21	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	182	管理施設	照明施設	ローライト22	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026	2.027			2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035									
玉幡公園	地区公園	197	管理施設	照明施設	ローライト37	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	198	管理施設	照明施設	ローライト38	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	199	管理施設	照明施設	ローライト39	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	200	管理施設	照明施設	ローライト40	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	201	管理施設	照明施設	ローライト41	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	202	管理施設	照明施設	ローライト42	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	203	管理施設	照明施設	ローライト43	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	204	管理施設	照明施設	ローライト44	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	205	管理施設	照明施設	ローライト45	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	206	管理施設	照明施設	フットライト1	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	207	管理施設	照明施設	フットライト2	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	208	管理施設	照明施設	フットライト3	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	209	管理施設	照明施設	フットライト4	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	210	管理施設	照明施設	フットライト5	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035										
玉幡公園	地区公園	211	管理施設	照明施設	フットライト6	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	212	管理施設	照明施設	フットライト7	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	213	管理施設	照明施設	フットライト8	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	214	管理施設	照明施設	フットライト9	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	215	管理施設	照明施設	フットライト10	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	216	管理施設	照明施設	フットライト11	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	217	管理施設	照明施設	フットライト12	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	218	管理施設	照明施設	フットライト13	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	219	管理施設	照明施設	フットライト14	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	220	管理施設	照明施設	フットライト15	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	221	管理施設	照明施設	フットライト16	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	222	管理施設	照明施設	フットライト17	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	223	管理施設	照明施設	フットライト18	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	224	管理施設	照明施設	フットライト19	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026	2.027			2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035									
玉幡公園	地区公園	225	管理施設	照明施設	フットライト20	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	226	管理施設	照明施設	フットライト21	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	227	管理施設	照明施設	フットライト22	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	228	管理施設	照明施設	フットライト23	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	229	管理施設	照明施設	フットライト24	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	230	管理施設	照明施設	フットライト25	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	231	管理施設	照明施設	フットライト26	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	232	管理施設	照明施設	フットライト27	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	233	管理施設	照明施設	フットライト28	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	234	管理施設	照明施設	フットライト29	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	235	管理施設	照明施設	フットライト30	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	236	管理施設	照明施設	フットライト31	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	237	管理施設	照明施設	フットライト32	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	238	管理施設	照明施設	フットライト33	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035										
玉幡公園	地区公園	239	管理施設	照明施設	フットライト34	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	240	管理施設	照明施設	フットライト35	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	241	管理施設	照明施設	フットライト36	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	242	管理施設	照明施設	フットライト37	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	243	管理施設	照明施設	フットライト38	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	244	管理施設	照明施設	フットライト39	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	245	管理施設	照明施設	フットライト40	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	246	管理施設	照明施設	フットライト41	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	247	管理施設	照明施設	フットライト42	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	248	管理施設	照明施設	フットライト43	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	249	管理施設	発電施設	芝生広場電源蓋	1	基	—	スチール	2006	19	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	250	管理施設	照明施設	水中照明トランス盤A1	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	251	管理施設	照明施設	水中照明トランス盤A2	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	252	管理施設	照明施設	水中照明トランス盤A3	1	基	—	スチール	2006	19	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

玉幡公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026			2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035									
玉幡公園	地区公園	267	管理施設	柵	転落防止柵8	1	箇所	-	スチール、樹脂	2006	19	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	268	管理施設	その他	塀1	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	269	管理施設	その他	塀2	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	270	管理施設	その他	塀3	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	271	管理施設	擁壁	擁壁(水路)	1	箇所	-	コンクリート	2006	19	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	272	管理施設	車止め	車止め1	1	式	-	ステンレス	2006	19	39	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	273	管理施設	車止め	車止め2	1	式	-	ステンレス、コンクリート	2006	19	39	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	274	管理施設	車止め	車止め3	1	基	-	スチール	2006	19	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	275	管理施設	車止め	車止め4	1	式	-	コンクリート	2006	19	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	276	管理施設	車止め	車止め5	1	式	-	コンクリート	2006	19	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	277	管理施設	車止め	車止め6	1	式	-	コンクリート	2006	19	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	278	管理施設	車止め	車止め7	1	式	-	コンクリート	2006	19	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	279	管理施設	車止め	車止め8	1	式	-	コンクリート	2006	19	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
玉幡公園	地区公園	280	管理施設	車止め	車止め9	1	式	-	コンクリート	2006	19	42	42			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2.026	2.027			2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035													
玉幡公園	地区公園	281	管理施設	車止め	車止め10	1	式	—	コンクリート	2006	19	42	42	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	282	管理施設	車止め	車止め11	1	式	—	コンクリート	2006	19	42	42	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	283	管理施設	車止め	車止め12	1	式	—	スチール	2006	19	18	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	284	管理施設	車止め	車止め13	1	式	—	ステンレス	2006	19	39	40	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	285	管理施設	車止め	車止め14	1	式	—	スチール、ステンレス	2006	19	18	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	286	管理施設	車止め	車止め15	1	式	—	コンクリート	2006	19	42	42	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	287	管理施設	車止め	車止め16	1	式	—	ステンレス	2006	19	39	40	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	288	管理施設	車止め	車止め17	1	式	—	コンクリート	2006	19	42	42	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	289	管理施設	車止め	車止め18	1	式	—	ステンレス	2006	19	39	40	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	290	管理施設	車止め	車止め19	1	式	—	コンクリート	2006	19	42	42	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	291	管理施設	車止め	車止め20	1	式	—	コンクリート	2006	19	42	42	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	292	管理施設	排水ます	集水樹1	1	基	—	コンクリート	2006	19	20	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	293	管理施設	排水ます	集水樹2	1	基	—	コンクリート	2006	19	20	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									
玉幡公園	地区公園	294	管理施設	排水ます	集水樹3	1	基	—	コンクリート	2006	19	20	30	—	—	—	—	事後	2036年度以降																									

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

玉幡公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性	2.026	2.027			2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035										
																																年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	
玉幡公園	地区公園	295	管理施設	排水ます	集水樹4	1	基	—	コンクリート	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	296	管理施設	排水ます	集水樹5	1	基	—	コンクリート	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	297	管理施設	排水ます	集水樹6	1	基	—	コンクリート	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	298	管理施設	排水ます	浸透樹1	1	基	—	スチール	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	299	管理施設	排水ます	浸透樹2	1	基	—	スチール	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	300	管理施設	排水ます	浸透樹3	1	基	—	スチール	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	301	管理施設	排水ます	浸透樹4	1	基	—	スチール	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	302	管理施設	排水ます	浸透樹5	1	基	—	スチール	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	303	管理施設	排水ます	浸透樹6	1	基	—	スチール	2006	19	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	304	その他施設	各種設備	ポンプ制御盤	1	基	—	スチール	2006	19	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	305	その他施設	各種設備	調整ポンプ	1	基	—	コンクリート	2006	19	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
玉幡公園	地区公園	306	その他施設	備蓄倉庫	防災倉庫	1	棟	—	コンクリート	2006	19	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				
																						717,000	309,786	0	0	0	0	7,200	74,000	0	8,800										

概算費用合計(千円): 1,116,786

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		2035年			
																																	有無	年度	年度
双葉水辺公園	地区公園	1	園路広場	舗装	平板ブロック舗装	1	箇所	—	コンクリート	2004	21	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	2	園路広場	舗装	園路	1	箇所	—	アスファルト	2004	21	10	20			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	3	園路広場	その他	芝生広場	1	箇所	—	芝	2004	21	30	40			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	4	園路広場	橋梁	木橋	1	橋	—	木材	2004	21	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	5	園路広場	階段	階段1	1	箇所	—	プラ擬木	2004	21	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	6	園路広場	階段	階段2	1	箇所	—	プラ擬木	2004	21	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	7	修景施設	池	じゃぶじゃぶ池	1	式	—	コンクリート	2004	21	50	50			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	8	修景施設	水流	流れ	1	式	—	石材	2004	21	38	40			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	9	修景施設	花壇	プランター1	1	基	—	コンクリート	2004	21	20	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	10	修景施設	花壇	プランター2	1	基	—	コンクリート	2004	21	20	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	11	修景施設	花壇	プランター3	1	基	—	コンクリート	2004	21	20	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	12	修景施設	花壇	プランター4	1	基	—	コンクリート	2004	21	20	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	13	修景施設	花壇	プランター5	1	基	—	コンクリート	2004	21	20	30			—	—	—	事後	2036年度以降															
双葉水辺公園	地区公園	14	休養施設	四阿	四阿1	1	基	—	木材	2004	21	22	40			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降														

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
双葉水辺公園	地区公園	15	休養施設	四阿	四阿2	1	基	—	木材	2004	21	22	40			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	16	休養施設	野外卓	野外卓	1	基	—	スチール、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	17	休養施設	野外卓	テーブル	1	基	—	スチール	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	18	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	19	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2030													445	更新					
双葉水辺公園	地区公園	20	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	21	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	22	休養施設	ベンチ	ベンチ5	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2030													445	更新					
双葉水辺公園	地区公園	23	休養施設	ベンチ	ベンチ6	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	24	休養施設	ベンチ	ベンチ7	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2030														503	更新				
双葉水辺公園	地区公園	25	休養施設	ベンチ	ベンチ8	1	基	—	石材、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2030														503	更新				
双葉水辺公園	地区公園	26	休養施設	ベンチ	ベンチ9	1	基	—	スチール、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	27	休養施設	ベンチ	ベンチ10	1	基	—	スチール、木材	2004	21	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	28	休養施設	その他	カマド1	1	基	—	コンクリート	2004	21	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
双葉水辺公園	地区公園	29	休養施設	その他	カマド2	1	基	—	コンクリート	2004	21	47	47			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	30	休養施設	その他	カマド3	1	基	—	コンクリート	2004	21	47	47			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	31	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	—	スチール	2004	21	15	36			2025	FRPの亀裂あり	C	高	予防	2036年度以降	54.9	断面修復																	
双葉水辺公園	地区公園	32	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(ためき)	1	基	—	スチール	2004	21	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	33	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	—	コンクリート	2004	21	40	48			2025	表層部亀裂あり	C	高	予防	2036年度以降		1269	断面修復																
双葉水辺公園	地区公園	34	遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所	—	コンクリート	2004	21	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	35	遊戯施設	砂場	砂場2	1	箇所	—	コンクリート	2004	21	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	36	遊戯施設	健康器具系遊具	ダブル踏み台昇降	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	37	遊戯施設	健康器具系遊具	ぶらぶらストレッチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	38	遊戯施設	健康器具系遊具	バランス円盤	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	39	遊戯施設	健康器具系遊具	踏み板ストレッチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	40	遊戯施設	健康器具系遊具	腕上げアーチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
双葉水辺公園	地区公園	41	教養施設	記念碑	植樹記念碑	1	基	—	木材	2018	7	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	42	便益施設	便所	トイレ	1	棟	—	木材	2004	21	24	43			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
双葉水辺公園	地区公園	43	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	コンクリート	2004	21	15	30			—	—	B	低	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	44	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	コンクリート	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	45	便益施設	手洗場	水栓	1	基	—	アルミ	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	46	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	—	アスファルト	2004	21	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	47	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	箇所	—	コンクリート	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	48	管理施設	標識	園名石(枕木囲い付き)	1	基	—	石材	2004	21	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	49	管理施設	標識	駐車場案内板	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	50	管理施設	標識	案内板	1	基	—	木材	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	51	管理施設	標識	紹介板	1	基	—	アルミ	2004	21	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	52	管理施設	標識	制札板1	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	53	管理施設	標識	制札板2	1	基	—	木材	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	54	管理施設	標識	制札板3	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	55	管理施設	標識	制札板4	1	基	—	樹脂	2004	21	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	56	管理施設	標識	制札板5	1	基	—	樹脂	2004	21	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
双葉水辺公園	地区公園	57	管理施設	標識	制札板6	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	58	管理施設	標識	制札板7	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	59	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	60	管理施設	照明施設	照明灯2	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	61	管理施設	照明施設	照明灯3	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	62	管理施設	照明施設	照明灯4	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	63	管理施設	照明施設	照明灯5	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	64	管理施設	照明施設	照明灯6	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	65	管理施設	照明施設	照明灯7	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	66	管理施設	照明施設	照明灯8	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	67	管理施設	照明施設	照明灯9	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	68	管理施設	照明施設	フットライト1	1	基	—	アルミ	2004	21	24	36			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	69	管理施設	照明施設	フットライト2	1	基	—	アルミ	2004	21	24	36			—	—	—	事後	2036年度以降																				
双葉水辺公園	地区公園	70	管理施設	照明施設	フットライト3	1	基	—	アルミ	2004	21	24	36			—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																	
双葉水辺公園	地区公園	71	管理施設	照明施設	フットライト4	1	基	—	アルミ	2004	21	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	72	管理施設	照明施設	フットライト5	1	基	—	アルミ	2004	21	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	73	管理施設	照明施設	誘導灯1	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	74	管理施設	照明施設	誘導灯2	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	75	管理施設	照明施設	誘導灯3	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	76	管理施設	照明施設	誘導灯4	1	基	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	77	管理施設	発電施設	スイッチ盤	1	基	—	スチール	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	78	管理施設	発電施設	分電盤	1	基	—	スチール	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	79	管理施設	柵	ネットフェンス	1	箇所	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	80	管理施設	柵	フェンス1	1	箇所	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	81	管理施設	柵	フェンス2	1	箇所	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	82	管理施設	柵	擬木柵1	1	箇所	—	コンクリート	2004	21	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	83	管理施設	柵	擬木柵2	1	箇所	—	コンクリート	2004	21	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
双葉水辺公園	地区公園	84	管理施設	門	門扉	1	箇所	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
																																有無		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
双葉水辺公園	地区公園	85	管理施設	擁壁	土留矢板	1	式	—	樹脂	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	86	管理施設	車止め	車止め1	1	式	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	87	管理施設	車止め	車止め2	1	式	—	ステンレス	2004	21	39	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	88	管理施設	車止め	車止め3	1	式	—	スチール	2004	21	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	89	管理施設	倉庫	倉庫1	1	基	—	スチール	2004	21	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	90	管理施設	倉庫	倉庫2	1	基	—	スチール	2004	21	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	91	管理施設	詰所	詰所	1	棟	—	木材	2004	21	22	33			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	92	管理施設	倉庫	物入れ	1	基	—	木材	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	93	管理施設	その他	防犯カメラ	1	基	—	スチール	2022	3	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	94	管理施設	その他	防犯カメラ操作盤	1	基	—	スチール	2022	3	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	95	その他施設	各種設備	汚水処理制御盤	1	式	—	スチール	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	96	その他施設	各種設備	制御盤	1	基	—	スチール	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	97	その他施設	耐震性貯水槽	防火水槽	1	基	—	コンクリート	2004	21	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
双葉水辺公園	地区公園	98	その他施設	各種設備	ポンプ設備	1	式	—	アルミ	2004	21	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
																						55	1,269	0	0	0	1,896	0	0	0	0	0	0										

概算費用合計(千円): 3,220

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

赤坂台総合公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年					
赤坂台総合公園	総合公園	1	園路広場	舗装	エントランス舗装1	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	2	園路広場	舗装	エントランス舗装2	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	3	園路広場	舗装	エントランス舗装3	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	4	園路広場	舗装	エントランス舗装4	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	5	園路広場	舗装	コンクリート舗装	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	6	園路広場	舗装	レンガ舗装	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	7	園路広場	舗装	ダスト舗装	1	箇所	-	石材	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	8	園路広場	舗装	敷石舗装1	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	9	園路広場	舗装	敷石舗装2	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	10	園路広場	舗装	園路1	1	箇所	-	ILB	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	11	園路広場	舗装	園路2	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	12	園路広場	舗装	園路3	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	13	園路広場	舗装	園路4	1	箇所	-	ゴムチップ	2019	6	10	20	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	14	園路広場	舗装	車道	1	箇所	-	アスファルト	2000	25	10	20	-	-	-	-	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
赤坂台総合公園	総合公園	15	園路広場	舗装	歩道	1	箇所	-	アスファルト	2000	25	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	16	園路広場	舗装	木道	1	箇所	-	木材	2003	22	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	17	園路広場	その他	芝生広場	1	箇所	-	芝	2000	25	30	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	18	園路広場	舗装	スロープ1	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	19	園路広場	舗装	スロープ2	1	箇所	-	ILB	2000	25	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	20	園路広場	舗装	スロープ3	1	箇所	-	木材	2003	22	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	21	園路広場	舗装	スロープ4	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	22	園路広場	デッキ	デッキ	1	基	-	スチール、木材	2000	25	60	72			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	23	園路広場	カルバート	ボックスカルバート	1	施設	-	コンクリート	2000	25	60	72			2025	天井目地部からの漏水	C	中	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	24	園路広場	階段	階段1	1	箇所	-	ILB	2000	25	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	25	園路広場	階段	階段2	1	箇所	-	木材	2003	22	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	26	園路広場	階段	階段3	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	27	園路広場	階段	階段4	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	28	園路広場	階段	階段5	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
赤坂台総合公園	総合公園	29	園路広場	階段	階段6	1	箇所	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	30	園路広場	階段	階段7	1	箇所	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	31	園路広場	階段	階段8	1	箇所	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	32	修景施設	噴水	噴水	1	式	—	コンクリート	2000	25	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	33	修景施設	日陰たな	藤棚1	1	基	—	コンクリート、スチール	2000	25	47	56			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	34	修景施設	日陰たな	藤棚2	1	基	—	コンクリート、スチール	2000	25	47	56			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	35	修景施設	その他	トレリス	1	基	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	36	修景施設	花壇	花壇1	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	37	修景施設	花壇	花壇2	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	38	修景施設	花壇	花壇3	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	39	修景施設	花壇	花壇4	1	基	—	木材	2003	22	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	40	修景施設	花壇	花壇5	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	41	修景施設	花壇	花壇6	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	42	修景施設	花壇	花壇7	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年						
赤坂台総合公園	総合公園	43	修景施設	花壇	花壇8	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	44	修景施設	花壇	花壇9	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	45	修景施設	花壇	花壇10	1	基	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	46	休養施設	シェルター	シェルター1	1	基	—	スチール	2000	25	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	47	休養施設	シェルター	シェルター2	1	基	—	スチール	2000	25	27	48			2025	地際の錆、基礎の割れ	C	高	予防	2036年度以降									337.5	再塗装等						
赤坂台総合公園	総合公園	48	休養施設	休憩所	休憩所	1	基	—	コンクリート	2000	25	47	56			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	49	休養施設	野卓	野卓1	1	基	—	コンクリート	2000	25	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	50	休養施設	野卓	野卓2	1	基	—	コンクリート	2000	25	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	51	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2028								573	更新							
赤坂台総合公園	総合公園	52	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2028								573	更新							
赤坂台総合公園	総合公園	53	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2028										507	更新					
赤坂台総合公園	総合公園	54	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2028										507	更新					
赤坂台総合公園	総合公園	55	休養施設	ベンチ	ベンチ5	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																
赤坂台総合公園	総合公園	56	休養施設	ベンチ	ベンチ6	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
赤坂台総合公園	総合公園	71	休養施設	ベンチ	ベンチ21	1	基	—	石材	2000	25	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	72	休養施設	ベンチ	ベンチ22	1	基	—	石材	2000	25	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	73	休養施設	ベンチ	ベンチ23	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2028																	573	更新			
赤坂台総合公園	総合公園	74	休養施設	ベンチ	ベンチ24	1	基	—	スチール、木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	75	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	—	コンクリート	2000	25	40	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	76	遊戯施設	その他	スイング遊具(アンカ)	1	基	—	スチール、FRP	2000	25	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	77	遊戯施設	その他	スイング遊具(クジャク)	1	基	—	スチール、FRP	2000	25	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	78	遊戯施設	象形遊具	象形遊具1	1	基	—	石材	2000	25	38	48			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	79	遊戯施設	象形遊具	象形遊具2	1	基	—	石材	2000	25	38	48			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	80	遊戯施設	その他	飛石遊具	1	基	—	石材	2000	25	38	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	81	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	—	石材	2000	25	38	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	82	遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	83	遊戯施設	砂場	砂場2	1	箇所	—	木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	84	遊戯施設	その他	丸木ステップ	1	式	—	石材	2000	25	38	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

赤坂台総合公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
赤坂台総合公園	総合公園	85	遊戯施設	ベンチ	ストレッチベンチ	1	基	—	石材	2000	25	38	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	86	遊戯施設	健康器具系遊具	懸垂バー	1	基	—	石材、アルミ	2000	25	38	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	87	遊戯施設	健康器具系遊具	ジャンプタッチ	1	基	—	石材	2000	25	38	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	88	教養施設	ステージ	ステージ	1	箇所	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	89	教養施設	その他	祠	1	箇所	—	木材	2000	25	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	90	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	—	スチール	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	91	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	—	RC	2000	25	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	92	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	93	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	94	便益施設	水飲場	水飲み場3	1	基	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	95	便益施設	水飲場	水飲み場4	1	基	—	コンクリート	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	96	便益施設	駐車場	駐車場1	1	箇所	—	アスファルト	2000	25	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	97	便益施設	駐車場	駐車場2	1	箇所	—	アスファルト	2000	25	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	98	便益施設	時計台	時計塔1	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
赤坂台総合公園	総合公園	99	便益施設	時計台	時計塔2	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	100	便益施設	その他	吸い殻入れ1	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	101	便益施設	その他	吸い殻入れ2	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	102	便益施設	その他	吸い殻入れ3	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	103	便益施設	その他	吸い殻入れ4	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	104	便益施設	その他	吸い殻入れ5	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	105	便益施設	その他	吸い殻入れ6	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	106	便益施設	その他	吸い殻入れ7	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	107	便益施設	その他	吸い殻入れ8	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	108	便益施設	その他	吸い殻入れ9	1	基	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	109	管理施設	管理事務所	管理棟	1	棟	—	RC	2000	25	50	60			2025	外壁等の割れ	C	高	予防	2036年度以降													12330	再塗装等								
赤坂台総合公園	総合公園	110	管理施設	標識	駐車場案内板1	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	111	管理施設	標識	駐車場案内板2	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	112	管理施設	標識	公園案内板1	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
赤坂台総合公園	総合公園	113	管理施設	標識	公園誘導板2	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	114	管理施設	掲示板	記念植樹板1	1	基	—	アルミ	2004	21	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	115	管理施設	掲示板	記念植樹板2	1	基	—	アルミ	2013	12	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	116	管理施設	掲示板	樹木名板	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	117	管理施設	標識	園名板1	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	118	管理施設	標識	園名板2	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	119	管理施設	標識	紹介板1	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	120	管理施設	標識	紹介板2	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	121	管理施設	標識	紹介板3	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	122	管理施設	標識	制札板1	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	123	管理施設	標識	制札板2	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	124	管理施設	標識	制札板3	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	125	管理施設	標識	制札板4	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
赤坂台総合公園	総合公園	126	管理施設	標識	制札板5	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
赤坂台総合公園	総合公園	127	管理施設	標識	制札板6	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	128	管理施設	標識	制札板7	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	129	管理施設	標識	制札板8	1	基	-	アルミ	2000	25	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	130	管理施設	掲示板	樹木名板1	1	基	-	アルミ	2000	25	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	131	管理施設	掲示板	樹木名板2	1	基	-	アルミ	2000	25	24	36			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	132	管理施設	標識	園名石	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	133	管理施設	その他	基礎石	1	式	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	134	管理施設	標識	距離表示石1	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	135	管理施設	標識	距離表示石2	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	136	管理施設	標識	距離表示石3	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	137	管理施設	標識	距離表示石4	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	138	管理施設	標識	距離表示石5	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	139	管理施設	標識	距離表示石6	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	140	管理施設	標識	距離表示石7	1	基	-	石材	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
赤坂台総合公園	総合公園	155	管理施設	照明施設	照明灯5	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	156	管理施設	照明施設	照明灯6	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	157	管理施設	照明施設	照明灯7	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	158	管理施設	照明施設	照明灯8	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	159	管理施設	照明施設	照明灯9	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	160	管理施設	照明施設	照明灯10	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	161	管理施設	照明施設	照明灯11	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	162	管理施設	照明施設	照明灯12	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	163	管理施設	照明施設	照明灯13	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	164	管理施設	照明施設	照明灯14	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	165	管理施設	照明施設	照明灯15	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	166	管理施設	照明施設	照明灯16	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	167	管理施設	照明施設	照明灯17	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	168	管理施設	照明施設	照明灯18	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

赤坂台総合公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
赤坂台総合公園	総合公園	169	管理施設	照明施設	照明灯 19	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	170	管理施設	照明施設	照明灯 20	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	171	管理施設	照明施設	照明灯 21	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	172	管理施設	照明施設	照明灯 22	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	173	管理施設	照明施設	照明灯 23	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	174	管理施設	照明施設	照明灯 24	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	175	管理施設	照明施設	照明灯 25	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	176	管理施設	照明施設	照明灯 26	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	177	管理施設	照明施設	照明灯 27	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	178	管理施設	照明施設	照明灯 28	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	179	管理施設	照明施設	照明灯 29	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	180	管理施設	照明施設	照明灯 30	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	181	管理施設	照明施設	照明灯 31	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	182	管理施設	照明施設	照明灯 32	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
赤坂台総合公園	総合公園	183	管理施設	照明施設	照明灯 33	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	184	管理施設	照明施設	照明灯 34	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	185	管理施設	照明施設	照明灯 35	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	186	管理施設	照明施設	照明灯 36	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	187	管理施設	照明施設	照明灯 37	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	188	管理施設	照明施設	照明灯 38	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	189	管理施設	照明施設	照明灯 39	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	190	管理施設	照明施設	照明灯 40	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	191	管理施設	照明施設	照明灯 41	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	192	管理施設	照明施設	照明灯 42	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	193	管理施設	照明施設	照明灯 43	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	194	管理施設	照明施設	照明灯 44	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	195	管理施設	照明施設	照明灯 45	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
赤坂台総合公園	総合公園	196	管理施設	照明施設	照明灯 46	1	基	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
赤坂台総合公園	総合公園	197	管理施設	照明施設	照明灯47	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	198	管理施設	照明施設	照明灯48	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	199	管理施設	照明施設	照明灯49	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	200	管理施設	照明施設	照明灯50	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	201	管理施設	照明施設	照明灯51	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	202	管理施設	照明施設	照明灯52	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	203	管理施設	照明施設	照明灯53	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	204	管理施設	照明施設	照明灯54	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	205	管理施設	照明施設	照明灯55	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	206	管理施設	照明施設	照明灯56	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	207	管理施設	照明施設	ローライト1	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	208	管理施設	照明施設	ローライト2	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	209	管理施設	照明施設	ローライト3	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	210	管理施設	照明施設	ローライト4	1	基	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

赤坂台総合公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																				
赤坂台総合公園	総合公園	211	管理施設	照明施設	誘導ライト	1	式	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	212	管理施設	照明施設	景観ライト	1	式	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	213	管理施設	照明施設	アップライト	1	式	—	アルミ	2000	25	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	214	管理施設	照明施設	スポットライト1	1	式	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	215	管理施設	照明施設	スポットライト2	1	式	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	216	管理施設	照明施設	トンネル照明	1	式	—	樹脂	2000	25	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	217	管理施設	発電施設	電灯電源盤1	1	基	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	218	管理施設	発電施設	電灯電源盤2	1	基	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	219	管理施設	発電施設	電灯電源盤3	1	基	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	220	管理施設	発電施設	電灯電源盤4	1	基	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	221	管理施設	発電施設	電灯電源盤5	1	基	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	222	管理施設	発電施設	変電設備	1	基	—	スチール	2000	25	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	223	管理施設	発電施設	コンセント盤	1	基	—	ステンレス	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	224	管理施設	柵	転落防止柵1	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
																																有無	年度		年度	年度	年度	年度	年度
赤坂台総合公園	総合公園	225	管理施設	柵	転落防止柵2	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	226	管理施設	柵	転落防止柵3	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	227	管理施設	柵	転落防止柵4	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	228	管理施設	柵	転落防止柵5	1	箇所	—	コンクリート	2000	25	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	229	管理施設	柵	進入防止柵	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	230	管理施設	柵	メッシュフェンス1	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	231	管理施設	柵	メッシュフェンス2	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	232	管理施設	柵	メッシュフェンス3	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	233	管理施設	柵	メッシュフェンス4	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	234	管理施設	柵	メッシュフェンス5	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	235	管理施設	その他	手すり1	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	236	管理施設	その他	手すり2	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	237	管理施設	その他	手すり3	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
赤坂台総合公園	総合公園	238	管理施設	その他	手すり4	1	箇所	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

赤坂台総合公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
赤坂台総合公園	総合公園	239	管理施設	その他	手すり5	1	箇所	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	240	管理施設	その他	手すり6	1	箇所	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	241	管理施設	その他	手すり7	1	箇所	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	242	管理施設	その他	手すり8	1	箇所	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	243	管理施設	その他	手すり9	1	箇所	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	244	管理施設	その他	シャッター1	1	基	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	245	管理施設	その他	シャッター2	1	基	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	246	管理施設	門	門扉1	1	基	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	247	管理施設	門	門扉2	1	基	-	スチール	2000	25	18	30	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	248	管理施設	擁壁	石積ウォール1	1	箇所	-	石材	2000	25	38	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	249	管理施設	擁壁	石積ウォール2	1	箇所	-	石材	2000	25	38	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	250	管理施設	擁壁	擁壁1	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	50	50	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	251	管理施設	擁壁	擁壁2	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	50	50	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
赤坂台総合公園	総合公園	252	管理施設	擁壁	擁壁3	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	50	60	2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
赤坂台総合公園	総合公園	281	管理施設	車止め	車止め9	1	式	-	ステンレス	2000	25	39	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	282	管理施設	車止め	車止め10	1	式	-	ステンレス	2000	25	39	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	283	管理施設	擁壁	土留め	1	箇所	-	木材	2000	25	7	14			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	284	管理施設	その他	防犯カメラ1	1	基	-	スチール	2022	3	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	285	管理施設	その他	防犯カメラ2	1	基	-	スチール	2022	3	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	286	管理施設	その他	防犯カメラ操作盤1	1	基	-	スチール	2022	3	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	287	管理施設	その他	防犯カメラ操作盤2	1	基	-	スチール	2022	3	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	288	管理施設	貯水施設	受水槽	1	基	-	スチール、FRP	1999	26	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	289	管理施設	貯水施設	貯水槽	1	基	-	コンクリート	2000	25	30	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	290	管理施設	雨水貯留施設	調整池	1	箇所	-	コンクリート	2000	25	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	291	管理施設	倉庫	収納庫	1	棟	-	RC	2000	25	38	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	292	管理施設	掲揚ポール	掲揚ポール	1	式	-	スチール	2000	25	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	293	管理施設	その他	木柱	1	基	-	木材	2003	22	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
赤坂台総合公園	総合公園	294	管理施設	側溝	園路側溝	1	式	-	コンクリート	2000	25	20	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																		
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																				
赤坂台総合公園	総合公園	295	管理施設	側溝	広場側溝	1	式	—	コンクリート	2000	25	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	296	管理施設	その他	ビニールハウス	1	式	—	スチール	2000	25	14	28			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	297	その他施設	放送施設	スピーカー1	1	基	—	スチール	2016	9	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	298	その他施設	放送施設	スピーカー2	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	299	その他施設	放送施設	スピーカー3	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	300	その他施設	放送施設	スピーカー4	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	301	その他施設	放送施設	スピーカー5	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	302	その他施設	放送施設	スピーカー6	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	303	その他施設	放送施設	スピーカー7	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	304	その他施設	放送施設	スピーカー8	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	305	その他施設	放送施設	スピーカー9	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	306	その他施設	放送施設	スピーカー10	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	307	その他施設	放送施設	スピーカー11	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														
赤坂台総合公園	総合公園	308	その他施設	放送施設	スピーカー12	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																														

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年	2028年			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
赤坂台総合公園	総合公園	309	その他施設	放送施設	スピーカー13	1	基	—	スチール	2020	5	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	310	その他施設	放送施設	スピーカー14	1	基	—	スチール	2020	5	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	311	その他施設	放送施設	スピーカー15	1	基	—	スチール	2000	25	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	312	その他施設	各種設備	シャッター動力盤	1	基	—	樹脂	2000	25	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	313	その他施設	各種設備	污水处理設備	1	式	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	314	その他施設	耐震性貯水槽	防火水槽	1	基	—	コンクリート	2000	25	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	315	その他施設	各種設備	レピーター盤	1	基	—	スチール	2000	25	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
赤坂台総合公園	総合公園	316	その他施設	各種設備	ポンプ制御盤・圧力調整ポンプ	1	式	—	スチール	2000	25	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				
																						0	0	0	0	0	0	0	13.814	2.579											

概算費用合計(千円): 16,393

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
敷島総合公園	総合公園	1	園路広場	舗装	園路1	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	2	園路広場	舗装	園路2	1	箇所	-	アスファルト	1985	40	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	3	園路広場	舗装	園路3	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	4	園路広場	舗装	園路4	1	箇所	-	アスファルト	1985	40	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	5	園路広場	舗装	園路5	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	6	園路広場	舗装	園路6	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	7	園路広場	舗装	園路7	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	8	園路広場	舗装	園路8	1	箇所	-	石材	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	9	園路広場	舗装	園路9	1	箇所	-	石材	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	10	園路広場	舗装	園路10	1	箇所	-	アスファルト	1985	40	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	11	園路広場	舗装	園路11	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	12	園路広場	舗装	園路12	1	箇所	-	アスファルト	1985	40	10	20			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	13	園路広場	舗装	園路13	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	
敷島総合公園	総合公園	14	園路広場	舗装	園路14	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
敷島総合公園	総合公園	15	園路広場	舗装	通路1	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	16	園路広場	舗装	通路2	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	17	園路広場	舗装	通路3	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	18	園路広場	舗装	通路4	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	19	園路広場	その他	広場	1	箇所	—	砕石ダスト	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	20	園路広場	橋梁	橋	1	橋	—	コンクリート	1985	40	60	60			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	21	園路広場	階段	階段1	1	箇所	—	石材	1985	40	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	22	園路広場	階段	階段2	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	23	園路広場	階段	階段3	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	24	園路広場	階段	階段4	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	25	園路広場	階段	階段5	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	26	園路広場	階段	階段6	1	箇所	—	スチール	1985	40	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	27	園路広場	階段	階段7	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	28	園路広場	階段	階段8	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

敷島総合公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年														
敷島総合公園	総合公園	29	園路広場	階段	階段9	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	30	園路広場	階段	階段10	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	31	園路広場	階段	階段11	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	32	園路広場	階段	階段12	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	33	園路広場	階段	階段13	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	34	園路広場	階段	階段14	1	箇所	—	コンクリート、木材	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	35	園路広場	階段	階段15	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	36	園路広場	階段	階段16	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	37	園路広場	階段	階段17	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	38	修景施設	灯籠	灯籠	1	基	—	石材	1985	40	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	39	修景施設	その他	鳥居	1	基	—	石材	1985	40	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	40	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	—	スチール	1985	40	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	41	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	—	タイル	2015	10	20	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
敷島総合公園	総合公園	42	修景施設	その他	ソリーサークル1	1	基	—	スチール	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
敷島総合公園	総合公園	43	修景施設	その他	ツリーサークル2	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	44	修景施設	その他	ツリーサークル3	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	45	修景施設	その他	ツリーサークル4	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	46	修景施設	その他	ツリーサークル5	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	47	修景施設	その他	ツリーサークル6	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	48	修景施設	その他	ツリーサークル7	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	49	修景施設	その他	ツリーサークル8	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	50	修景施設	その他	ツリーサークル9	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	51	修景施設	その他	ツリーサークル10	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	52	修景施設	その他	ツリーサークル11	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	53	修景施設	その他	ツリーサークル12	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	54	修景施設	その他	ツリーサークル13	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	55	修景施設	その他	ツリーサークル14	1	基	ー	スチール	1985	40	15	30			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	56	休養施設	シェルター	シェルター1	1	基	ー	スチール	2015	10	27	40			ー	ー	ー	ー	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
敷島総合公園	総合公園	57	休養施設	シェルター	シェルター2	1	基	—	スチール	2015	10	27	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	58	休養施設	シェルター	シェルター3	1	基	—	スチール	2015	10	27	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	59	休養施設	ベンチ	スツール	1	式	—	磁器	1985	40	25	38			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	60	休養施設	四阿	四阿1	1	基	—	木材	2015	10	22	40			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	61	休養施設	四阿	四阿2	1	基	—	木材	2015	10	22	40			2025	床の割れ、柵の変形	C	高	予防	2036年度以降														508.5	部材交換等				
敷島総合公園	総合公園	62	休養施設	野外卓	野外卓1	1	基	—	木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	63	休養施設	野外卓	野外卓2	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	64	休養施設	野外卓	野外卓3	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	65	休養施設	野外卓	野外卓4	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	66	休養施設	野外卓	野外卓5	1	基	—	コンクリート	1985	40	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	67	休養施設	野外卓	野外卓6	1	基	—	コンクリート	1985	40	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	68	休養施設	野外卓	野外卓7	1	基	—	コンクリート	1985	40	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	69	休養施設	野外卓	野外卓8	1	基	—	コンクリート	1985	40	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
敷島総合公園	総合公園	70	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	—	コンクリート、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
敷島総合公園	総合公園	71	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	—	コンクリート、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	72	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	—	コンクリート、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	73	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	—	コンクリート、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	74	休養施設	ベンチ	ベンチ5	1	基	—	コンクリート、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	75	休養施設	ベンチ	ベンチ6	1	基	—	コンクリート、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	76	休養施設	ベンチ	ベンチ7	1	基	—	コンクリート	1985	40	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	77	休養施設	ベンチ	ベンチ8	1	基	—	コンクリート	1985	40	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	78	休養施設	ベンチ	ベンチ9	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	79	休養施設	ベンチ	ベンチ10	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	80	休養施設	ベンチ	ベンチ11	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	81	休養施設	ベンチ	ベンチ12	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	82	休養施設	ベンチ	ベンチ13	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2028																				
敷島総合公園	総合公園	83	休養施設	ベンチ	ベンチ14	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	84	休養施設	ベンチ	ベンチ15	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																							
敷島総合公園	総合公園	85	休養施設	ベンチ	ベンチ16	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2028																																		
敷島総合公園	総合公園	86	休養施設	ベンチ	ベンチ17	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	87	休養施設	ベンチ	ベンチ18	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	88	休養施設	ベンチ	ベンチ19	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	89	休養施設	ベンチ	ベンチ20	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	90	休養施設	ベンチ	ベンチ21	1	基	—	木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2028																																		
敷島総合公園	総合公園	91	休養施設	ベンチ	ベンチ22	1	基	—	木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2028																																		
敷島総合公園	総合公園	92	休養施設	ベンチ	ベンチ23	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	93	休養施設	ベンチ	ベンチ24	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	94	休養施設	ベンチ	ベンチ25	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	95	休養施設	ベンチ	ベンチ26	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	96	休養施設	ベンチ	ベンチ27	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	97	休養施設	ベンチ	ベンチ28	1	基	—	スチール、木材	1985	40	7	14			—	—	—	事後	2036年度以降																																		
敷島総合公園	総合公園	98	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	—	スチール	1985	40	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
敷島総合公園	総合公園	99	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	—	スチール	2024	1	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	100	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	—	スチール	1985	40	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	101	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	—	スチール	1985	40	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	102	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	103	遊戯施設	健康器具系遊具	腕上げアーチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	104	遊戯施設	健康器具系遊具	踏み板ストレッチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	105	遊戯施設	健康器具系遊具	バランス円盤	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	106	遊戯施設	健康器具系遊具	ぶらぶらストレッチ	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	107	遊戯施設	健康器具系遊具	ダブル踏み台昇降	1	基	—	スチール	2023	2	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	108	運動施設	野外卓	野球場	1	箇所	—	土	1985	40	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	109	運動施設	野外卓	ソフトボール場	1	箇所	—	土	1985	40	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	110	運動施設	サッカー場	サッカー場	1	箇所	—	芝	1985	40	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	111	運動施設	附属する観覧席	メインスタンド	1	施設	—	RC	1985	40	47	56			2025	経年劣化、外壁の割れ	C	高	予防	2036年度以降																6300	再塗装等			
敷島総合公園	総合公園	112	運動施設	附属する観覧席	芝スタンド1(階段、通路、手摺、擁壁含む)	1	箇所	—	コンクリート	1985	40	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
敷島総合公園	総合公園	113	運動施設	附属する観覧席	芝スタンド2(階段、通路、手摺、擁壁含む)	1	箇所	-	コンクリート	1985	40	47	47			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	114	運動施設	バックネット	バックネット1	1	基	-	スチール、コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	115	運動施設	バックネット	バックネット2	1	基	-	スチール、コンクリート	1985	40	15	30			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	116	運動施設	スコアボード	スコアボード1	1	基	-	スチール	1985	40	18	30			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	117	運動施設	スコアボード	スコアボード2	1	基	-	スチール	1985	40	18	30			-	-	-	事後	-																					
敷島総合公園	総合公園	118	教養施設	ステージ	ステージ	1	基	-	石材	1985	40	38	40			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	119	教養施設	記念碑	石碑	1	基	-	石材	1987	38	38	40			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	120	教養施設	記念碑	記念碑1	1	基	-	石材	2021	4	38	40			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	121	教養施設	記念碑	記念碑2	1	基	-	コンクリート	1986	39	47	47			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	122	教養施設	記念碑	記念碑3	1	基	-	石材	2003	22	38	40			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	123	教養施設	記念碑	記念碑4	1	基	-	石材	2003	22	38	40			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	124	便益施設	時計台	時計塔1	1	基	-	スチール	1986	39	18	30			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	125	便益施設	時計台	時計塔2	1	基	-	スチール	1985	40	18	30			-	-	-	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	126	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	-	RC	1985	40	50	60			2025	屋根の劣化、鉄部の錆	C	高	予防	2036年度以降														2323	部材交換等					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
敷島総合公園	総合公園	127	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	—	RC	1985	40	50	60			2025	屋根の劣化、鉄部の錆	C	高	予防	—																					
敷島総合公園	総合公園	128	便益施設	便所	トイレ3	1	棟	—	RC	1985	40	50	60			2025	屋根の劣化、鉄部の錆	C	高	予防	2036年度以降														2323	部材交換等						
敷島総合公園	総合公園	129	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	石材	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2029																					
敷島総合公園	総合公園	130	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	131	便益施設	水飲場	水飲み場3	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	132	便益施設	水飲場	水飲み場4	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	133	便益施設	水飲場	水飲み場5	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	134	便益施設	水飲場	水飲み場6	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	135	便益施設	水飲場	水飲み場7	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	136	便益施設	水飲場	水飲み場8	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	137	便益施設	水飲場	水飲み場9	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	138	便益施設	手洗場	手洗い場	1	基	—	コンクリート	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	139	便益施設	駐車場	駐車場1	1	箇所	—	アスファルト	1985	40	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	140	便益施設	駐車場	駐車場2	1	箇所	—	アスファルト	1985	40	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
敷島総合公園	総合公園	141	便益施設	その他	吸い入れ1	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	142	便益施設	その他	吸い入れ2	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	143	便益施設	その他	吸い入れ3	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	144	便益施設	その他	吸い入れ4	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	145	便益施設	その他	吸い入れ5	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	146	便益施設	その他	吸い入れ6	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	147	便益施設	その他	吸い入れ7	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	148	便益施設	その他	吸い入れ8	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	149	管理施設	標識	利用看板	1	基	—	木材	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	150	管理施設	標識	看板	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	151	管理施設	掲示板	植樹板	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	152	管理施設	標識	解説板	1	基	—	FRP	1985	40	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	153	管理施設	標識	説明板	1	基	—	木材	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2029							807	更新												
敷島総合公園	総合公園	154	管理施設	標識	植樹記念板1	1	基	—	スチール	2001	24	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

敷島総合公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
敷島総合公園	総合公園	169	管理施設	標識	制札板9	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	170	管理施設	標識	制札板10	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	171	管理施設	標識	制札板11	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	172	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	173	管理施設	照明施設	照明灯2	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	174	管理施設	照明施設	照明灯3	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	175	管理施設	照明施設	照明灯4	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	176	管理施設	照明施設	照明灯5	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	177	管理施設	照明施設	照明灯6	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	178	管理施設	照明施設	照明灯7	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	179	管理施設	照明施設	照明灯8	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	180	管理施設	照明施設	照明灯9	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	181	管理施設	照明施設	照明灯10	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
敷島総合公園	総合公園	182	管理施設	照明施設	照明灯11	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
敷島総合公園	総合公園	183	管理施設	照明施設	照明灯12	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	184	管理施設	照明施設	照明灯13	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	185	管理施設	照明施設	照明灯14	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	186	管理施設	照明施設	照明灯15	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	187	管理施設	照明施設	照明灯16	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	188	管理施設	照明施設	照明灯17	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	189	管理施設	照明施設	照明灯18	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	190	管理施設	照明施設	照明灯19	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	191	管理施設	照明施設	照明灯20	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	192	管理施設	照明施設	照明灯21	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	193	管理施設	照明施設	照明灯22	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	194	管理施設	照明施設	照明灯23	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	195	管理施設	照明施設	照明灯24	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	196	管理施設	照明施設	照明灯25	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
敷島総合公園	総合公園	225	管理施設	柵	フェンス15	1	箇所	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	226	管理施設	柵	フェンス16	1	箇所	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	227	管理施設	その他	手すり1	1	箇所	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	228	管理施設	その他	手すり2	1	箇所	—	ステンレス	1985	40	39	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	229	管理施設	門	門扉1	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	230	管理施設	門	門扉2	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	231	管理施設	門	門扉3	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	232	管理施設	門	門扉4	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	233	管理施設	門	門扉5	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	234	管理施設	門	門扉6	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	235	管理施設	門	門扉7	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	236	管理施設	門	門扉8	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	237	管理施設	門	門扉9	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
敷島総合公園	総合公園	238	管理施設	門	門扉10	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
敷島総合公園	総合公園	267	管理施設	その他	防犯カメラ	1	基	—	スチール	2022	3	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	268	管理施設	引込柱	引込柱1	1	基	—	スチール	2011	14	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	269	管理施設	引込柱	引込柱2	1	基	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	270	管理施設	その他	コンクリート柱	1	式	—	コンクリート	1985	40	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	271	管理施設	その他	木柱	1	基	—	木材	1985	40	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	272	管理施設	掲揚ポール	掲揚ポール	1	式	—	アルミ	1985	40	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	273	管理施設	くず箱	ゴミ箱1	1	個	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	274	管理施設	くず箱	ゴミ箱2	1	個	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	275	管理施設	くず箱	ゴミ箱3	1	個	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	276	管理施設	くず箱	ゴミ箱4	1	個	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	277	管理施設	くず箱	ゴミ箱5	1	個	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	278	管理施設	くず箱	ゴミ箱6	1	個	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	279	管理施設	くず箱	ゴミ箱7	1	個	—	スチール	1985	40	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
敷島総合公園	総合公園	280	管理施設	倉庫	建屋	1	棟	—	コンクリートパネル	2011	14	34	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年						
敷島総合公園	総合公園	281	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	-	スチール	1985	40	24	36	-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	282	管理施設	その他	受水槽建屋	1	棟	-	RC	1982	43	34	40	-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	283	その他施設	放送施設	スピーカー1	1	基	-	スチール	1985	40	18	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	284	その他施設	放送施設	スピーカー2	1	基	-	スチール	1985	40	18	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	285	その他施設	放送施設	放送ボックス	1	基	-	アルミ	1985	40	18	30	-	-	-	-	事後	2036年度以降																		
敷島総合公園	総合公園	286	その他施設	各種設備	汚水処理施設・制御盤	1	式	-	スチール	1985	40	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																
																				0	0	6,773	15,578	10,424	8,598	7,190	0	4,646	509								

概算費用合計(千円): 53,717

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
西八幡公園	運動公園	1	園路広場	舗装	修景舗装	1	箇所	—	コンクリート	1993	32	15	—			—	—	—	—	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	2	園路広場	舗装	アプローチ道路	1	箇所	—	コンクリート	1993	32	15	—			—	—	—	—	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	3	園路広場	舗装	園路1	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	4	園路広場	舗装	園路2	1	箇所	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	5	園路広場	舗装	園路3	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	6	園路広場	舗装	園路4	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	7	園路広場	舗装	園路5	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	事後	2028								1621	更新									
西八幡公園	運動公園	8	園路広場	舗装	園路6	1	箇所	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	9	園路広場	舗装	園路7	1	箇所	—	砕石ダスト	1993	32	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	10	園路広場	舗装	園路8	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	11	園路広場	舗装	園路9	1	箇所	—	砕石ダスト	1993	32	15	30			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	12	園路広場	舗装	園路10	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	13	園路広場	その他	広場1	1	箇所	—	芝	1993	32	30	40			—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	14	園路広場	その他	広場2	1	箇所	—	芝	1993	32	30	40			—	—	—	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																	
西八幡公園	運動公園	15	園路広場	舗装	斜路	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	16	園路広場	橋梁	橋1	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	17	園路広場	橋梁	橋2	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	18	園路広場	橋梁	橋3	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	19	園路広場	橋梁	橋4	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	20	園路広場	橋梁	橋5	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	21	園路広場	橋梁	橋6	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	22	園路広場	橋梁	橋7	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	23	園路広場	橋梁	橋8	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	24	園路広場	橋梁	橋9	1	橋	-	コンクリート	1993	32	60	60			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	25	園路広場	階段	階段1	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	26	園路広場	階段	階段2	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	27	園路広場	階段	階段3	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
西八幡公園	運動公園	28	園路広場	階段	階段4	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
																																	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
西八幡公園	運動公園	43	修景施設	花壇	花壇1	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	20	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	44	修景施設	花壇	花壇2	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	20	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	45	休養施設	四阿	四阿1	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	56			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	46	休養施設	四阿	四阿2	1	基	-	スチール	1993	32	27	48			2025	支柱の劣化	C	高	予防	2036年度以降		508.5	再塗装等																			
西八幡公園	運動公園	47	休養施設	四阿	四阿3	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	56			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	48	休養施設	シェルター	シェルター1	1	基	-	スチール	1993	32	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	49	休養施設	シェルター	シェルター2	1	基	-	スチール	1993	32	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	50	休養施設	野外卓	野外卓1	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	51	休養施設	野外卓	野外卓2	1	基	-	木材	1993	32	7	14			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	52	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	53	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	54	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	55	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	56	休養施設	ベンチ	ベンチ5	1	基	-	コンクリート	1993	32	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
西八幡公園	運動公園	57	休養施設	ベンチ	ベンチ6	1	基	—	コンクリート	1993	32	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	58	休養施設	ベンチ	ベンチ7	1	基	—	コンクリート、木材	1993	32	7	14			—	—	—	—	事後	2028			1275	更新																
西八幡公園	運動公園	59	休養施設	ベンチ	ベンチ8	1	基	—	コンクリート	1993	32	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	60	休養施設	ベンチ	ベンチ9	1	基	—	コンクリート	1993	32	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	61	休養施設	ベンチ	ベンチ10	1	基	—	コンクリート	1993	32	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	62	休養施設	ベンチ	ベンチ11	1	基	—	コンクリート	1993	32	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	63	休養施設	ベンチ	ベンチ12	1	基	—	コンクリート	1993	32	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	64	休養施設	ベンチ	スツール	1	式	—	磁器	1993	32	25	38			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	65	遊戯施設	その他	タイヤステップ	1	基	—	ゴム	2023	2	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	66	遊戯施設	健康器具系遊具	ジャンプタッチ	1	基	—	スチール	2024	1	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	67	遊戯施設	その他	クライム遊具	1	基	—	スチール	2024	1	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	68	遊戯施設	鉄棒	3連鉄棒	1	基	—	スチール	1993	32	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	69	遊戯施設	すべり台	回転滑り台	1	基	—	スチール	2024	1	15	36			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																				
西八幡公園	運動公園	70	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基	—	スチール	1993	32	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

西八幡公園

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間 など	使用 見込 期間	健全度調査 以前に実施した補 修の有無			健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた 特記事項					
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
西八幡公園	運動公園	71	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	—	スチール	1993	32	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	72	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	—	木材	1993	32	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	73	運動施設	その他	レンガ塀1	1	箇所	—	レンガ	1993	32	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	74	運動施設	その他	レンガ塀2	1	箇所	—	レンガ	1993	32	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	75	運動施設	その他	レンガ塀3	1	箇所	—	レンガ	1993	32	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	76	運動施設	テニスコート	テニスコート1	1	面	—	人工芝、砂、オムニ	2021	4	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	77	運動施設	テニスコート	テニスコート2	1	面	—	人工芝、砂、オムニ	2021	4	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	78	運動施設	テニスコート	テニスコート3	1	面	—	人工芝、砂、オムニ	2021	4	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	79	運動施設	テニスコート	テニスコート4	1	面	—	人工芝、砂、オムニ	2021	4	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	80	運動施設	テニスコート	テニスコート5	1	面	—	人工芝、砂、オムニ	2021	4	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	81	運動施設	その他	ネットボール1	1	式	—	ステンレス	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	82	運動施設	その他	ネットボール2	1	式	—	ステンレス	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	83	運動施設	その他	ネットボール3	1	式	—	ステンレス	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	84	運動施設	その他	ネットボール4	1	式	—	ステンレス	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
西八幡公園	運動公園	85	運動施設	その他	ネットポール5	1	式	—	ステンレス	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	86	運動施設	その他	通路	1	箇所	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	87	運動施設	その他	防球ネット	1	箇所	—	スチール	2018	7	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	88	教養施設	記念碑	鳥獣供養塔	1	基	—	石材	1993	32	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	89	教養施設	記念碑	記念碑	1	基	—	石材	1993	32	38	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	90	便益施設	便所	トイレ	1	棟	—	コンクリート	1993	32	50	60			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	91	便益施設	便所	身障者用トイレ	1	棟	—	RC	2024	1	50	60			2025	問題なし	A	低	予防	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	92	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2031													1251	更新					
西八幡公園	運動公園	93	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2031													1006	更新					
西八幡公園	運動公園	94	便益施設	水飲場	水飲み場3	1	基	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	95	便益施設	水飲場	水飲み場4	1	基	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	96	便益施設	水飲場	水飲み場5	1	基	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2031														1107	更新				
西八幡公園	運動公園	97	便益施設	駐車場	駐車場1	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	98	便益施設	駐車場	駐車場2	1	箇所	—	アスファルト	1993	32	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

西八幡公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																							
西八幡公園	運動公園	127	管理施設	照明施設	照明灯17	1	基	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	128	管理施設	照明施設	照明灯18	1	基	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	129	管理施設	照明施設	照明灯19	1	基	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	130	管理施設	照明施設	照明灯20	1	基	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	131	管理施設	照明施設	照明灯21	1	基	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	132	管理施設	柵	フェンス1	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	133	管理施設	柵	フェンス2	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	134	管理施設	柵	フェンス3	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	135	管理施設	柵	フェンス4	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	136	管理施設	柵	フェンス5	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	137	管理施設	柵	フェンス6	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	138	管理施設	柵	フェンス7	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	139	管理施設	柵	フェンス8	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	
西八幡公園	運動公園	140	管理施設	柵	転落防止柵	1	箇所	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

西八幡公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
																															有無		年度										
西八幡公園	運動公園	141	管理施設	門	門扉1	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	142	管理施設	門	門扉2	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	143	管理施設	門	門扉3	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	144	管理施設	門	門扉4	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	145	管理施設	門	門扉5	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	146	管理施設	門	門扉6	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	147	管理施設	門	門扉7	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	148	管理施設	門	門扉8	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	149	管理施設	門	門扉9	1	基	-	スチール	1993	32	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	150	管理施設	擁壁	擁壁1	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	151	管理施設	擁壁	擁壁2	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	152	管理施設	擁壁	擁壁3	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	153	管理施設	擁壁	擁壁4	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						
西八幡公園	運動公園	154	管理施設	擁壁	擁壁5	1	箇所	-	コンクリート	1993	32	50	50			-	-	-	-	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年								
西八幡公園	運動公園	169	管理施設	車止め	車止め6	1	式	—	コンクリート	1993	32	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	170	管理施設	車止め	車止め7	1	式	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	171	管理施設	車止め	車止め8	1	式	—	コンクリート	1993	32	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	172	管理施設	車止め	車止め9	1	式	—	スチール	1993	32	18	—			—	—	—	—	—	—	2036年度以降																	
西八幡公園	運動公園	173	管理施設	車止め	車止め10	1	式	—	コンクリート	1993	32	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	174	管理施設	その他	コンクリートステップ1	1	式	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	175	管理施設	その他	コンクリートステップ2	1	式	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	176	管理施設	その他	コンクリートステップ3	1	式	—	コンクリート	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	177	管理施設	その他	コンクリート杭	1	箇所	—	コンクリート	1993	32	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	178	管理施設	井戸	井戸	1	箇所	—	コンクリート	1993	32	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	179	管理施設	門	樋門	1	基	—	スチール	1993	32	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	180	管理施設	倉庫	倉庫	1	基	—	スチール	1993	32	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	181	管理施設	倉庫	物置	1	基	—	スチール	1993	32	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		
西八幡公園	運動公園	182	管理施設	その他	防犯カメラ1	1	基	—	スチール	2023	2	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
西八幡公園	運動公園	183	管理施設	その他	防犯カメラ2	1	基	—	スチール	2023	2	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	184	その他施設	各種設備	温泉用水中ポンプ制御盤	1	式	—	スチール	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
西八幡公園	運動公園	185	その他施設	各種設備	ポンプ	1	基	—	スチール	1993	32	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
																								0	1,223	2,896	0	0	3,364	0	0	0	0							

概算費用合計(千円): 7,483

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
釜無川スポーツ公園	運動公園	1	園路広場	舗装	園路1	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	2	園路広場	舗装	園路2	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	3	園路広場	舗装	園路3	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	4	園路広場	舗装	園路4	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	5	園路広場	舗装	園路5	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	6	園路広場	舗装	園路6	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	7	園路広場	舗装	車道	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	8	園路広場	階段	階段	1	箇所	—	コンクリート	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	9	修景施設	日陰たな	藤棚1	1	基	—	木材	1971	54	22	33			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	10	修景施設	日陰たな	藤棚2	1	基	—	スチール	1971	54	27	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	11	修景施設	日陰たな	藤棚3	1	基	—	スチール	1971	54	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	12	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	—	木材	1971	54	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	13	休養施設	シェルター	シェルター1	1	基	—	スチール	1971	54	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
釜無川スポーツ公園	運動公園	14	休養施設	シェルター	シェルター2	1	基	—	スチール	1971	54	27	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年													
釜無川スポーツ公園	運動公園	15	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	コンクリート、スチール	1971	54	47	56			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	16	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	17	休養施設	ベンチ	ベンチ2	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	18	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	19	休養施設	ベンチ	ベンチ4	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	20	休養施設	ベンチ	ベンチ5	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	21	休養施設	ベンチ	ベンチ6	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	22	休養施設	ベンチ	ベンチ7	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	23	休養施設	ベンチ	ベンチ8	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	24	休養施設	ベンチ	ベンチ9	1	基	-	スチール	1971	54	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	25	休養施設	ベンチ	ベンチ10	1	基	-	スチール	1971	54	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	26	休養施設	ベンチ	ベンチ11	1	基	-	スチール	1971	54	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	27	休養施設	ベンチ	ベンチ12	1	基	-	スチール	1971	54	15	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							
釜無川スポーツ公園	運動公園	28	休養施設	ベンチ	ベンチ13	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年										
釜無川スポーツ公園	運動公園	29	休養施設	ベンチ	ベンチ14	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	30	休養施設	ベンチ	ベンチ15	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	31	休養施設	ベンチ	ベンチ16	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	32	休養施設	ベンチ	ベンチ17	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	33	休養施設	ベンチ	ベンチ18	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	34	休養施設	ベンチ	ベンチ19	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	35	休養施設	ベンチ	ベンチ20	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	36	休養施設	ベンチ	ベンチ21	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	37	休養施設	ベンチ	ベンチ22	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	38	休養施設	ベンチ	ベンチ23	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	39	休養施設	ベンチ	ベンチ24	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	40	休養施設	ベンチ	ベンチ25	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				
釜無川スポーツ公園	運動公園	41	休養施設	ベンチ	ベンチ26	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2029							507	更新												
釜無川スポーツ公園	運動公園	42	休養施設	ベンチ	ベンチ27	1	基	-	コンクリート	1971	54	47	47			-	-	-	-	事後	2036年度以降																				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	43	休養施設	ベンチ	ベンチ28	1	基	—	コンクリート	1971	54	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	44	休養施設	ベンチ	ベンチ29	1	基	—	コンクリート	1971	54	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	45	運動施設	テニスコート	テニスコート1	1	面	—	クレー(土)	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	46	運動施設	テニスコート	テニスコート2	1	面	—	クレー(土)	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	47	運動施設	テニスコート	テニスコート3	1	面	—	クレー(土)	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	48	運動施設	テニスコート	テニスコート4	1	面	—	クレー(土)	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	49	運動施設	テニスコート	テニスコート5	1	面	—	クレー(土)	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	50	運動施設	テニスコート	テニスコート6	1	面	—	クレー(土)	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	51	運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	1	面	—	土	1971	54	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	52	運動施設	ゴルフ場	1番ホールティーグラウンド	1	箇所	—	木材	1971	54	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	53	運動施設	ゴルフ場	2番ホールティーグラウンド	1	箇所	—	木材	1971	54	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	54	運動施設	ゴルフ場	3番ホールティーグラウンド	1	箇所	—	木材	1971	54	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	55	運動施設	ゴルフ場	4番ホールティーグラウンド	1	箇所	—	木材	1971	54	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	56	運動施設	ゴルフ場	5番ホールティーグラウンド	1	箇所	—	木材	1971	54	7	14			—	—	—	—	事後	2036年度以降																											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
釜無川スポーツ公園	運動公園	57	運動施設	ゴルフ場	6番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	58	運動施設	ゴルフ場	7番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	59	運動施設	ゴルフ場	8番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	60	運動施設	ゴルフ場	9番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	61	運動施設	ゴルフ場	10番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	62	運動施設	ゴルフ場	11番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	63	運動施設	ゴルフ場	12番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	64	運動施設	ゴルフ場	13番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	65	運動施設	ゴルフ場	14番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	66	運動施設	ゴルフ場	15番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	67	運動施設	ゴルフ場	16番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	68	運動施設	ゴルフ場	17番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	69	運動施設	ゴルフ場	18番ホールティーグラウンド	1	箇所	-	木材	1971	54	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	70	運動施設	ゴルフ場	1番ホールコース	1	箇所	-	土	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

釜無川スポーツ公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																
						有無	年度							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																		
釜無川スポーツ公園	運動公園	71	運動施設	ゴルフ場	2番ホールコース	1	箇所	-	土	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	72	運動施設	ゴルフ場	3番ホールコース	1	箇所	-	土、芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	73	運動施設	ゴルフ場	4番ホールコース	1	箇所	-	土、芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	74	運動施設	ゴルフ場	5番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	75	運動施設	ゴルフ場	6番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	76	運動施設	ゴルフ場	7番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	77	運動施設	ゴルフ場	8番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	78	運動施設	ゴルフ場	9番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	79	運動施設	ゴルフ場	10番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	80	運動施設	ゴルフ場	11番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	81	運動施設	ゴルフ場	12番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	82	運動施設	ゴルフ場	13番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	83	運動施設	ゴルフ場	14番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											
釜無川スポーツ公園	運動公園	84	運動施設	ゴルフ場	15番ホールコース	1	箇所	-	芝	1971	54	30	40	-	-	-	-	-	事後	2036年度以降																											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年												
釜無川スポーツ公園	運動公園	85	運動施設	ゴルフ場	16番ホールコース	1	箇所	—	土、芝	1971	54	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	86	運動施設	ゴルフ場	17番ホールコース	1	箇所	—	芝	1971	54	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	87	運動施設	ゴルフ場	18番ホールコース	1	箇所	—	土、芝	1971	54	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	88	運動施設	その他	1番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	89	運動施設	その他	2番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	90	運動施設	その他	3番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	91	運動施設	その他	4番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	92	運動施設	その他	5番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	93	運動施設	その他	6番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	94	運動施設	その他	7番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	95	運動施設	その他	8番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	96	運動施設	その他	9番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	97	運動施設	その他	10番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	98	運動施設	その他	11番ホールターゲットバード	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項																			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年																						
釜無川スポーツ公園	運動公園	99	運動施設	その他	12番ホールターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	100	運動施設	その他	13番ホールターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	101	運動施設	その他	14番ホールターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	102	運動施設	その他	15番ホールターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	103	運動施設	その他	16番ホールターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	104	運動施設	その他	17番ホールターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	105	運動施設	その他	18番ホールターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	106	運動施設	その他	練習場ターゲットトバード	1	基	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	107	運動施設	野球場	グラウンド1	1	面	-	土	1971	54	30	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	108	運動施設	野球場	グラウンド2	1	面	-	土	1971	54	30	40			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	109	運動施設	その他	ネットボール1	1	式	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	110	運動施設	その他	ネットボール2	1	式	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	111	運動施設	その他	ネットボール3	1	式	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																
釜無川スポーツ公園	運動公園	112	運動施設	その他	ネットボール4	1	式	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																																

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
釜無川スポーツ公園	運動公園	127	運動施設	その他	防球ネット2	1	箇所	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	128	運動施設	その他	防球ネット3	1	箇所	—	コンクリート	2013	12	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	129	運動施設	その他	防球ネット4	1	箇所	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	130	運動施設	その他	ダッグアウト1	1	基	—	スチール	1971	54	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	131	運動施設	その他	ダッグアウト2	1	基	—	スチール	1971	54	27	48			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	132	教養施設	記念碑	モニュメント	1	基	—	コンクリート、スチール	1971	54	47	47			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	133	便益施設	便所	トイレ(南)	1	棟	—	RC	2014	11	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	134	便益施設	便所	トイレ(北)	1	棟	—	RC	2014	11	50	60			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	135	便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	136	便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	137	便益施設	水飲場	水飲み場3	1	基	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	138	便益施設	水飲場	水飲み場4	1	基	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	139	便益施設	水飲場	水飲み場5	1	基	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	140	便益施設	水飲場	水飲み場6	1	基	—	スチール	2013	12	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
釜無川スポーツ公園	運動公園	141	便益施設	手洗場	水栓1	1	基	—	コンクリート	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	142	便益施設	手洗場	水栓2	1	基	—	コンクリート	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	143	便益施設	手洗場	水栓3	1	基	—	アルミ	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	144	便益施設	駐車場	駐車場1	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	145	便益施設	駐車場	駐車場2	1	箇所	—	アスファルト	1971	54	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	146	管理施設	管理事務所	ふれあい交流センター	1	棟	—	RC	1992	33	50	60			2025	天井雨漏り	C	高	予防	2036年度以降												2952	屋根補修等				
釜無川スポーツ公園	運動公園	147	管理施設	標識	園名板	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	148	管理施設	標識	観光案内板	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	149	管理施設	標識	案内標識	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	150	管理施設	掲示板	掲示板1	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	151	管理施設	掲示板	掲示板2	1	基	—	木材	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	152	管理施設	標識	トイレ案内板1	1	基	—	アルミ	2014	11	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	153	管理施設	標識	トイレ案内板2	1	基	—	アルミ	2014	11	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	154	管理施設	標識	制札板1	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

釜無川スポーツ公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年									
釜無川スポーツ公園	運動公園	155	管理施設	標識	制札板2	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	156	管理施設	標識	制札板3	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	157	管理施設	標識	制札板4	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	158	管理施設	標識	制札板5	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	159	管理施設	標識	制札板6	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	160	管理施設	標識	制札板7	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	161	管理施設	標識	制札板8	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	162	管理施設	照明施設	照明灯1	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	163	管理施設	照明施設	照明灯2	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	164	管理施設	照明施設	照明灯3	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	165	管理施設	照明施設	照明灯4	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	166	管理施設	照明施設	照明灯5	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	167	管理施設	発電施設	外灯・便所電源盤	1	基	—	スチール	1971	54	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			
釜無川スポーツ公園	運動公園	168	管理施設	柵	フェンス1	1	箇所	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項													
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年															
釜無川スポーツ公園	運動公園	169	管理施設	柵	フェンス2	1	箇所	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	170	管理施設	柵	フェンス3	1	箇所	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	171	管理施設	柵	フェンス4	1	箇所	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	172	管理施設	柵	フェンス5	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	173	管理施設	柵	フェンス6	1	箇所	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	174	管理施設	柵	フェンス7	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	175	管理施設	柵	フェンス8	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	176	管理施設	柵	フェンス9	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	177	管理施設	柵	フェンス10	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	178	管理施設	柵	フェンス11	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	179	管理施設	柵	フェンス12	1	箇所	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	180	管理施設	柵	フェンス13	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	181	管理施設	柵	フェンス14	1	箇所	-	スチール	2013	12	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									
釜無川スポーツ公園	運動公園	182	管理施設	柵	フェンス15	1	箇所	-	スチール	1971	54	18	30			-	-	-	-	事後	2036年度以降																									

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

釜無川スポーツ公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年							
釜無川スポーツ公園	運動公園	183	管理施設	柵	フェンス(基礎擁壁付き)1	1	箇所	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	184	管理施設	柵	フェンス(基礎擁壁付き)2	1	箇所	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	185	管理施設	柵	ガードレール	1	箇所	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	186	管理施設	門	門扉1	1	基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	187	管理施設	門	門扉2	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	188	管理施設	門	門扉3	1	基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	189	管理施設	門	門扉4	1	基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	190	管理施設	門	門扉5	1	基	—	スチール	2013	12	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	191	管理施設	門	門扉6	1	基	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	192	管理施設	擁壁	擁壁1	1	基	—	コンクリート	1971	54	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	193	管理施設	擁壁	擁壁2	1	基	—	コンクリート	1971	54	50	50			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	194	管理施設	車止め	車止め1	1	式	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	195	管理施設	車止め	車止め2	1	式	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	
釜無川スポーツ公園	運動公園	196	管理施設	車止め	車止め3	1	式	—	スチール	1971	54	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
島上条公園	近隣公園	1	園路広場	舗装	コンクリート舗装	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	2	園路広場	舗装	インターロッキング舗装1	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	3	園路広場	舗装	インターロッキング舗装2	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	4	園路広場	舗装	インターロッキング舗装3	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	5	園路広場	舗装	園路1	1	箇所	—	アスファルト	2012	13	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	6	園路広場	舗装	園路2	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	7	園路広場	舗装	園路3	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	8	園路広場	舗装	園路4	1	箇所	—	アスファルト	2012	13	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	9	園路広場	その他	芝生広場	1	箇所	—	芝	2012	13	30	40			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	10	園路広場	舗装	スロープ1	1	箇所	—	アスファルト	2012	13	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	11	園路広場	舗装	スロープ2	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	12	園路広場	階段	階段1	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	13	園路広場	階段	階段2	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	14	園路広場	階段	階段3	1	箇所	—	コンクリート	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年											
島上条公園	近隣公園	43	遊戯施設	健康器具遊具	ハイジャンプ(解説板付)	1	基	—	スチール	2012	13	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	44	遊戯施設	健康器具遊具	ツイストサークル(解説板付)	1	基	—	スチール	2012	13	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	45	遊戯施設	ベンチ	アスレチックベンチ(解説板付)	1	基	—	スチール	2012	13	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	46	遊戯施設	健康器具遊具	ロックングボード(解説板付)	1	基	—	スチール	2012	13	15	36			2025	部分的な損傷劣化のみ	B	低	予防	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	47	運動施設	照明施設	ナイター照明塔1	1	基	—	コンクリート	2012	13	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	48	運動施設	照明施設	ナイター照明塔2	1	基	—	コンクリート	2012	13	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	49	運動施設	照明施設	ナイター照明塔3	1	基	—	コンクリート	2012	13	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	50	運動施設	照明施設	ナイター照明塔4	1	基	—	コンクリート	2012	13	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	51	運動施設	照明施設	ナイター照明塔5	1	基	—	コンクリート	2012	13	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	52	運動施設	照明施設	ナイター照明塔6	1	基	—	コンクリート	2012	13	42	42			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	53	運動施設	その他	多目的コート1	1	面	—	オムニ	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	54	運動施設	その他	多目的コート2	1	面	—	オムニ	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	55	運動施設	テニスコート	テニスコート1	1	面	—	オムニ	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					
島上条公園	近隣公園	56	運動施設	テニスコート	テニスコート2	1	面	—	オムニ	2012	13	15	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2026年	2027年			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年														
島上条公園	近隣公園	85	管理施設	標識	誘導板2	1	基	—	アルミ	2012	13	24	36			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	86	管理施設	標識	距離標1	1	基	—	樹脂、スチール	2012	13	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	87	管理施設	標識	距離標2	1	基	—	樹脂、スチール	2012	13	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	88	管理施設	標識	距離標3	1	基	—	樹脂、スチール	2012	13	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	89	管理施設	標識	距離標4	1	基	—	樹脂、スチール	2012	13	10	20			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	90	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯1	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2031	440	更新																						
島上条公園	近隣公園	91	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯2	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	92	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯3	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	93	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯4	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2031	440	更新																						
島上条公園	近隣公園	94	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯5	1	基	—	アルミ	2025	0	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	95	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯6	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2035		440	更新																					
島上条公園	近隣公園	96	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯7	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2036年度以降																								
島上条公園	近隣公園	97	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯8	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2035		440	更新																					
島上条公園	近隣公園	98	管理施設	照明施設	ソーラー照明灯9	1	基	—	アルミ	2012	13	18	30			—	—	—	—	事後	2035			440	更新																				

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	舗装	12		
	縁石	1		
	階段	12		
	カルバート	1		
	橋梁	5		
	デッキ	1		
	その他	7		
			【舗装】	【階段】
修景施設	池	1		
	花壇	10		
	水流	4		
	滝	1		
	灯籠	1		
	日陰たな	5		
	噴水	1		
	その他	3		
			【池】	【噴水】
休養施設	四阿	8		
	休憩所	1		
	シェルター	7		
	ベンチ	11		
	野外卓	7		
	その他	1		
			【四阿】	【野外卓】
遊戯施設	健康器具系遊具	6		
	シーソー	2		
	ジャングルジム	2		
	象形遊具	1		
	砂場	8		
	スプリング遊具	2		
	すべり台	5		
	鉄棒	5		
	複合遊具	5		
	ブランコ	5		
その他	4			
			【健康遊具】	【すべり台】
運動施設	ゲートボール場	2		
	ゴルフ場	1		
	サッカー場	1		
	照明施設	3		
	水泳プール	1		
	スコアボード	1		
	テニスコート	4		
	バックネット	3		
	観覧席	1		
	野球場	3		
			【シーソー】	【鉄棒】
				
			【テニスコート】	【バックネット】

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
	その他	5		
教養施設	記念碑	7	 <p>【ステージ】</p>	 <p>【記念碑】</p>
	ステージ	2		
	その他	2		
便益施設	自転車置き場	5	 <p>【駐車場】</p>	 <p>【便所】</p>
	駐車場	10		
	手洗い場	5		
	時計	6		
	便所	9		
管理施設	水飲み場	12	 <p>【水飲み場】</p>	 <p>【時計】</p>
	その他	4		
	暗渠	1		
	井戸	1		
	雨水貯留施設	1		
	管理事務所	4		
	くず箱	1		
	車止め	12		
	掲示板	4		
	掲揚ポール	3		
	柵	11		
	照明施設	12		
	倉庫	8		
	側溝	1		
貯留施設	1			
詰所	1			
排水柵	2			
発電施設	8			
引込柱	8			
標識	12			
門	9			
擁壁	11			
その他	11			
その他	各種設備	7	 <p>【照明施設】</p>	 <p>【側溝】</p>
	耐震性貯水槽	2		
	備蓄倉庫	1		
	放送設備	3		
			 <p>【耐震性貯水槽】</p>	 <p>【備蓄倉庫】</p>
合計		12		