

令和8年6月受付分

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	6月10日	篠原地内	カーブミラー	標識と被り安全確認が困難	連絡済	甲斐警察署に移設依頼しました。
2	6月26日	牛勾地内	カーブミラー	枝木により安全確認が困難	対応完了	山梨県道路維持担当が伐採しました。