

令和8年8月受付分

番号	通報日	場所	異常箇所分類	通報内容	対応状況	処理状況
1	8月7日	西八幡地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	設置位置と角度を調整しました。
2	8月19日	竜王新町地内	カーブミラー	向きが曲がっている	対応完了	角度を調整しました。
3	8月26日	玉川地内	カーブミラー	鏡面が汚れて見えない	対応完了	汚れを除去しました。